
KS 표준 기반 장비 제작


온습도 센서

센서노드 조립 방법






ksx3267 sample 다운로드



https://gitlab.com/JiNong Public

ksx3267 sample 다운로드







샘플 센서 노드

장비정보	2	3	4	5	6	7		
정보	회사코드	제품타입 (노드/양액기)	제품코드	프로토콜버전	연결장비수	구역수		
Туре	Uint 16bit	Uint 16bit	Uint 16bit	Uint 16bit	Uint 16bit	Uint 16bit		
Value	1	1	10001	101	2	0		
연결제품코드	101	102						
정보	장치코드#1	장치코드#2						
Туре	Uint 16bit	Uint 16bit						
Value	101	202						
노드상태	40201	40202	***					
정보	opid	노드상태						
Туре	Uint 16bit	Uint 16bit						
센서정보	40211	40212	40213		40221	40222	40223	
정보	온도선	^넨 서값	은도센서상태		습도선	^넨 서값	습도센서상태	
Туре	Float	32bit	Uint 16bit		Float	32bit	Uint 16bit	
노드제어명령	45001	45002						
정보	명령코드	opid						
Туре	Uint16bit	Uint16bit						


QModMaster 설정 방법




QModMaster 사용법



장비 정보 확인




연결 제품 코드 확인



연결제품코드	101	102
정보	장치코드#1	장치코드#2
Туре	Uint 16bit	Uint 16bit
Value	101	202

센서 정보 확인



센서정보	ATTENDED TO THE PARTY OF THE PA		12 40213 온도센서상태		
정보					
Туре	Float 32	2bit	Uint 16bit		
40221	40222	402	23		
습도	습도센서상태			-	
Float 32bit		Uint 16bit			