DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-006 — Comprobación de la válvula distribuidora de cuatro vías

Código: HTM240-PRC-006 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Verificar que la posición real de la válvula CMP-04, medida por el sensor CMP-21, coincide con la consigna ordenada por la TCU.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2.

Riesgos

Riesgo térmico si el circuito está caliente durante la prueba.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN.

Condiciones previas

Motor frío o templado, vehículo en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Acceder al menú de prueba funcional de la válvula CMP-04 en HTM-SCAN.
2. Ordenar posición 0% y verificar que el sensor CMP-21 reporta un valor dentro de ±5% en un plazo de 10 segundos.
3. Ordenar posición 50% y repetir la verificación.
4. Ordenar posición 100% y repetir la verificación.
5. SI todas las posiciones coinciden dentro de tolerancia, ENTONCES el resultado es conforme.
6. SI alguna posición no se alcanza o tarda más de 10 segundos, ENTONCES inspeccionar el actuador en busca de agarrotamiento mecánico.

7. SI la desviación es constante en todas las posiciones (offset), ENTONCES sospechar desajuste o desgaste del potenciómetro del sensor CMP-21.

Valores esperados

Posición medida dentro de ±5% de la consigna ordenada, en menos de 10 segundos.

Criterios de aceptación

Las tres posiciones de prueba (0%, 50%, 100%) dentro de tolerancia.

Acción si el resultado no es correcto

Sustituir el actuador de la válvula CMP-04 o recalibrar/sustituir el sensor de posición CMP-21 según el resultado.

Verificación final

Repetir la prueba completa tras la intervención.

Documentos relacionados

HTM240-DTC-001 (HTM-0403), HTM240-DIA-001 > 4.6