DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-010 — Verificación de la comunicación CAN de la TCU

Código: HTM240-PRC-010 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Comprobar el estado de la red CAN asociada a la TCU y su conector CMP-26.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2, con formación en diagnosis electrónica.

Riesgos

Riesgo eléctrico bajo.

Equipos de protección individual

Guantes de protección general.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN con función de análisis de red CAN, multímetro, osciloscopio portátil (opcional).

Condiciones previas

Contacto conectado, vehículo en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Conectar HTM-SCAN y verificar si la TCU responde a la interrogación inicial de red.
2. SI la TCU no responde, ENTONCES verificar alimentación y masa de la TCU antes de continuar.
3. SI la TCU responde, ENTONCES consultar la tasa de error de trama reportada durante 60 segundos de monitorización.
4. SI la tasa de error es menor al 0.5%, ENTONCES la red es conforme.
5. SI la tasa de error está entre 0.5% y 2%, ENTONCES inspeccionar visualmente el conector CMP-26 en busca de oxidación o pines dañados.
6. SI la tasa de error supera el 2% o hay pérdidas de comunicación intermitentes, ENTONCES limpiar o sustituir el conector CMP-26 y repetir la prueba.

Valores esperados

Tasa de error de trama menor al 0.5% durante 60 segundos de monitorización.

Criterios de aceptación

Comunicación estable sin pérdidas durante la prueba completa.

Acción si el resultado no es correcto

Reparar o sustituir el conector CMP-26; si persiste, sustituir la TCU (CMP-13).

Verificación final

Repetir la monitorización durante 5 minutos tras la intervención sin registrar errores.

Documentos relacionados

HTM240-DTC-001 (HTM-0401, HTM-0504), HTM240-DIA-001 > 4.10