DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-BOL-007 — Limitación de un diagnóstico a vehículos con calentador PTC de 5 kW (V2.0)

Fecha de entrada en vigor: 2025-11-15 | **Versiones afectadas:** Únicamente V2.0 (PTC de 5 kW); no aplica a V1.0/V1.1 (PTC de 3 kW) | **Prioridad:** Media

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): Ninguna

Contenido

El árbol de diagnóstico de calefacción insuficiente (HTM240-DIA-001 > 4.6) incluye una comprobación de tiempo de respuesta del calentador PTC que asume una potencia de 5 kW. En vehículos V1.0/V1.1, equipados con PTC de 3 kW, el tiempo de respuesta esperado es superior en aproximadamente un 40%, por lo que el criterio de tiempo del árbol 4.6 no debe aplicarse literalmente a estas versiones sin ajustar el margen esperado.