DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-BOL-006 — Corrección de información obsoleta sobre el intervalo de sustitución de refrigerante

Fecha de entrada en vigor: 2025-09-10 | **Versiones afectadas:** Todas | **Prioridad:** Media

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): Versión anterior (obsoleta) del plan de mantenimiento que indicaba 80.000 km

Contenido

Se corrige una errata presente en una versión anterior, ya sustituida, del plan de mantenimiento preventivo, que indicaba un intervalo de sustitución completa del refrigerante de 80.000 km. El intervalo correcto, vigente en HTM240-MNT-001 versión 1.1, es de 60.000 km o 48 meses. Cualquier documento que indique 80.000 km debe considerarse obsoleto y sustituido.