

DOKUMEN SOP RESMI PT TALAHOME JEPARA	No: TAL-SOP-K3-09 Revisi: Rev 02	Tanggal: 05 Februari 2026 Dept: HSE & Manajemen Fasilitas
--	---	--

SOP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BENGKEL MEBEL

1. Kebijakan Alat Pelindung Diri (APD) per Zona Kerja

- Area Pemotongan Kayu (Sawmill & Ripsaw): Wajib memakai kacamata pelindung (Safety Goggles), pelindung telinga (Ear Plug) reduksi suara min 25 dB, dan sepatu keselamatan ujung besi (Steel Toe Boot). Dilarang memakai sarung tangan kain longgar dekat mata pisau putar.
- Area Finishing (Spray Booth): Wajib memakai masker respirator half-face dilengkapi filter uap organik tipe A2P3, kacamata kimia, dan pakaian kerja lengan panjang.
- Area Gudang Logistik: Wajib mengenakan rompi visibilitas tinggi (Hi-Vis Vest) dan helm pengaman jika ada operasional forklift.

2. Pengendalian Bahaya Debu Kayu (Dust Control)

- Sistem Blower Dust Collector sentral wajib dinyalakan minimal 10 menit sebelum mesin serut dioperasikan.
- Pembersihan serbuk gergaji dilakukan harian menggunakan vacuum cleaner industri bertenaga hisap tinggi, dilarang menyapu kering yang menerbangkan debu ke udara bebas.

3. Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bahan Mudah Terbakar

- AREA PABRIK TALAHOME ADALAH KAWASAN BEBAS ROKOK. Merokok hanya diizinkan di Gazebo K3 khusus di luar gerbang pagar pabrik.
- Kain perca sisa pembersih tiner dan lem wajib dimasukkan ke dalam tong sampah besi tertutup rapat berisi air untuk mencegah pembakaran spontan (spontaneous combustion).
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis Dry Chemical Powder 6 kg dan CO2 5 kg dipasang di setiap tiang dengan radius jangkauan maksimal 15 meter.

4. Prosedur Tanggap Darurat dan Pertolongan Pertama (P3K)

- Kotak P3K standar Tipe B Permenaker wajib tersedia di setiap mandor lini kerja.
- Setiap kecelakaan kerja, baik luka sayat ringan maupun kejadian nyaris celaka (near-miss), wajib dilaporkan kepada Koordinator HSE dalam waktu 1x24 jam untuk investigasi akar masalah.