# Taller de Programación de Sistemas

# Práctica #9 Código máquina para los direccionamientos INDEXADOS COMPLEJOS (paso 2)

## **Objetivo:**

Modificar el archivo LST que se generó en la práctica anterior (7). Generar el código máquina correcto para cada uno de los direccionamientos indexados **IDX1**, **IDX2**, **[IDX2]**, **[D,IDX]**.

# **Requerimientos:**

- 1. Trabajar en el archivo **LST**, obtener el código máquina del set de instrucciones; para los direccionamientos indexados se deberá calcular un código **xb** que será reemplazando por las constantes numéricas correctas
- 2. Recuerde que cada byte contiene 2 dígitos. Por lo tanto cuando el código máquina obtenido contenga una cantidad menor a la calculada, será necesario rellenar los espacios restantes con 0's.
- 3. Completar el código máquina para los direccionamientos:

**IDX1** INDEXADO **DE 9 BITS** 

**IDX2** INDEXADO **DE 16 BITS** 

[IDX2] INDEXADO INDIRECTO DE 16 BITS

[D,IDX] INDEXADO DE ACUMULADOR INDIRECTO

RR		D		S	
X	00	A	00	Positivo	0
Υ	01	В	01	Negativo	1
SP	10	D	10	_	
PC	11				

#### 4. Indexado de 9 bits

xb: 111rr00s

rr: Corresponde al registro que forma parte del operando

ff: Corresponde al operando numérico con un rango de -256 a 255

s: Corresponde al signo: 0 positivo, 1 negativo

Si el operando es negativo es necesario hacer el complemento a 2

#### 5. Indexado de 16 bits

xb: 111rr01s

rr: Corresponde al registro que forma parte del operando

ee ff: Corresponde al operando numérico con un rango de 0 a 65,535

s: Corresponde al signo (note que siempre es positivo).

#### 6. Indexado Indirecto de 16 bits

xb: 111rr011

rr: Corresponde al registro que forma parte del operando

ee ff: Corresponde al operando numérico con un rango de 0 a 65,535

s: Corresponde al signo (note que siempre es positivo).

#### 7. Indexado de Acumulador Indirecto

xb: 111rr111

LDAA 256, PC xb= 111 rr 010

xb =111 11 010 = FA

[IDX2] EORB [3, SP] xb=111 rr 011

xb = 111 10 011 = F3

xb = 111 01 111 = EF

# Ejemplo:

## Prueba.asm

## Prueba.tbs

	ORG	\$0D20
	LDAA	-100, X
ETQ1	LDAA	256, PC
	LDAA	%1110011, SP
	EORB	[3, SP]
	LDAB	[@17, PC]
	ADDD	[D, Y]
FIN	END	
1		

# ETQ1 0D23 FIN 0D34

# CÓDIGO MÁQUINA

## Prueba.lst

OD20 OD20 A6 E1 9C OD23 A6 FA 01 00 OD27 A6 F0 73 OD2A E8 F3 00 03 OD2E E6 FB 00 OF OD32 E3 EF OD34 OD34 OD30 OD30 OD30 OD30 OD40 OD50 OD50 OD50 OD50 OD50 OD50 OD50 OD5
--