HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS.

Se cuenta con espacio físico acondicionado y disponibilidad de recursos humano, son de orden técnico y normativo la implementación de las áreas previas en el módulo de contingencia COVID-19, sea la atención de manera oportuna y anticipada a la capacidad de respuesta hospitalaria en la emergencia sanitaria.

En esta coyuntura el Ministerio de Salud, evaluó los macroprocesos de organización e implementación del sistema hospitalario para la atención del COVID-19 en el Hospital Sub Regional de Andahuaylas, que contempla a sus unidades productoras de servicios de salud de: triaje diferenciado, la unidad de cuidados intensivos, hospitalización y servicio de ambulancia y atención de fallecidos. Que detalla la situación actual de la disponibilidad de equipos y mobiliario médico en los diferentes espacios destinados para este fin.

Ante la inminente llegada del COVID-19 a la provincia de Andahuaylas se tiene como propósito organizar anticipadamente la oferta hospitalaria, debido a la alta trasmisibilidad, propagación y letalidad del COVID-19, por lo que se adjunta los formatos de autoevaluación de los macroprocesos de organización, estado situacional de los espacios destinados a la atención de la pandemia y análisis oferta disponible - capacidad de ampliación hospital sub regional de Andahuaylas.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Dra. Lucia E. Canales Quispe
CMP N° 10920
DIRECTORA EJECUTIVA

ESTADO SITUACIONAL DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Se llena una ficha por cada establecimiento de Salud que ha sido considerado en la RM 095-2020-MINSA o que haya sido considerado en el plan de reforzamiento presentado al MINSA

HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHLIAVI AS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
/CUT-70#	
103 1037	CZ CAC FITCU CRA
AFORIVIAC	
	RTG CN:

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

<u></u>	1.7 Cracilla colligan de calagnos lillelisidos

SI NO CUENTA CON UCI PASAK AL BLUQUE II. HOSPITAIIZACION

equipamiento Biomédico de la unidad de cuidados intensivos existente en el o de Salud	¿esta disponible′	Cantidad disponible	¿operativo Y en buen	Cantidad en huen	cantidad de equipos destinados A	comentarios
			estado	estado	Atención COVID-19	
Bomba de Infusión de dos canales (modo macro y micro)	NO	4	Si	4		
Ventilador Mecánico Adulto-Pediátrico	SI	4	Si	4		
Monitor de funciones vitales de 08 Parámetros	SI	2	Si	2		
Cama camilla multipropósito para recuperación	SI	9	Si	9		
Colchón neumático	no	0	no	0		Se requiere
Mesa rodarle de acero inoxidable para múltiples usos	SI	1	Si.	Ъ		
Peldaño metálico	SI	5	Si	5		
Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal	no	0	No	0		Se requiere
Coche de paro	no	0	no	0		Se requiere

interior Si d, Si GOSHERNO REGRIQUAL DE APURIMAC HOSPITAL SUB REGRIQUAL DE ANDAHUATLAS	exterior de la infraestura actual del EESS' El espacio está habilitado para la implementación del servicio de UCI se considera espacio habilitado aquel que cuenta con conexión o electricidad, agua, aislamiento adecuado entre otros
SI.	Establecimiento de salud ¿cuenta con un espacio adicional para la implementación de la UCI Diferenciada'
	Implementación de la uci para pacientes COVID 19





requiere implementar	De acuerdo al escenario actual de riesgo Regional de COVID 19, cuantas camas de uci se	Equipamiento Adicional requerido para ampliación de UCI
		cantidad
		comentarios

requiere implementar	COVID 19, cuantas c	amas de uci se		
ON AREA DE HOSPITALIZACION				
Equipamiento Biomedico de la Unidad de Cuidados Intensivos existente en el	Está disponible	Cantidad	¿operativo y en v	Cantidad
establecimiento de Salud		disponible	Buen estado	en buen
Cama camilla multipropósito para Hospitalización		0		estado
Porta suero Metálico rodable		0		estado
Bomba de infusión de dos canales 8MODOD MACRO Y mICRO9		0		estado
Aspirador de Secreción rodable		0		estado
Peldaño Metálica		0		estado
		C		estado
Wesa Metalica Rodable para comer		0		estado
Mesa Metálica de noche para Hospitalización		0 0 0		estado

EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ¿CUENTA CON UN ESPACIO ADICIONAL PARA IMPLEMENTAR EL AREA DE HOSPITALIZACION' EL ESPACIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA DE HOSPITALIZACION ¿SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL EESS' ¿EL ESPACIO ESTA HABILITADO PARA AMPLIAR EL AREA DE HOSPITALIZACION' –se considera espacio habilirtado aquel que cuenta con conexión a electricidad, agua, aislamiento adecuado, entre otros EQUIPAMIENTO ADICIONAL REQUERIDO PARA AMPLIACION DE UCI DE ACUERDO AL ESCENARIO ACTUAL DE RIESGO REGIONAL DE COVID19 ¿Cuántas CAMAS DE HOSPITALIZACION SE REQUIERE IMPLEMENTAR HOSPITALIZACION SE REQUIERE IMPLEMENTAR EL ESPACIO ESTA HABILITADO PARA AMPLIACION DE UCI EQUIPAMIENTO ADICIONAL REQUERIDO PARA AMPLIACION DE UCI DE ACUERDO AL ESCENARIO ACTUAL DE RIESGO REGIONAL DE COVID19 ¿Cuántas CAMAS DE Jaringoscopios, tensiómetro, termómetros de Jaser		SOH	DE	EQ	00	ćΕ	Z	E	띧	1
		PITALIZACION SE REQUIERE IMPLEMENTAR	ACUERDO AL ESCENARIO ACTUAL DE RIESGO REGIONAL DE COVID19 ¿Cuántas CAMAS DE	UIPAMIENTO ADICIONAL REQUERIDO PARA AMPLIACION DE UCI	n conexión a electricidad, agua, aislamiento adecuado, entre otros	L ESPACIO ESTA HABILITADO PARA AMPLIAR EL AREA DE HOSPITALIZACION' —se considera espac	FRAESTRUCTURA ACTUAL DEL EESS'	ESPACIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA DE HOSPITALIZACION ¿SE ENCUENTRA AL INTER	ESTABLECIMIENTO DE SALUD ¿CUENTA CON UN ESPACIO ADICIONAL PARA IMPLEMENTAR EL AI	IMPLEMENTACION DE AREA DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES COVID19
	laser	pijamas equipo de funciones vitales	Faltan frazadas, colchones, sabanas, almohadas,	CANTIDAD		cio habilirtado aquel que cuenta		RIOR O EXTERIOR DE LA	REA DE HOSPITALIZACION'	

Silla Metálica apilable





ANALISIS OFERTA DISPONIBLE - CAPACIDAD DE AMPLIACION HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

	HOSPITAL HUGO PECSE ANDAHUAYLAS CATEGORIA II-2	AHUAYLAS CATEGORIA I	1-2	
EQUIPOS	Oferta disponible para COVID 19	Capacidad para ampliación	Costo aproximado para la ampliación	n Ubicación de la ampliación
N° ventilador mecanico	ω	9	s/. 1,188,000.0	L,188,000.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
N° aspiradora de secreciones base rodable	ω	9	S/. 43.200.0	43.200.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
N° monitor multi parametro de 7 parametros	4	9	S/. 228.500.0	228.500.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
N° bomba de infusion de un canal	5	20	S/: 84.000.0	84.000.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
N° desfibrilador	2	9	s/. 158,795.0	158,795.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
N° cama clinica electrica	2	9	S/. 138,208.0	138,208.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
N° coche de paro	2	4	s/. 5,400.0	5,400.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
N° esterilizador a vapor - autoclave de 315 L	0	1	S/. 410,000.0	410,000.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
N° grupo electrogeno	0	Д	S/. 152,810.0	152,810.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
N° lavadora electrica industrial	0	1	s/. 355,000.0	355,000.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
N° ambulancia tipo III	0	1	s/. 420,000.0	420,000.00 INTERIOR DEL HOSPITAL
TOTAL			s/. 3,183,913.00	0

S/. 2,187,088.00				TOTAL
S/. 420,000.00	1	S/. 420,000.00	1	N° ambulancia tipo III
s/. 355,000.00	1	s/. 355,000.00	1	N° lavadora electrica industrial
S/. 152,810.00	1	S/. 152,810.00	ъ	N° grupo electrogeno
S/. 410,000.00	ы	S/. 410,000.00	ב	N° esterilizador a vapor - autoclave de 315 L
s/. 5,400.00	2	s/. 2,700.00	2	N° coche de paro
S/. 138,208.00	7	S/. 19,744.00	7	N° cama clinica electrica
S/. 45,370.00	2	S/. 22,685.00	7	N° desfibrilador
S/. 84,000.00	15	S/. 5,600.00	15	N° bomba de infusion de un canal
S/. 137,100.00	ω	S/. 45,700.00	5	N° monitor multi parametro de 7 parametros
S/. 43,200.00	б	s/. 7,200.00	o	N° aspiradora de secreciones base rodable
s/. 396,000.00	2	S/. 198,000.00	б	N° ventilador mecanico
PRECIO PARCIAL	ADQUIRIDOS CON	PRECIO UNITARIO	PARA COVID-19	EQUIPOS
	N° EQUIPOS		BRECHA DE EQUIPOS	

