
12in-10v_STEP: step to 1060 µs, T_m=0.822 s
Shaft Speed (rad/s)
Time since step (s)
0
20
40
60
80
100
0
1
2
3
4
measured
ω_{ss}
$\omega_0 + 0.632(\omega_{ss} - \omega_0)$