
12in-12v_STEP: step to 1060 µs, T_m=0.472 s
Shaft Speed (rad/s)
120
100
80
60
40
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Time since step (s)
measured
$\omega_{ss}$
$\omega_0 + 0.632(\omega_{ss} - \omega_0)$