

1.03 kg/L کثافت

نظر ثانی: ستمبر 2026

لیموں فریش برتن دھونے کا ماتع - بیج شیٹ



سوفیکس صابن اینڈ کیمیکل انڈسٹریز ہر چیز تو لیں، کبھی حجم سے نہ ناپیں

معیاری گریڈ (STANDARD) 15% ایناٹونک ایکٹو

اجزاء کی مقدار

#	جزو	%	10 L	20 L	50 L	100 L	✓
1	پانی (نرم / DM) - پہلا حصہ	45.0	4.64 kg	9.27 kg	23.2 kg	46.4 kg	
2	LABSA 96%	9.00	927 g	1.85 kg	4.63 kg	9.27 kg	
3	کاسٹک سوڈا فلیکس 98% (30% محلول کی صورت میں)	1.15	118 g	237 g	592 g	1.18 kg	
4	SLES 70%	8.00	824 g	1.65 kg	4.12 kg	8.24 kg	
5	CAPB 30%	6.00	618 g	1.24 kg	3.09 kg	6.18 kg	
6	کوکامائیڈ MEA	1.50	155 g	309 g	773 g	1.55 kg	
7	گلیسرین	1.00	103 g	206 g	515 g	1.03 kg	
8	ٹیٹر اسوڈیم 39% EDTA	0.30	31 g	62 g	155 g	309 g	
9	پریزروٹیو (حفاظتی مادہ)	0.08	8 g	16 g	41 g	82 g	
10	رنگ، 1% محلول	0.05	5 g	10 g	26 g	52 g	
11	خوشبو (لیموں)	0.30	31 g	62 g	155 g	309 g	
12	سٹرک ایسڈ (pH درست کرنے کے لیے، 20% محلول)	0.10	10 g	21 g	52 g	103 g	
13	سوڈیم کلورائیڈ (25% نمکین محلول، گاڑھے پن تک)	~2.00	~206 g	~412 g	~1.03 kg	~2.06 kg	
14	پانی - حتمی وزن پورا کرنے کے لیے	باقی	2.62 kg	5.23 kg	13.1 kg	26.2 kg	
	بیج کا وزن	100.00	10.3 kg	20.6 kg	51.5 kg	103.0 kg	
	450ml بوتلیں تیار ہوں گی	-	22	44	111	222	

کام کی ترتیب

1. پہلے کاسٹک محلول بنائیں۔ فلیکس کو ان کے حصے کے پانی میں (30% طاقت پر) حل کریں۔ فلیکس کو پانی میں ڈالیں، کبھی الٹانہ کریں۔ 35°C سے نیچے ٹھنڈا ہونے دیں۔
2. پہلا پانی برتن میں ڈال کر اسٹیرر چلائیں، پھر LABSA کو 10 تا 15 منٹ میں آہستہ آہستہ شامل کریں۔
3. ٹھنڈا کیا ہوا کاسٹک محلول 20 تا 30 منٹ میں آہستہ شامل کریں۔ pH 7.0-7.5 پر رک جائیں۔ درجہ حرارت 45°C سے نیچے رکھیں۔ 15 منٹ ہلائیں۔
4. اگلا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے 35°C سے نیچے ٹھنڈا کریں۔
5. SLES تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں یہاں تک کہ صاف ہو جائے (20-30 منٹ)، پھر CAPB (10 منٹ)، پھر MEA کو کامیڈ جب تک کوئی ذرہ باقی نہ رہے۔
6. گلیسرین، EDTA، پریزیروٹیو۔ ہر ایک مکمل شامل ہونے کے بعد اگلا ڈالیں۔
7. 32°C سے نیچے: پہلے رنگ کا محلول، پھر خوشبو کو گھماؤ (vortex) میں شامل کریں۔ 15 منٹ ہلائیں۔
8. pH دوبارہ چیک کریں؛ اگر 7.5 سے زیادہ ہو تو سٹرک ایسڈ محلول سے درست کریں۔
9. نمک 0.2% کے محلول میں شامل کریں۔ 10 منٹ ہلائیں، نمونہ 25°C تک ٹھنڈا کر کے گاڑھاپن ناپیں۔ بڑھتے ہوئے رخ پر 1200-1800 cps پر رک جائیں۔
10. باقی پانی ڈال کر نیچ کا صحیح وزن مکمل کریں۔ 20 منٹ ہلائیں۔
11. 8-12 گھنٹے آرام کرنے دیں۔ مکمل کو الٹی چیک کریں۔ 100 یش فلٹر کریں اور بھرائی کریں، ہر بوتل پر نیچ کوڈ لگائیں۔

مخصوص کثافت	زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت	ایکٹیو میٹر	گاڑھاپن (Viscosity)	pH بمقام 25°C
1.020 - 1.050	45°C	≥ 15.0%	1200 - 1800 cps	6.5 - 8.0

حفاظت - ہر نیچ میں، بغیر کسی استثناء کے۔ کاسٹک سوڈا اور LABSA دونوں شدید کیمیائی جلن (chemical burns) کا باعث بنتے ہیں۔ چہرے کی شیلڈ عینک کے اوپر، کہنی تک نائٹرائل دستاں، ربڑ کا ایپرن، بند جوتے پہنیں۔ کاسٹک کو ہمیشہ پانی میں ڈالیں۔ نیوٹرلائزیشن سے حقیقی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ آہستہ ڈالیں اور تھرمامیٹر پر نظر رکھیں۔ الکلی کی جلن شروع میں ہلکی محسوس ہوتی ہے مگر اندر ہی اندر نقصان جاری رکھتی ہے: 20 منٹ تک بہتے پانی سے دھوئیں اور فوراً ہسپتال جائیں۔ اسے بھی بلیچ کے قریب ذخیرہ یا مکس نہ کریں۔

بیج نمبر	تاریخ	ساتز	آپریٹر	pH	Viscosity	% ایکٹو	QC دستخط

سوفیکس صابن اینڈ کیمیکل انڈسٹریز - اندرونی بیج شیٹ - یہ ابتدائی فارمولیشن ہے پیداوار بڑھانے سے پہلے اپنے خام مال کے لائس پر 10 لیٹر کے تجرباتی بیج اور مکمل استحکام (stability) ٹیسٹ سے تصدیق کر لیں۔ نمک کی مقدار اشارہ ہے۔ ہمیشہ گاڑھے پن کے مطابق ٹائٹریٹ کریں۔