EE2 1. cvičení

El. stanice + el. vedení jsou hlavními částmi přenosové i distribuční soustavy.

Hlavní části silového obvodu el. stanice: transformátory

kompenzační zařízení usměrňovací zařízení a vždy <u>rozvodné</u> zařízení

Rozvodná zařízení: <u>přípojnice</u>

odbočky -spínací přístroje

-měřicí transformátory U, I

-bleskojistky

. . . .

Spínací nebo jisticí přístroje jsou v každé odbočce.

Přehled spínačů (vvn, vn, nn)

		vypínání,	vypínání	zapínání	viditelné	chránění
přístroj		zapínání	zkratu	zkratu	odpojení	
		zátěže				
vvn, vn	vypínač	+	+	+	-	- (+ ochrany)
	vypínač zátěže					(+ ochrany)
	(jen vn)	+	_	+	-	(+ pojistka vn)
	odpínač (jen vn)	+	_	+	+	- (+ pojistka vn)
	odpojovač	-	-	-	+	-
	úsečník (jen vn)	-	_	_	+	_
uu	jistič	+	+	+	-	+
	stykač	+	+	+	-	+ (+ jisticí relé)
	vypínač nn	+	-	-	-	-

VYPÍNAČE (vvn, vn)

Vypínač je rychlý, výkonový spínací prvek se svým pohonem a je schopný vypnout zkratové proudy a nebo snést zapnutí do zkratu. Oblouk se zháší různými způsoby, nejznámější byl olej (utopení oblouku v kotli), tlakovzduch (sfouknutí oblouku), maloolej (olejové páry), SF6 (nevodivý plyn). Další poslední způsob byl zřejmě motivován úvahou " proč vymýšlet zhášení nějakým dielektrikem, nedávejme tam nic a ionty nemohou proudit" a vznikly vypínače vakuové.

K vypnutí proudu dochází až po uhašení el. oblouku, který se při vypínání mezi kontakty vypínače objeví.

Přerušení oblouku - natažení oblouku

rozsekání obloukuzchlazení oblouku

- odvedení ionizovaných částic

Rozdělení:

podle principu zhášení: - tlakovzdušné

maloolejovéplynové SF6vakuové (vn)

podle pohonů: a) - stlačený vzduch

- střadačový (pružinový) pohon

natažení/stlačení pružiny - elektromotor

stlačený vzduchhydraulicky

- výsuvné

- ručně

b) - trojpólové: pohon 3 pólů současně

- jednopólové: pohon jednotlivých pólů (použití na vvn, kde je 1 pólové OZ)

podle provedení: a) - venkovní b) - pevné

- vnitřní

- zapouzdřené

podle zhášecí energie: - cizí

- vlastní

podle počtu míst zhášení: - jedno

- několik

ODPOJOVAČE (vvn, vn)

Elektrický přístroj sloužící k viditelnému přerušení proudového obvodu používaný v rozvodnách a transformovnách vn, vvn a zvn. Odpojovače neslouží k přímému vypínání elektrického proudu, ale jen pro zajištění bezpečnosti při vypínání obvodu. Vlastní vypínání provozních a zkratových proudů zajišťuje výkonový vypínač a odpojovač je jen jeho bezpečnostním doplňkem. Ovládání odpojovačů je umožněno jen při vypnutém výkonovém vypínači.

U skříňových rozváděčů bývá odpojovač nahrazen výsuvným podvozkem vypínače nebo výsuvnou kazetou. Protože vypínač má přívodní a vývodové roubíky, nahrazuje výsuvná část odpojovače dva, přípojnicový i vývodový.

podle provedení - nožový

posuvnývyklápěcíotočné ramenopantografový

podle počtu pólů : - třípólové pohony: - tlakovzdušný

- jednopólové- elektromotor

- ruční

podle možnosti uzemnění: - bez zemního nože

- se zemním nožem

<u>Úsečníky</u> = odpojovače umístěné na sloupu vedení vn

<u>Pojistkový odpojovač</u> - pojistka je umístěna místo nože odpojovače, možnost vypínání zkratových proudů, ne však normálního zatížení

ODPÍNAČE – VYPÍNAČE ZÁTĚŽE (vn)

podle principu zhášení: - tlakovzdušné s vlastní výrobou stlačeného

vzduchu (s opalovacím palcem)

- plynotvorná hmota

- s malým množstvím oleje

- s vakuovou trubicí

podle pohonů: - nejčastěji střadačový pohon

Častá kombinace: odpínač vn + pojistka vn,

pojistka při poruše (nadproud, zkrat) přeruší vadné fáze

Úsečníkový odpínač = odpínač umístěný na sloupu vedení vn