



Fakulta elektrotechnická

Katedra technologií a měření

KET/RJTD

3. přednáška – Nástroje pro řízení a zdokonalování kvality

týden © Tůmová

sedm základních nástrojů



definovány ve 40. - 50. letech 20. st. v Japonsku

- sběr dat: záznamy, tabulky, grafy a kontrolní diagramy
- postupové (vývojové) diagramy a mapy vad
- diagramy příčin a následků
- Paretova analýza
- histogramy
- bodový diagram, stochastická závislost (regresní a korelační analýza)
- statistická regulace





(str. 37 - 59)

týden © Tůmová

- v 70. letech definováno
- sedm "nových" nástrojů ŘQ –
- kvalita včleněna do každého manažerského rozhodování na všech úrovních
- afinitní diagram (Afinity Diagram)
- diagram vzájemných vztahů (Relations Diagram)
- systematický (strojový) diagram (např. analýza stromu poruch FTA = Fault Tree Analysis)
- maticový diagram (Matrix Diagram)
- analýza údajů v matici (Matrix Data Analysis)
- program procesu vyhodnocení (Process Decision Program Chart)
- síťový diagram



© Tůmová © Tůmová týden týden






- hodnocení způsobilosti procesu, výrobního řízení a měřidel
- statistické přejímky
- různé metody statistických odhadů a testů
- metody smyslového hodnocení
- metody plánování experimentů DOE (Design of Experiments)

3. týden © Tůmová

- 3.1 Sběr dat-záznamy, tabulky, kontrolní formuláře, grafy (str. 38)
- k řízení a ovládání jakéhokoliv procesu potřebujeme informace
- Informace:
 - je nedělitelná,
 - je prostředkem pro komunikaci dvou nebo více subjektů (člověk / člověk, člověk / stroj, stroj / stroj).





- pokročilé metody plánování
- multivariantní analýzy
- různé metody operačního výzkumu
- analýza rizik
- metody FMEA návrhu a procesu
- metoda QFD
- simultánní inženýrství
- metoda CPM
- metoda PERT
- hodnotové inženýrství


3. týden © Tůmová

Další pojmy:

- informace jakákoliv zpráva (výrok, tvrzení), kterou ze reálně nebo potenciálně použít k řízení systému.
- Základy teorie informace formuloval C. Shannon v r. 1948.
- Informace je kvantitativní obsah zprávy, abstraktní pojem nehmotné povahy.
- Zpráva materiální nositel informace (forma řeči, textu, posloupnost čísel atd.), která má kvalitativní i kvantitativní obsah.
- Signál fyzikální realizací zprávy ve formě určité fyzikální veličiny (např. el.proud).

3. týden © Tůmová 7

3. týden © Tůmová





- informační obsah elementární informace je 1 bit nebo přesněji 1 Shannon (1 Sh)

Poznámka:

Jednotka bit ie také používána v poněkud odlišném významu k označení elementární paměťové kapacity. vycházející z odlišení 2 možných stavů logického zařízení při binárním zápisu.

týden © Tůmová

- data se vyjadřují formuláři, diagramy a kontrolními grafy, tabulkami, postupovými diagramy, diagramy příčin a následků, apod.
- formuláře mohou mít různou podobu, ale vždy musí být uveden:
- Výrobek a jeho kontrolovaný parametr nebo technologické místo.
- počet kontrolovaných vzorků,
- druh vady,
- jméno kontrolora, datum kontroly,
- údaje o výrobci, apod.
- např. protokoly o kontrole, údaje o zkouškách, protokoly o přezkoumání materiálu, protokoly o nákladech na kvalitu



- rozdíl mezi datv a informacemi
- data isou fakta
- informace jsou odpovědi na otázky
- informace mohou obsahovat data
- data neobsahují informace
- Co musíme sledovat?
- mezi závažné nedostatky v oblasti informačního zabezpečení procesu řízení patří:
- nedostatek potřebných informací,
- chybné nebo pozdní zpracování údajů a
- zkreslené informace

týder © Tůmová 10

- kontrolní formuláře, tabulky a záznamy o jakosti se mají po určitou dobu uchovávat,
- aby bylo možné je použít pro rozbor trendů kvality, další potřebou je zlepšení účinnosti opatření, a tím další zlepšení kvality
- dokumentace o kvalitě výrobku:
- má obsahovat dostatečné podklady o dosahování požadované kvality.
- účinnost systému řízení kvality,
- včetně dokumentace subdodavatelů .



© Tůmová © Tůmová 12 týden týden

Příklady farmulářů pro sběr dat

a) Čárkový – četnosti výskytu (viz tabulku 6.7).

Tak. 6.7 Formedář pro sinic dot (Sáskový – četmen výskytu)

	Literana a madroclách	Cisio Denom:	
Podná:			
Nadustic zjisti	'	Předdou k fuhrati:	
Mids: Coinast		Calkani	
Neshoda		11	
A	BATT BASE I	21	
В	the anti-new that i		
C	NOM .	36	
D	स्थान स्थाप साथ्य साथा विद्या है	18	
E	(१९५) महोने होते। पेर		
-	Celkeur	81	

b) Symbolický – symbol označuje druh neshody (víz tabulsu 6.8).

Tab. 6.8 Furnantáf pro shér dat (espokutish) – spechal comataju drub neshady)

Proceenth/Daty	[Fex	Ċŧ	SH	Či.	Pá
1	$\triangle \triangle$		3	4	
1					-
3					
4		<u> </u>	.)	L	<u> </u>
Proved:					
Čaz			1,		
Nodadakai premine: /	7			i	
Proskitsa:					
Wodistwa:					
		© Tůmová	400 0	* 16-46	£ 211

týden

13

- Prvotní záznamy se nazývají záznamníky –
 často se uchovávají jako doklad o tom, kdy
 byla data pořízena
- ČSN 016910: 2014 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory



3.1.1 Diagramy a kontrolní grafy

(str.20)

- statistické grafy znázorňují :
 - statistická pozorování nebo statistický rozbor,
 - vyjadřují souvislost jevů nebo rozložení jevu podle různých hledisek

3. týden

© Tůmová

14

základní příslušenství grafů

 název – má být u grafu, i když je graf začleněn v textu



poznámky –


obecné (umisťují se bezprostředně pod název grafu), **zvláštní** (uvádí se pod grafický obraz diagramu)

vysvětlivky-

mají **vztah ke konkrétním částem grafu;** vpisují se **přímo do grafu,** ale nesmí ohrozit jeho přehlednost a srozumitelnost

• 3kdíč – soustředěné vysvětlivky pro čtení grafu

Obecné náležitosti grafu





dělení diagramů a grafů

- bodový, spojnicový, sloupkový, povrchový, kruhový, výsečový, ...
- *ikonograf* (= ikonogram) předává informaci formou výstižných ilustrací
- kartogram
- spojení obrysové mapy se šrafováním nebo územního rozložení). např. mapy reliéfu (pohoří, nížiny, ...)

týden © Tůmová

© Tůmová

barvou (intenzita zkoumaného jevu z hlediska



- kartodiagram
- spojení obrysové mapy s jiným druhem grafu (např. sloupkový), vytváří představu o územním rozložení hodnot zkoumaných veličin; např. mapy rozložení průmyslu v určitém městě
- Pozn.: k psaní dat v číselné formě:
- arabská číslice znamená čtvrtletí: tzn. 4/2014 je čtvrté čtvrtletí r. 2014
- římská číslice znamená měsíc: tzn. IV/2014 je duben r. 2014

týden





3.1.2 Tabulky (str. 40)




- isou výhodné pro přesný záznam naměřených dat,
- nevýhodou je horší názornost, a tím i vybavovací schopnost informace, kterou shromážděná data obsahují (sloupce i řádky se doporučuje číslovat)
- zásada vyplňování vždy se musí vyplnit celá tabulka, nesmí zůstat prázdné políčko!

© Tůmová týden

Základní prvky tabulky.

Tab. &: NÁZEV TABULKY


		HLAVIČKA TABULKY					
(a)	(b)	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(11)			1)			
LEGENDA	(12)		POLÍČKO				
TABULKY	(13)				2)		




ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY

© Tůmová

základní části tabulek





- legenda vyjadřuje obsah jednotlivých řádků
- políčko = průnik sloupce a řádku
- *pole* = množina všech políček
- poznámky –
- obecné (vztahují k celé tabulce a uvádějí se pod nebo nad tabulkou),

zvláštní (týkají se jednotlivých údajů)

týden © Tůmová 22

symboly a značky doporučené normou pro záznam do tabulky



normalizované - doporučené, podnik může mít jinou, ale vždy jednotnou formu

- ležatá čárka (-) skutečná nulová hodnota
- nula (0) údaj má menší hodnotu než je polovina jednotky, na kterou údaj zaokrouhlujeme (např. 5,3; 5,4; 0,03 jde k 0)



• tečka (.) – údaj patrně neexistuje, v okamžiku vyplňování tabulky není k dispozici (např. opožděné telefonní hlášení)



24

- ležatý křížek (x) údaj je logicky nemožný
- hvězdička (*) údaj je předběžný
- plus, minus (+, -) značení intervalů otevřených (uzavřených)

3.2 Postupové (vývojové)



diagramy a mapy vad (str.41)

- pro vytváření diagramů doporučená ČSN ISO 5807 Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy programu a diagramy zdrojů systému - a to, např.
- symboly dat,
- symboly zpracování,
- specifické symboly zpracování znázornění

3. týden © Tůmov



25

 spojka – výstup do jiné části vývojového diagramu a pokračování na jiném místě



konec – konec postupu činnosti v dané větvi diagramu



• spojnice – tok činnosti v systému (lze ji doplnit šipkou)

 zpracování (proces, činnost) – představuje provádění určité činnosti v systému kvality





 rozhodování – symbol představuje rozhodovací činnost



týden

týden

26

 paralelní zpracování – představuje synchronizaci dvou nebo více paralelních činností; tyto činnosti nemohou být zahájeny, pokud nejsou předchozí ukončeny




28




 vzájemný vztah – vztah dvou nebo více symbolů nebo ohraničení oblasti (přerušovaná čára)

3. týden © Tůmová 27

© Tůmová






Mapy vad

- informace o rozložení vad na tělese výrobku:
- zakreslení místa vad do náčrtku součásti, polotovaru apod.,
- získá se představa o místní koncentraci vad,
- je-li velká koncentrace vad lze lépe zjistit možné příčiny vzniku vad,
- uplatňuje se na dílenských výkresech i na přesné tech. dokumentaci, i v kancelář. dokumentech



c) Symbolický – lokalizace neshod na obrázku dílu (viz obrázek 6.21).





3. týden © Tůmová 31 3. týden © Tůmová 32

3.3 Diagramy příčin a následků (str. 43)



- základním a zároveň jednoduchým nástrojem řízení jakosti je diagram příčin a následků, pro svůj tvar se nazývá také <u>diagram "rybí kostry"</u>
- diagram sestavil Kaoru Ishikawa v Tokiu v r. 1943
- uvádí vztahy mezi příčinami a následky
- hlavní příčiny jsou obvykle v tzv. 6 (5) M:
- měření, lidé, materiál, metody, stroje přístroje, prostředí

(messen, Menschen, Material, Methoden, Maschienen, Umwelt – Milien)

týden © Tůmová

3.3.2 Přehled metod (str. 43)

diagram analýzy proměnlivosti procesu

- Problém: např. problém s reklamací od zákazníka
- řešení: vytvoříme 7 10 členný pracovní tým z vybraných pracovníků podniku, každý z těchto lidí má:
 - různé pracovně-funkční zařazení,
 - znalosti o obchodní problematice,
 - zároveň je to odborníci ve své funkční profesi

využije se brainstorming

3.3.1 Všeobecné poznatky




- Využívají se 3 typy diagramů,
- k řešení se vždy používá brainstorming
- Domácí úkol:
- zopakovat si princip brainstormingu!

3. týden © Tůmová

- tým je schopen sestavit diagram příčin a následků,
- metoda má 3 základní kroky:
- 1. krok: správná identifikace následků
- 2. krok: zjištění hlavní příčiny řešeného následku
- 3. krok: určení veškeré možné subpříčiny pomocí metody brainstormingu



3. týden © Tůmová 35 3. týden © Tůmová



5 nebo 6 M: člověk, stroje, materiál, metody, měření, okolní prostředí

9 M: 6M + trh, konkurence, management ® Túmová

Participant Absention Best on Best on

diagram klasifikace procesu

- Použití:
- analýza v oblasti služeb nebo analýza ve výrob. podniku zejména u technologického sledu operací
- metodou klasifikace procesu lze poznat průběh procesu, který se zdokonaluje:
 seznámíme se se základními vlastnostmi, které ovlivňují kvalitu v každé dílčí operaci



37

- metoda má 3 kroky:
- 1. krok: vytvoření postupového diagramu
- 2. krok: přisouzení příčin a subpříčin ke každému prvku nebo činnosti
- 3. krok: brainstorming




3. týden © Tůmová 39 3. týden © Tůmová 40

diagram vyšetřování příčin



- metoda zahrnuje pouze brainstorming z hlediska všech možných příčin, které se zapisují v dokonalém sledu, jak byly týmem zjištěny
- z důvodu urychlení práce lze s výhodou použít "metodu příbuznosti"
- základem metody je brainstorming:
 - vnuknuté nápady se zapisují buď na malé kartičky či lístky,
 - každá kartička smí obsahovat pouze jeden nápad

 informace setřídí na jednotlivé skupiny a podskupiny



 vznikne tzv. "diagram příbuznosti", tj. základ pro vytvoření skutečného diagramu příčin a následků



3. týden © Tůmová 41 3. týden © Tůmová 42