


KET / RJTD

ZS 2016/17

Základní nástroje řízení jakosti



7 Statistická přejímka jakosti

7 Statistická přejímka jakosti opakování

- o metoda výběrové kontroly jakosti
- postup, který na základě parametrů a výběru rozhoduje o přijmutí nebo zamítnutí dávky jako celku
- o druhy:
 - stoprocentní (zdraví, bezpečnost, norma, smlouva)
 - výběrová
- o dělení:
 - srovnáváním pro diskrétní veličinu
 - měřením pro spojitou veličinu

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

- druhy:
 - jedním výběrem, postupným výběrem
 - pro jednostrannou toleranci, pro oboustrannou toleranci (tzv. propojená kontrola)
- provedení:
 - numerické, grafické
- o přejímací plány:
 - "s" plány založeny na výběrové směrodatné odchylce
 - "o" plány založeny na směrodatné odchylce celého souboru
 - "R" plány založeny na rozpětí

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

Statistická přejímka měřením

- ČSN ISO 3951-1 Statistické přejímky měřením Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL
- ČSN ISO 3951- 2 Statistické přejímky měřením Část 2: Obecné stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii při nezávislých znacích kvality
- ČSN ISO 3951-3 Statistické přejímky měřením Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii
- ČSN ISO 3951-4 Statistické přejímky měřením Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality
- ČSN ISO 3951-5 Statistické přejímky měřením Část 5: Přejímací plány AQL postupným výběrem při kontrole měřením (známá směr. odchylka)
- ČSN ISO 8423 Přejímací plány postupným výběrem při kontrole měřením pro procento neshodných jednotek (známá směrodatná odchylka)

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

o rozdíly oproti přejímce srovnáváním:

- technicky náročnější (vyškolený personál, měřidla)
- stačí menší rozsah výběru n
- musí být splněny složitější podmínky:
 - 1. spojitá série dávek, 1 výrobce, 1 výrobní proces
 - 2. uvažuje se pouze 1 měřitelný znak jakosti
 - 3. chyba měření je zanedbatelná (max. 10% odchylky procesu)
 - 4. výroba je stabilizovaná
 - 5. znak jakosti má $N(\mu, \sigma^2)$
 - 6. musí být definována horní mezní hodnota (U), dolní mezní hodnota (L) nebo obě

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

- o Postup při "s" metodě
 - 1) zjištění kódového písmena
 - 2) zjištění rozsahu výběru *n*
 - 3a) jednostranná mezní hodnota zjištění přejímací konstanty (přejímací číslo) k
 - 3b) oboustranná tolerance (propojená kontrola) a rozsah $n \ge 5$ zjištění hodnoty f_s a křivky přijetí z diagramů s-D až s-R
 - 4) provedení náhodného výběru *n*
 - 5) výpočet \bar{x} , s a rozhodnutí o přijatelnosti dávky

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

Kritérium přijatelnosti – jednostranná mezní hodnota

 $Q_{U_{-}}Q_{L}\dots$ ukazatel jakosti

$$Q_U = \frac{U - \overline{x}}{s} \qquad Q_L = \frac{\overline{x} - L}{s}$$

- porovnáme s přejímacím číslem a pokud $Q_U \ge \mathbf{k}$, resp. $Q_L \ge k$ tak dávku přijmeme.
- pokud není, dávku zamítneme (třídění, vrácení,...).

Kritérium přijatelnosti – oboustranná mezní hodnota

- $s_{max} = (U L)$. f_s pokud $s > s_{max}$, dávku zamítneme
- pokud není, pokračujeme grafickým vyhodnocením v jednom z diagramů s-D až s-R (přijetí / zamítnutí dávky)

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

Tabulka A.1 – Kódová písmena rozsahů výběrů a kontrolní úrovně

Rozsah dávky	,	Speciální kor	trolní úrovn	ě	Obecr	né kontrolní u	írovně
nebo dodávky	S-1	S-2	S-3	S-4	ı	II	Ш
2 až 8	В	В	В	В	В	В	В
9 až 15	В	В	В	В	В	В	С
16 až 25	В	В	В	В	В	С	D
26 až 50	В	В	В	С	С	D	E
51 až 90	В	В	С	С	С	E	F
91 až 150	В	В	С	D	D	F	G
151 až 280	В	С	D	E	F	G	Н
281 až 500	В	С	D	E	·F	Н	J
501 až 1 200	С	С	Е	F	G	J	K
1 201 až 3 200	С	D	E	G	Н	К	L
3 201 až 10 000	С	D	F	G	J	L	M
10 001 až 35 000	С	D	F	н	K	M	N
35 001 až 150 000	D	Е	G	J	L	N	Р
150 001 až 500 000	D	E	G	J	M	Р	Q
500 000°) a více	D	E	Н	K	N	Q	R

POZNÁMKA Kódová písmena rozsahu výběru a kontrolní úrovně v této části ISO 3951 odpovídají těm, která jsou uvedena v ISO 2859-1.

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

Tabulka A.2 – Rozsahy výběrů pro kódová písmena rozsahů výběrů a kontrolní metodu

Kódové písmeno	s" me	etoda	"σ" m	etoda	Ekvivalentní rozsah výběru při přejímce srovnáváním v ISO 2859-1			
rozsahu výběru	Normální a zpřísněná kontrola	a zpřísněná Zmirněná		Normální a zpřísněná kontrola	Zmírněná kontrola			
В	3	3	2	2	3	2		
С	4	3	3	2	5	2		
D	6	3	4	2	8	3		
E	9	4	6	3	13	5		
F	13	6	8	4	20	8		
G	18	9	10	6	32	13		
Н	25	13	12	8	50	20		
J	35	18	15	10	80	32		
K	50	25	18	12	125	50		
L	70	35	21	15	200	80		
M	95	50	25	18	315	125		
N	125	70	32	21	500	200		
Р	160	95	40	25	800	315		
Q	200	125	50	32	1 250	500		
R	250	160	65	40	2 000	800		

POZNÁMKA Kódová písmena rozsahu výběru a kontrolní úrovně v této části ISO 3951 odpovídají těm, která jsou uvedena v ISO 2859-1.

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

Tabulka B.1 – Přejímací plány jedním výběrem pro normální kontrolu (základní tabulka): "s" metoda


		_	_					,		erein pro	Hommu	III KOIILI	ora (zaki	aum tab	uikaj. "o	metou	а		
Kódové	Rozsah		Přípustná mez kvality % neshodných																
písmeno		0,0)1	0,015	0	,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
		h		k		k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
В	3					Т						П				1	0,954	0,818	0,526
С	4		Ш													1,163	1,046	0,853	0,580
D	6					\perp								1	1,395	1,275	1,108	0,902	0,587
Е	9												1	1,615	1,494	1,338	1,159	0,907	0,597
F	13		П			1						↓	1,830	1,712	1,565	1,405	1,189	0,938	0,614
G	18			\perp		┸					1	2,025	1,910	1,770	1,622	1,429	1,212	0,944	0,718
Н	25					1				↓	2,215	2,102	1,969	1,829	1,652	1,457	1,225	1,035	0,809
J	35					1			1	2,399	2,289	2,160	2,028	1,862	1,684	1,476	1,311	1,118	0,912
K	50		Ш		\perp	\perp		<u> </u>	2,569	2,461	2,336	2,209	2,052	1,885	1,693	1,543	1,372	1,193	0,947
L	70						↓	2,736	2,631	2,510	2,389	2,239	2,082	1,904	1,766	1,611	1,451	1,238	1
M	95					ţ	2,889	2,787	2,670	2,553	2,410	2,261	2,093	1,965	1,822	1,676	1,484	1	
N	125			_	3	,037	2,937	2,824	2,711	2,574	2,432	2,274	2,154	2,021	1,886	1,710	1		
Р	160	١,	-	3,179	3	,082	2,973	2,865	2,733	2,597	2,447	2,334	2,209	2,083	1,921	1			
Q	200	3,3	10	3,215	3	,109	3,004	2,877	2,747	2,603	2,495	2,377	2,258	2,106	1				
R	250	3,3	50	3,247	3	,146	3,023	2,898	2,760	2,657	2,545	2,432	2,289	1					

POZNÁMKA 1 Kódová písmena rozsahu výběru v této části ISO 3951 odpovídají těm, která jsou uvedena v ISO 2859-1

OZNÁMKA 2 Značky: V této oblasti neexistuje žádný vhodný přejímací plán; použije se první přejímací plán pod šipkou. Je-li rozsah výběru roven rozsahu dávky.

T V této oblasti neexistuje žádný vhodný přejímací plán; použije se první přejímací plán nad šipkou.

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením



1 AQL % (nor

2 AQL % (zpřísněná, F

3 AQL % (zmírněná, H)

Obrázek 22 – Diagram s-F – Křivky přijetí pro dvoustranné mezní hodnoty při propojené požadavku na AQL: "s" metoda – Kódové písmeno rozsahu výběru F (rozsah výběru 1: (pro zmírněnou kontrolu kódové písmeno rozsahu výběru hod.)

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

Tabulka E.1 – Hodnoty f_{σ} pro maximální směrodatnou odchylku procesu pro dvoustranné mezní hodnoty při propojené kontrole: "σ" metoda

Přípustná mez kvality % neshodných	f_{σ}
0,010	0,125
0,015	0,129
0,025	0,132
0,040	0,137
0,065	0,141
0,10	0,147
0,15	0,152
0,25	0,157
0,40	0,165
0,65	0,174
1,0	0,184
1,5	0,194
2,5	0,206
4,0	0,223
6,5	0,243
10,0	0,271

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

Tabulka C.1 – Přejímací plány jedním výběrem pro normální kontrolu (základní tabulka): "σ" metoda

Kódové	Rozsah													Př		mez kval odných	ity						
ísmeno	výběru	0,01		0,01	5	0,0	25	0,	04	0,0	065	0,10	0,15	,	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,
		k		k		k	1	- 5	k	- 3	k	k	k		k	k	k	k	k	k	k	k	k
В	2																	П		1	0,620	0,478	0,2
С	3			1							1								l l	0,991	0,841	0,643	0,4
D	4		⊥															↓	1,296	1,148	0,964	0,760	0,4
Ε	6																1	1,578	1,432	1,256	1,068	0,818	0,5
F	8			1							1					↓	1,821	1,682	1,517	1,344	1,121	0,872	0,5
G	10														Į.	2,030	1,897	1,742	1,581	1,378	1,157	0,893	0,6
Н	12		T	Т									1		2,223	2,096	1,949	1,800	1,613	1,412	1,179	0,991	0,7
J	15			1								↓	2,410	0	2,289	2,150	2,009	1,835	1,650	1,439	1,273	1,082	0,8
K	18									١.,	Į_	2,576	2,459	9	2,327	2,193	2,029	1,857	1,662	1,511	1,340	1,162	0,9
L	21							-1	,	2,7	38	2,627	2,500	0	2,374	2,218	2,057	1,876	1,737	1,582	1,422	1,210	1
M	25			1		1	,	2,8	390	2,7	83	2,661	2,540		2,393	2,240	2,070	1,941	1,797	1,650	1,459	†	
N	32			Ţ		3,0	41	2,9	937	2,8	20	2,704	2,563	3	2,419	2,258	2,136	2,001	1,866	1,690	4		
Р	40	Ţ	Т	3,18	6	3,0	86	2,9	974	2,8	162	2,727	2,589	9	2,436	2,321	2,194	2,068	1,905	1			
Q	50	3,319		3,22	2	3,1	13	3,0	005	2,8	75	2,742	2,596	3	2,487	2,367	2,247	2,094	†				
R	65	3,359		3,25	4	3,1	50	3,0	025	2,8	197	2,758	2,653	3	2,539	2,426	2,281	†					

POZNÁMKA 1 Kódová písmena rozsahu výběru v této části ISO 3951 odpovídají těm, která isou uvedena v ISO 2859-1

POZNÁMKA 2 Značky: V této oblasti neexistuje žádný vhodný přejímací plán; použije se první přejímací plán pod šipkou. Je-li rozsah výběru roven rozsahu dávky, nebo ho převyšuje, provede se 100 % kontrola.

V této oblasti neexistuje žádný vhodný přejímací plán; použije se první přejímací plán nad šipko

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

o Příklad 1:

max. teplota výrobní operace je 60 °C

N = 100 ks

AQL = 2.5 %

kontrolní úroveň II.

- a) normální kontrola
- b) zpřísněná kontrola
- c) zmírněná kontrola

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

o Příklad 2:

Předepsána výrobní teplota min. 60 °C, max. 70 °C

N = 96 ks

kontrolní úroveň II.

normální kontrola

- a) AQL = 1.5 %
- b) AQL = 4 %

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

- o Postup při "σ" metodě
 - 1) oboustranná tolerance (propojená kontrola)
 - zjištění součinitele fo
 - výpočet $\sigma_{max} = (U L)$. fo
 - pokud $\sigma > \sigma_{max}$, pak je dávka zamítnuta
 - 2) zjištění kódového písmena
 - 3) zjištění rozsahu výběru n a přejímací konstanty (přejímací číslo) k
 - 4) provedení náhodného výběru n
 - 5) výpočet \bar{x} a rozhodnutí o přijatelnosti dávky (s není nutné počítat)

$$\bar{x}_L \leq \bar{x} \leq \bar{x}_U$$

7 Statistická přejímka jakosti přejímka měřením

• Příklad 3:

Elektrický odpor součástky je $(520 \pm 50) \Omega$. Výroba má rychlost 2500 jednotek na kontrolní dávku.

Z předchozí výroby známo σ = 21,0 Ω kontrolní úroveň II. normální kontrola AQL = 4 %

Namè	éřené
hodr	noty:
(v ohr	nech)
515	514
491	507
479	484
507	526
543	552
521	499
536	530
483	512
509	492

- 88		
- 33		
- 88	RID B	
-		
- 88		
-		
- 88		
-		
- 88	RID B	
-		
- 88		
-		
- 88		
- 11		
- 88		
- 11		
133		
- 8		
- 88		
- 11		
- 88		
- 11		
133		
- 88		
133		
- 88	RID B	
-		
- 6		
- 6		
- 6		
113		
- 6		
- 6		
- 8		
- 4		
- 88		
- 88		
13		
- 88		
133		
- 88		
- 88		
100		

DĚKUJI ZA POZORNOST