



Fakulta elektrotechnická

Katedra technologií a měření

KET/RJTD

8. přednáška – Statistická přejímací kontrola kvality (pokračování)

8. týden © Tůmová



1. bezopravné přejímací plány P₁, P₂

- používají se pro mezipodnikové i vnitropodnikové ověřování jakosti dodávek
- splňují požadavky

$$L(p_1; n, c) = 1 - \alpha$$

$$L(p_2; n, c) = \beta$$

• ČSN 01 02 54 (Tab. I, II a III pro přejímací plány (n, c) a $\alpha = \beta = 5 \%$





5.2 Statistická přejímací kontrola kvalita srovnáváním

(pokračování, tato část není ve skriptech) ČSN 01 02 54

Tato ČSN platí již od r. 1974

8. týden © Tůmová

2. opravné přejímací plány P₂

- používají se pro mezipodnikové i vnitropodnikové ověřování kvality dodávek s požadavkem na přetřídění zamítnutých dodávek, nebo
- pokud odběratel požaduje min.celkové kontrolní náklady
- Splňují požadavek:

$$L(p_2) = \beta$$

- při opravné přejímce se minimalizuje střední počet kontrolovaných produktů při průměrném podílu neshodných jednotek v dodávce za podmínky
- ČSN 01 02 54 (Tab. IV)

8. týder

© Tůmová

3. opravné přejímací plány PL



- pro přejímky opakujících se dodávek stejného produktu od stejného dodavatele (mezioperační kontrola), tj. ochrana průměrné kvality,
- systém, který při opravné přejímce minimalizuje střední počet kontrolovaných výrobků při průměrném podílu neshod.jednotek v dávce za podm.
- $\max AOQ(p) = AOQL \approx p_L$ kde p_L ... nejhorší průměrná výstupní jakost AOQL s podílem neshodných jednotek p_L

4. opravné přejímací plány AOQ

- používá se pro přejímky opakujících se dodávek stejného produktu od stejného dodavatele (mezioperační kontrola) – ochrana průměrné kvality
- splňují požadavek při opravné přejímce se minimalizuje střední počet kontrolovaných produktů při průměrném podílu neshodných jednotek v dodávce



- <u>průměrná výstupní jakost AOQ</u> (str. 90)
- (Average Outing Quality) = průměrný podíl neshodných jednotek po kontrole v mnoha dávkách, když před kontrolou byl podíl neshodných jednotek p
- pokud je výpočet AOQ proveden pro různé hodnoty p, z nichž každá má různou pravděpodobnost přijetí, je výsledkem graf průměrné výstupní jakosti (u dávek tvořících sérii)
- protože je ppst přijetí dodávky s podílem neshodných jednotek p = 1 je P = 0%, platí

$$AOQ(0) = AOQ(1) = 0$$

• Poznámka: doplňte graf AOQ = (p)

5.3 Statistická přejímací kontrola kvality měřením (str. 108)



- zjišťujeme kvantitativní hodnoty určitého znaku kvality x
- přejímací postupy při přejímkách měřením platí jen za předpokladu, že sledovaný znak kvality x má normální rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$
- variabilita znaku kvality x je známá z předchozích přejímek nebo se odhaduje z výběrové hodnoty

n CTU

Dělení přejímek podle variability znaku kvality *x*



- 1. znak x známe z předchozích přejímek "σ" plány
- 2. znak x odhadneme z výběrové hodnoty
- a) z výběrové směrodatné odchylky "s" plány

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \overline{x} \right)^2}$$

8. týden

9



$$\overline{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$



b) z průměrného variačního rozpětí – "R" plány

$$\overline{R} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} R_i$$

kde $m \dots$ počet podskupin, na které se rozdělí hodnoty x_I ,

$$X_2, \ldots$$

 R_i ... variační rozpětí v i-té podskupině

8. týden © Tůmová

5.3.1 Charakteristika statistické přejímky měřením



- při kontrole měřením mohou nastat 2 případy:
- Je předepsána 1 mezní hodnota kontrolovaného znaku x

$$\dots$$
 ČSN ISO \dots U nebo L ,

... ČSN ...
$$T_H$$
 nebo T_D ,

- výrobek vyhovuje, je-li hodnota kontrolovaného znaku x < U nebo x > L
- jsou předepsány 2 mezní hodnoty pro znak x,
 - výrobek vyhovuje, je-li hodnota kontrolovaného znaku mezi mezními hodnotami L < x < U

kde U... horní mezní hodnota L... dolní mezní hodnota



10

- rozhodné číslo k (přejímací číslo k)
 - = konstanta závislá na předepsané hodnotě AQL a na rozsahu výběru n
- podle ČSN:
 index podle typu přejímky
 "s"-, "o"- nebo "R"- plán, --> k_s, k_o, k_R
- podle ČSN ISO:
 indexy u rozhodného čísla k nejsou nebo se značí podle
 mezních hodnot, tzn. k_U a k_L)
 8. týden

• ukazatel jakosti Q



= funkce mezní hodnoty U nebo L, výběrového průměru x a výběrové směrodatné odchylky s

- o dávce se rozhoduje na základě porovnání Q s rozhodným (přejímacím) číslem k
- testujeme hypotézu


$$H_0: p \leq p_1$$

proti

$$H_1: p \succ p_1$$

lze popsat test hypotézy Ho

- pro horní a dolní meze



• pomocí kvantilů rozdělení N(0,1) u_{1-n1}



horní mez

$$H_0: \frac{T_H - \mu}{\sigma} = u_{1-p_1} \qquad H_0: \frac{\mu - T_D}{\sigma} = u_{1-p_1}$$

$$H_0: \frac{\mu - T_D}{\sigma} = u_{1-p_1}$$

$$H_0: \frac{U-\mu}{\sigma} = u_{1-p_1}$$
 $H_0: \frac{\mu-L}{\sigma} = u_{1-p_1}$

© Tůmová

8. týden

• "o" plány = přejímací plány při známé směrodatné odchylce o znaku x



13

dodávku přijmeme, pokud

$$\frac{T_H - \overline{x}}{\sigma} \ge k_{\sigma} \qquad \frac{\overline{x} - T_D}{\sigma} \ge k_{\sigma} \qquad \text{ČSN}$$

$$\frac{U - \overline{x}}{\sigma} \ge k_U$$
 $\frac{\overline{x} - L}{\sigma} \ge k_L$ ČSN ISO

a v opačném případě dodávku zamítneme

• ukazatele jakosti (jen podle ČSN ISO)



$$Q_U = \frac{U - \overline{x}}{\sigma}$$

$$Q_L = \frac{\overline{x} - L}{\sigma}$$

o dávce se rozhoduje na základě porovnání Q s rozhodným (přejímacím) číslem k

dodávku přijmeme, pokud:

$$Q_U \geq k_U$$

$$Q_I \geq k_I$$

© Tůmová 15 8. týden

© Tůmová 8. týden

• "s" plány = přejímací plány při odhadnuté neznámé hodnotě znaku x pomocí výběrové směrodatné odchylky s



dodávku přiimeme, pokud

$$\frac{T_H - \overline{x}}{s} \ge k_s \qquad \frac{\overline{x} - T_D}{s} \ge k_s \qquad \text{ČSN}$$

$$\frac{U - \overline{x}}{s} \ge k_U \qquad \frac{\overline{x} - L}{s} \ge k_L \qquad \text{ČSN ISO}$$

a v opačném případě dodávku zamítneme



- "R" plány = přejímací plány při odhadnuté neznámé hodnotě s znaku x pomocí průměrného variačního rozpětí R
- dodávku přijmeme, pokud

$$\frac{T_H - \overline{x}}{\overline{R}} \ge k_R \qquad \frac{\overline{x} - T_D}{\overline{R}} \ge k_R \qquad \text{ČSN}$$

$$\frac{U - \overline{x}}{\overline{R}} \ge k_U \qquad \frac{\overline{x} - L}{\overline{R}} \ge k_L \qquad \text{ČSN ISO}$$

a v opačném případě dodávku zamítneme

• ukazatele jakosti (podle ČSN ISO)

$$Q_U = \frac{U - \overline{x}}{s} \qquad Q_L = \frac{\overline{x} - L}{s}$$

$$Q_L = \frac{\overline{x} - L}{s}$$

ukázka grafického řešení

$$\frac{U - \overline{x}}{s} \ge k_{U}$$

$$U - \overline{x} \ge k_{U} . s$$

$$U \ge k_{U} . s + \overline{x}$$

 pozn. polorovina ohraničená rovnicí vyjadřuje oblasti, kde dodávku přijmeme (zamítneme)

8. týden 18



• ukazatele jakosti (podle ČSN ISO)

$$Q_U = \frac{U - \overline{x}}{\overline{R}} \qquad Q_L = \frac{\overline{x} - L}{\overline{R}}$$



20



Přehled ČSN ISO přejímky měřením (1)



- ČSN ISO 3951- Statistické přejímky měřením
- -1:2008 Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL
- -2:2010 Obecné stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii při nezávislých znacích kvality
- -3:2010 Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

8. týden © Tůmová

5.4 Kombinovaná přejímací kontrola k v a l i t y (str. 121)

- \bullet z dávky N jednotek vybereme n jednotek ke kontrole měřením
- podle výsledků této přejímky jsou dvě možnosti



Přehled ČSN ISO – přejímky měřením (2)



- -4:2013 Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvalitv
- -5:2010 Přejímací plány AQL postupným výběrem při kontrole měřením (známá směrodatná odchylka)
- ČSN ISO 8423:2012 Přejímací plány postupným výběrem při kontrole měřením pro procento neshodných jednotek (známá směrodatná odchylka)



© Tůmová

8. týden

• dávku přijmeme, pokud platí

$$H_0: p \le p_0$$



 $H_1: p \succ p_0$

- zbylé (N-n) jednotek v dávce zkontrolujeme srovnáváním.
- Všechny nalezené neshodné jednotky se opraví nebo nahradí shodnými (přejímka opravná)

© Tůmová

23

8. týden

• Ale platí-li

© Tůmová

kvalita vybraných jednotek se posuzuje
1) měřením,
proto musí být splněny tyto předpoklady:



- a) sledujeme 1 jakostní znak *x*
- b) jakostní znak má mít rozdělení $N(\mu,\sigma^2)$
- c) hodnotě znaku x je předepsána 1 mezní hodnota (horní nebo dolní)
- 2) Pokud kvalita vybraných jednotek nevyhovuje, posuzují se zbývající jednotky srovnáváním

8. týden © Tůmová 25

 střední náklady na kombinovanou přejímku při podílu neshodných jednotek



$$p = \overline{p}$$

$$C_{ms} = nc_{m}^{*} + [(N - n)]c_{s}^{*}$$

s pravděpodobností

$$\left[1-L\left(\overline{p},n,k\right)\right]$$

• náklady na kombinovanou přejímku



 c_m *, resp. c_s * ... cena přejímky 1 kontrol. jednotky měřením, resp. srovnáváním

náklady pro přejímku měřením

$$nc_{m}^{*}$$
 s pravděpodobností $L(p,n,k)$

náklady pro přejímku srovnáváním

$$\left[nc_{m}^{*} + (N-n)c_{s}^{*}\right] \quad \text{s ppsti} \quad \left[1-L(p,n,k)\right]$$

8. týden © Tůmová 26



8. týden

Přehled ČSN ISO – další typy přejímek



28

- ČSN ISO 10725:2002 Výběrové přejímací plány a postupy pro kontrolu hromadných materiálů
- ČSN ISO 13448 Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) –
- -1:2005 Směrnice pro přístup APP
- -2:2005 Koordinované přejímací plány jedním výběrem pro přejímku srovnáváním

8. týden © Tůmová 27

© Tůmová

fáze násusoj	Divod per dephysin	Sactions Sactions	Acestyles parcin peatakons	Edentifikaruduf austrijai Resast	Vyluodunoeni efekto	Steadardizzo: esedio lesení	Holmoeni elektroosi a tiikansi paroza
Afteital diagram	AA	}	A	AA	Ĭ T		A
Diagram vzejemných vstalní	.A.A.		A	A			Α
Systematický diagram	AA	L	A	Λ			Α
Madowy dagram	A	A	.A.	A		AA	.6.
Amalýzu údajú v matici	A	A		A	A		A
Diegram PDFC	A.A.			AA		A	A
tilikarý graf.	A.			A			A
Metoda QFD	À.	A	À	A			A
Menoda FMEA	A		AA	AA	A		- A.
Metoda PTA	A		AA	A.	A		A
Navdevání sapertusenni			AA.	AA	A	i	A
Hodoocani appeobilesti prepasu	A.	AA	A	A	A.	A	A
Modnocení způsobilestí výrobráho zařízení	۸	AA	A	A	A		А
Hedocesi rptrobilesi system, mišeri	A	AA	A		A.		A
Vývojový diagram	AA	A	1	A		AΛ	A
Dingma pitčia a následko:			AA		٨		A
Formuläi pro ebër tidajti	7.00	AA	AA	A	A	A	£.
Faretův diagram	AA.	A	AA		Ď.		A
Histogram.	A.	AA	A.		A	A	A
Bodový diagosm	A		AA.		Α.		Δ
Regulatrii dingram	AA	AA	A	A	A.	A	Δ.





Obc. 2.4: Matienwý diagram shodnestí upistnění vybraných základních nástacjú manaden gementa jakostí v jednotlivých říšřítěnýkozau naustálého zleptování. AA – nástroj je zvláště vhodný pro použití v dané řází, A – nástroj je vhodný pro použití v dané řází

29

Látka z těchto 8 přednášek a aplikačních cvičení je obsahem





testů k zápočtu a 1.části zkoušky

DĚKUJI ZA POZORNOST

8. týden © Tůmová 30