#### Was ist Qualität?

Qualität ist die vollständige Erfüllung aller vertraglich vereinbarten Eigenschaften eines Produktes und oder einer Dienstleistung für einen definierten festgelegten Verwendungszweck

### Qualitätsmanagement:

Die Summe aller Tätigkeiten die zur Erhaltung/Erzeugung einer Dienstleistung oder Ware beitragen.

#### Management:

Planen, verwalten, (kontrolliertes) Einsetzen von Ressourcen (HR, Geld, Rohstoffe, Zeit,...)

#### Ziele:

- Kundenzufriedenheit
- Immer weiter verbessern

### Prozess:

Eine Reihe von Arbeitspaketen die je einen In - & Out- put (Material & Daten) haben, jeder Output dient dem nächsten Arbeitspaket als Input. Der Vorgang der Änderung von Input zu Output nennt sich Transformation.

IPC: In-Prozess-Kontrolle

Software: Pair(/Pear) Programming nicht nachher fehler erkennen, sondern parallel kontrollieren und dadurch direkt korrigieren

Input und Output Kontrolle

## Regelkreise:

Steuern : ohne Rückmeldung (normal bremsen) Regeln : Mit (sensorischer) Rückmeldung (ABS)


Organisation beinhaltet die Prozesskette und bringt das Produkt zum Kunden.

Prozesskette: Input ->PROZESS->Output ist INPUT -> PROZESS -> Output ...

Kleiner Regelkreis zw PR/DL und Prozesskette.

Kleiner Regelkreis zw Prozesskette und Organisation.

Großer Regelkreis zw Organisation und Kunden.



Ausstoß: Menge die Man Produziert. Ausschuss: Menge die defekt ist.


## Regeltechnischer Prozess


Sättigung : geschlossenes System hat Maximum für einen bestimmten Wert erreicht -> Gleichgewicht stellt sich ein. Umso näher man diesem kommt, umso langsamer kommt man voran (e-Funktion).

Sollwert W ----- REGLER----- Stellgröße Y------- Regelstrecke-----x Regelgröße-----

- Regelstrecke : geschlossenes System mit Input und Output
  - o z.B. nimmt Energie von heizung, gibt über tür/fenster/mauer wieder ab
  - onne ausgleich : kein soll/ist vergleich mit 0
- Regler : Verstärker der dafür sorgt, dass die Regelstrecke versorgt wird
  - o Regler : z.B. Ventil
- Regelkreis (alles mit rückkopplung)
- W:z.B. 22°
- Z1 ... Zn : Störgröße, z.B. Laptops (ungeregelte Störfaktoren für die Temperatur)
- Regelgröße X Output : z.B: Temperatur
- Regelabweichung x = W X
- Sollwert W (aka Führungsgröße)
  - o z.B. gewünscht Temperatur
- Stellgröße Y
  - z.B. Öffnung des Ventils
- Integralanteil : Menge Energie die man zuführen muss um IST zu erhalten wenn es gleich SOLL ist

Guter Regler pendelt nicht ein sondern nähert an.





# Beweggründe für Qualitätsmanagement


- Organisation
- Eingangskontrolle von gelieferter Ware
  - o Ich bin dem Kunden gegenüber verantwortlich
- Ausgangskontrolle bei Lieferung zum Kunden
- Kunde nimmt dies und muss es wieder kontrollieren usw

#### Daher:

- -> Jeder macht Ausgangsprüfung Wettbewerbsfähig
  - o zertifiziert nach ISO 9001
  - -> Eingangsprüfung durch Vertrauen und Stichproben ersetzen
  - -> Alle haben ein QM-System und liefert inkl Prüfdaten
    - wer keins hat, hat keine Aufträge weil mehraufwand (In-kontrolle) zu teuer
- -> Abwehr von ungerechtfertigten Schadenersatzansprüchen durch Rückführbarkeit
  - -> Stichprobe
    - günstig
    - minimiert risiko für beide seiten

#### Gründe für Qualitätsprüfstufen:

- 5 Gründe :
  - Wettbewerbsfähigkeit
  - glaubwürdige lieferanten -> stichprobe
  - Abwehr von ungerechtfertigten Schadenersatzansprüchen durch Rückführbarkeit
  - o Zertifikat lässt Erwartungen steigen
  - gesetzliche Auflagen (CE)
- Zwingend :
  - o KUNDE
  - GESETZGEBER



## Umsetzung

Einführung eines Norm-konformen QM-Systems (ISO 9001)

- 1. Abbilden des Ist-Zustand als Prozesskette
- 2. Optimieren der Prozesskette
  - a. evtl nicht notwendig : unwahrscheinlich aber möglich
- 3. "Verfahren" werden gebildet.