

Guide de référence rapide

MaxiCharger AC Ultra

Scannez le code QR suivant pour accéder au manuel pour plus d'informations:

Trouvez votre code PIN à 8 chiffres suivant.



Merci pour votre achat de cet équipement Autel. Nos équipements sont fabriqués dans le respect des normes strictes et offriront des durables performances sans défaut à condition qu'ils soient utilisés conformément aux instructions et correctement entretenus.



IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ces instructions et porter une attention particulière aux avertissements et précautions de sécurité avant d'utiliser ou d'entretenir cet équipement. L'utilisation incorrecte de ce produit peut causer des dommages matériels et/ou corporels et annulera la garantie du produit.

AVERTISSEMENT

- Lisez et suivez tous les avertissements et instructions avant d'installer et d'utiliser le MaxiCharger.
- Seul un électricien qualifié est autorisé à installer, entretenir, réparer et relocaliser le MaxiCharger.
- L'utilisateur ne doit pas essayer d'entretenir ou de réparer le MaxiCharger car il ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur.
- Coupez le courant avant d'installer le MaxiCharger. Gardez le courant coupé jusqu'à ce qu'il soit complètement installé et sécurisé.
- N'utilisez pas de substances explosives ou facilement inflammables à proximité du MaxiCharger.
- N'utilisez pas le MaxiCharger si le câble de recharge est usé, rompu ou autrement

- endommagé, ou ne fonctionne pas.
- N'utilisez pas le MaxiCharger si le boîtier ou le connecteur EV est usé, rompu ou autrement endommagé, ou ne fonctionne pas.
- Ne dirigez pas de jets d'eau puissants vers le MaxiCharger.
- Gardez la poignée de recharge loin des sources de chaleur, de la saleté et de l'eau.
- N'utilisez le MaxiCharger que dans les conditions d'utilisation spécifiées.
- Des réglementations locales peuvent être applicables et varier selon votre région/pays d'utilisation. L'électricien qualifié doit toujours assurer que le MaxiCharger est installé conformément aux réglementations locales.

Outils d'installation (non inclus)

Mètre à ruban	Foret (8 mm)	- manna
Niveau à bulle	Tournevis Phillips	
Crayon	Pince à dénuder	
Perceuse électrique	Pince à sertir	


Choix d'un emplacement

- Installez le MaxiCharger sur une surface plane et verticale capable de supporter son poids (par exemple, un mur fini en brique ou en béton, un socle, etc.)
- Installez le MaxiCharger à un endroit qui permet au câble de recharge de rester dans sa tolérance de flexion.
- La hauteur d'installation recommandée est de 450 mm au-dessus de la surface.
- Positionnez le MaxiCharger dans un endroit où il ne risque pas d'être endommagé.


Installation du MaxiCharger

Étape 1

- 1. Placez le gabarit de perçage contre le mur, à 450 mm minimum au-dessus de la surface. Puis mettez-le à niveau à l'aide d'un niveau à bulle.
- 2. Marquez les cinq trous. Retirez le gabarit de perçage.




3. Percez cinq trous de 8 mm à une profondeur de 50 mm.




Étape 2


- 1. Insérez cinq ancrages muraux de 8 mm dans les trous.
- 2. Placez le support mural sur le mur, en l'alignant sur les trois trous supérieurs. Mettez-le à niveau avec un niveau à bulle. Puis insérez trois vis M6 x 50 dans les trous. Serrez les vis à 5-7 N·m avec la clé à douille.




Étape 3

1. Attachez le MaxiCharger sur le support mural en insérant les deux vis de montage (B) sur le dos du MaxiCharger dans les deux trous de montage supérieurs (A). Faites glisser le MaxiCharger vers le bas pour engager les vis.







2. Desserrez les deux vis M3 x 8 (A) au bas de la station de recharge avec le tournevis Torx T10 et retirez la plaque frontale (B). Mettez-les de côté.



3. Retirez les huit vis M3 x 8 avec le tournevis Torx T10. Mettez-les de côté.



4. Retournez le couvercle de maintenance vers le haut. Puis insérez deux vis M6 x 50 dans les deux trous inférieurs. Serrez les vis à 5-7 N·m avec la clé à douille pour fixer le MaxiCharger.




Câblage de l'alimentation électrique

NOTA BENE

Utilisez le câble en cuivre de 10 mm² minimum et de 16 mm² maximum. Choisissez le câble en fonction de l'alimentation électrique disponible et de la distance par rapport à la boîte de distribution.

- 1. Desserrez le presse-étoupe de câble au bas du MaxiCharger et faites passer le câble d'entrée CA à travers celui-ci.
- 2. Coupez et dénudez les fils à la longueur requise.
- 3. Utilisez un outil approprié pour appuyer la position (A) au-dessus du trou sur le bloc de raccordement (B).
- 4. Insérez les fils exposés dans les trous correspondants comme décrit ci-dessous:
 - L1 (Brun)
 - L2 (Noir)
 - L3 (Gris)
 - Neutre (N, bleu)
 - Terre (PE, vert/jaune rayé)
- 5. Fixez le presse-étoupe.



Finition de l'installation

- 1. Assurez que l'installation et le câblage sont sécurisés et corrects. Puis rabattez le couvercle de maintenance. Remontez et serrez les huit vis M3 x 8.
- 2. Remontez la plaque frontale et les deux vis M3 x 8. Serrez-les en conséquence. L'installation est maintenant terminée.

Préparation au fonctionnement

- Assurez que toutes les connexions électriques sont propres, serrées et exemptes de brins de fil et de copeaux métalliques.
- Mettez le disjoncteur en marche.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon doux imbibé d'eau chaude.

Le MaxiCharger est maintenant prêt à fonctionner.

N.B.: Les illustrations dans ce guide ne sont données qu'à titre indicatif. Veuillez vous référer au produit réel.