



Pengecekan GPON







Outline GPON ZTE

Cek Status VLAN

Cek Status GPON

Cek Mac Address VLAN

Cek LOG GPON/Status/SN

Cek Layanan Di GPON/Line Profile

Cek Redaman

Cek Port Aktif

Cek Port yang terkoneksi





Akses ke GPON ZTE



Akses ke GPON dengan type ZTE, dapat di akses dengan cara telnet ke IP GPON.

```
USER@SSH-ACCESS ~ $ telnet 172.23.225.21
Trying 172.23.225.21...
Connected to 172.23.225.21.
Escape character is '^]'.

Last login time is 04.14.2022-08:50:13-WIB, 0 authentication failures happened since username: usergpon password:
GPON02-D7-PLP-3#
```

Inputkan user dan password untuk akses GPON. Jika berhasil, maka muncul struktur penamaan GPON itu sendiri diakhiri dengan tanda pagar (#).





Cek Status VLAN



```
GPON02-D7-PLP-3#sh vlan 3434
vlanid :3434
name :ASTINET_ALFA_R405
```

description :K.H. RAZAK (R450) JL ISLAMIC CENTER PALOPO | 1218162379

multicast-packet:flood-unknown

tpid :0x8100 vlan connect :disable

port(untagged):

port(tagged): gpon-onu_1/8/5:32:2 xgei_1/10/3-4

Cek VLAN id ini menampilakan data vlan berikut dengan descripsi dari data pelanggan. Pada data tersebut Vlan di OLT 1/8/5 dengan ONU 32 dan virtual port 2.





Cek Status GPON



```
GPON02-D7-PLP-3#sh gpon onu state gpon-olt_1/8/5 32
OnuIndex Admin State OMCC State Phase State Channel

1/8/5:32 enable disable LOS 1(GPON)
ONU Number: 0/1
```

Phase State pada perintah di atas menunjukan status ONT.

Working: Pesan (atau signal) yang dikirimkan oleh ONT ke arah perangkat GPON atau OLT dengan mengindikasikan bahwa status jaringan normal

Offline: Pesan (atau signal) yang dikirimkan oleh ONT ke arah perangkat GPON atau OLT dengan mengindikasikan bahwa ONT belum terkonfigurasi.

Dying Gasp: Pesan (atau signal) yang dikirimkan oleh ONT ke arah perangkat GPON atau OLT dengan mengindikasikan bahwa power atau kelistrikan mati atau power cord sengaja dicabut dari ONT.

LOS: Pesan (atau signal) yang dikirimkan oleh ONT ke arah perangkat GPON atau OLT dengan mengindikasikan bahwa ada masalah pada fiber optik binding atau putus.









```
      GPON02-D7-PLP-3#sh mac vlan 3434

      Total mac address : 1

      Mac address
      Vlan Type
      Port
      Vc

      1c20.dba4.2376
      3434 Dynamic
      gei_1/10/3-4

      fc5b.2611.0abe
      3434 Dynamic
      gpon-onu_0/9/3:8
      vport 1
      0
```

Mac-address dari uplink adalah mac-address yang berasal dari port gei_1/10/3-4 (Trunk), dan mac-address dari downlink berasal dari CPE. Hal ini menunjukan bahwa sinkronisasi link dari PE ke CE normal. Jika hanya yang muncul dari Uplink-nya saja, maka sedang terjadi kendala.





infomedia

```
ONU interface: gpon-onu_1/8/5:32
Name: VPNIP_ALFAMART_R405
```

GPON02-D7-PLP-3#sh gpon onu detail-info gpon-onu_1/8/5:32

Type: ZTEG-F609
State: ready
Configured channel: auto
Current channel: 1(GPON)
Admin state: enable
Phase state: LOS
Config state: success

Authentication mode: sn

SN Bind: enable with SN check

Serial number: ZTEGC88AE90E

Password:

Description: JL ISLAMIC CENTER PALOPO - TAKKALALA (1-3865174424)

Vport mode: gemport
DBA Mode: Hybrid
ONU Status: enable

OMCI BW Profile:

Line Profile: N/A
Service Profile: N/A
ONU Distance: 1030m
Online Duration: 0h 0m 0s
FEC: none

FEC actual mode: N/A
1PPS+ToD: disable
Auto replace: disable
Multicast encryption:disable

Multicast encryption current state:N/A

OfflineTime Authpass Time Cause 2021-08-12 12:08:42 DyingGasp 2021-09-24 15:35:39 2021-09-24 15:45:56 2021-10-06 13:56:00 DyingGasp 2021-10-06 13:57:53 2021-10-30 19:08:26 DyingGasp 2021-10-31 00:55:12 2021-10-31 11:03:35 DyingGasp 2021-10-31 11:31:58 2021-10-31 22:15:44 DyingGasp 2021-10-31 22:30:03 2021-10-31 23:47:09 DyingGasp 2021-10-31 23:48:03 DyingGasp 2021-11-12 22:11:01 2021-11-12 22:14:31 2021-11-29 04:39:02 DyingGasp 2021-11-29 04:40:12 2021-11-29 04:47:28 DyingGasp LOSI 2021-11-29 04:48:14 2021-11-30 00:38:20

Ini merupakan pengecekan detail info dimana pada halaman ini terdapat informasi Type perangkat yang digunakan, Serial Number, phase state (status layanan), Onu Distance (Range jarak ONT dengan STO/ODP terdekat), dan 10 alert/log ONT.





Cek Layanan di GPON/Line Profile



```
GPON02-D7-PLP-3#sh run int gpon-onu_1/8/5:32
Building configuration...
interface gpon-onu 1/8/5:32
  name VPNIP ALFAMART R405
 description JL ISLAMIC CENTER PALOPO - TAKKALALA (1-3865174424)
 tcont 1 name VPNIP profile UP-1M
 tcont 2 name ASTINET profile UP-1M
  gemport 1 name VPNIP tcont 1
  gemport 1 traffic-limit downstream DOWN-1M
  gemport 2 name ASTINET tcont 2
  gemport 2 traffic-limit downstream DOWN-1M
 service-port 1 vport 1 user-vlan 3998 vlan 3998
 service-port 1 description VPNIP
 service-port 2 vport 2 user-vlan 3434 vlan 3434
 service-port 2 description ASTINET
end
```


Output di atas mengindikasikan bahwa pelanggan menggunakan line-profile (Astinet ataupun VPN IP) 1 Mbps yang dikonfigurasi di *tcon* dan *gemport*.





Cek Redaman





Redaman dapat dilihat pada nilai Rx (recieve) power no signal, mengindikasikan bahwa tidak ada signal yang diterima. Kemungkinan besar dikarenakan ada kendala koneksi antara OLT dengan ONT.

GPO		LP-3#sh pon pow att	gpon-onu_1/8/5:32 ONU	2 Attenuation(dBm)
	up	Rx :-16.012	Tx:2.438	18.450
	down	Tx :3.221	Rx:-15.968	19.189

Sebaliknya, jika saling terkoneksi, maka nilai Rx Power dari OLT dan ONT akan meninjukan nilai





Cek Port Aktif



```
GPON02-D7-PLP-3#sh onu run conf gpon-onu_1/8/5:32

pon-onu-mng gpon-onu_1/8/5:32

service VPNIP gemport 1 vlan 3998

service ASTINET gemport 2 vlan 3434

vlan port eth_0/1 mode tag vlan 3998

vlan port eth_0/2 mode tag vlan 3998

vlan port eth_0/3 mode tag vlan 3434

veip 1 port udp 8080 host 2

tr069-mgmt 1 acs http://acs.telkom.net:9090/web/tr069 validate basic username CPE password

GPON02-D7-PLP-3#
```

Pengecekan di atas menunjukan ada 3 port yang aktif dan dapat digunakan yaitu

- eth_0/1 (tag vlan 3998 untuk layanan VPN IP)
- eth_0/2 (tag vlan 3998 untuk layanan VPN IP)
- eth_0/3 (tag vlan 3434 untuk layanan Astinet)

Pelanggan dapat menggunakan port 1 dan 2 untuk layanan VPN IP dan 3 untuk layanan Astinet.





Cek yang terkoneksi (sedang digunakan)



```
GPON02-D7-PLP-3#sh gpon remote-onu int eth gpon-onu 1/8/5:32
                                             Interface
                                                            : eth 0/3
              : eth 0/1
Interface
                                                           : full-1000
                                             Speed status
Speed status
                                             Operate status : enable
Operate status : N/A
                                             Admin status
                                                          : unlock
Admin status
             : unlock
                                             ARC interval
ARC interval : 0
                                             Expect type
Expect type
                                             Speed config
Speed config
                                             Ethernet loop
                                                            : disable
                                                            : 1632
Max frame
              : 1632
                                             Pause time
                                                            : 0
Pause time
                                             Wiring
                                                            : dce
Wiring
              : dce
                                             Bridge or IP
                                                          : either
Bridge or IP
                                             PPPoE filter
                                                           : disable
PPPoE filter
             : disable
                                             Power control : disable
Power control : disable
                                             Status changes: 0
Status changes : 0
                                                            : eth 0/4
                                             Interface
              : eth 0/2
Interface
                                             Speed status
                                             Operate status : disable
Operate status : disable
                                             Admin status
                                                           : unlock
                                             ARC interval
ARC interval : 0
                                             Expect type
Expect type
                                             Speed config
Speed config
                                                            : auto
                                             Ethernet loop : disable
Ethernet loop : disable
                                                            : 1632
              : 1632
                                             Pause time
                                                            : 0
                                             Wiring
                                                            : dce
Wiring
              : dce
                                             Bridge or IP
                                                           : either
Bridge or IP
                                             PPPoE filter
PPPoE filter
             : disable
                                             Power control : disable
Power control : disable
                                             Status changes: 0
Status changes: 0
```

Terlihat pada pengecekan di atas ini bahwa interface eth_0/3 menampilkan status Operate State enable (port sedang digunakan) sedangkan yang lainnya disable (sedang tidak digunakan)





Akses ke GPON HUAWEI

GPON00-D1-NGS-2>



Akses ke GPON dengan type HUAWEI, dapat di akses dengan cara telnet ke IP GPON.

```
USER@SSH-ACCESS ~ $ telnet 172.23.225.21
Trying 172.23.225.21...
Connected to 172.23.225.21.
Escape character is '^]'.

Warning: Telnet is not a secure protocol, and it is recommended to use Stelnet.
>>username: usergpon
>>password:
```

Inputkan user dan password untuk akses GPON. Jika berhasil, maka muncul struktur penamaan GPON itu sendiri diakhiri dengan tanda panah (>).





Outline GPON HUAWEI

Cek Status VLAN

Cek mac Address

Cek Detail Info

Cek Konfigurasi pada ONT

Cek Redaman

Cek Port LAN Aktif

Cek Log ONT



TREATMENT OF THE PERSON NAMED IN

Cek status VLAN

* infomedia

GPON00-D1-NGS-2#display vlan 3044

VLAN ID: 3044

GPON00-D1-NGS-2>enable

VLAN name: ASTINET_LION VLAN type: smart

VLAN attribute: common

VLAN description: AST_LION_1-4607146835*

VLAN forwarding mode in control board: VLAN-MAC

VLAN forwarding mode: VLAN-MAC

VLAN broadcast packet forwarding policy: forward

VLAN unknown multicast packet forwarding policy: forward VLAN unknown unicast packet forwarding policy: forward

VLAN bind service profile ID: -VLAN bind RAIO profile index: -

VLAN priority: -

F /5	/P Nativ	e VLAN State	
0 /9 0 /9 0 /9 0 /9	/1 /2	1 up 1 up 1 up 1 up	
tanda	ard port numb	 er: 4 	

INDEX TYPE STATE F /S /P VPI VCI FLOWTYPE FLOWPARA CVLAN
5772 gpon up 0 /5 /5 27 0 vlan 300 -

Service virtual port number: 1 Note: F--Frame, S--Slot, P--Port,

VPI indicates CM index for DOCSIS,
v/e--vlan/encap, pritag--priority-tagged

Output dari pengecekan di atas menampilkan VLAN, descripsi dari VLAN, Port VLAN dengan status UP

F: Frame

S: Slot

P: Port





Cek Mac Address



```
GPON00-D1-NGS-2#display mac-address vlan 3044
It will take some time, please wait...

SRV-P BUNDLE TYPE MAC MAC TYPE F /S /P VPI VCI VLAN ID INDEX INDEX

- - eth 3400-a307-df17 dynamic 0 /9 /0 A - - 3044
5772 - gpon e81c-bac3-42a8 dynamic 0 /5 /5 27 0 3044

Total: 2
```

Terdapat mac-addres uplink dan downlink yang ada pada daftar. Hal ini menunjukan bahwa sinkronisasi link dari PE ke CE normal.



Cek Detail Info



```
GPON00-D1-NGS-2#display ont info 0 5 5 27
                         : 0/5/5
 ONT-ID
                         : 27
 Control flag
                         : active
 Run state
                         : online
                         : failed
 Config state
 Match state
                         : match
 DBA type
                         : SR
                         : 9236
 ONT distance(m)
                         : 9239
 ONT last distance(m)
 ONT battery state
                         : not support
 ONT power type
                         · -
 Memory occupation
                         : 56%
 CPU occupation
                         : 1%
 Temperature
                         : 70(C)
 Authentic type
                         : SN-auth
                         : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763)
 Management mode
                         : OMCI
 Software work mode
                         : normal
 Isolation state
                         : normal
 ONT IP 0 address/mask : -
 Description
                         : LION AIRLINES PT
                         : LOS
 Last down cause
 Last up time
                         : 2022-03-21 15:29:28+07:00
 Last down time
                         : 2022-03-21 15:29:04+07:00
 Last dying gasp time
                         : 2022-02-22 23:34:14+07:00
 ONT online duration
                         : 8 day(s), 22 hour(s), 42 minute(s), 32 second(s)
 ONT system up duration : -
 Type C support
                         : Not support
 Interoperability-mode : ITU-T
 Power reduction status : -
 FEC upstream state
                         : use-profile-config
 VoIP configure method : Default
 Line profile ID
                                                   << line profile yg di sett
 Line profile name
                    : DATIN CCAN
 FEC upstream switch :Disable
 OMCC encrypt switch :Off
                     :PQ
 Oos mode
 Mapping mode
                     :VLAN
 TR069 management
                     :Disable
 TR069 IP index
```

Pada detail info ini terdapat informasi run state yang menunjukan status layanan yang sedang online. Adapun informasi lain seperti log terkahir up dan down disertai penyebab down terakhir.



return

Cek Konfigurasi pada ONT



Pengecekan di atas menunjukan ada 3 port yang aktif dan dapat digunakan yaitu

- eth 1 (user-vlan 300 pada vlan gpon 3044)
- eth 3 (user-vlan 300 pada vlan gpon 3044)
- eth 4 (user-vlan 300 pada vlan gpon 3044)



Cek Redaman



```
GPON00-D1-NGS-2(config-if-gpon-0/5)#display ont optical-info 5 27
 ONU NNI port ID
 Module type
                                         : GPON
 Module sub-type
                                         : CLASS B+
 Used type
                                         : ONU
 Encapsulation Type
                                         : BOSA ON BOARD
 Optical power precision(dBm)
                                         : 3.0
 Vendor name
                                         : HUAWEI
  Vendor rev
  Vendor PN
                                         : HW-BOB-0002
 Vendor SN
                                         : 1549L0709312R
 Date Code
                                         : 16-01-13
 Rx optical power(dBm)
                                         : -22.59
 Rx power current warning threshold(dBm): [-,-]
 Rx power current alarm threshold(dBm) : [-29.0,-7.0]
 Tx optical power(dBm)
                                         : 1.92
 Tx power current warning threshold(dBm): [-,-]
 Tx power current alarm threshold(dBm) : [0.0,5.0]
 Laser bias current(mA)
                                         : 12
 Tx bias current warning threshold(mA)
                                         : [-,-]
 Tx bias current alarm threshold(mA)
                                         : [2.000,100.000]
 Temperature(C)
                                         : 44
 Temperature warning threshold(C)
                                         : [-,-]
 Temperature alarm threshold(C)
                                         : [-61,95]
 Voltage(V)
                                         : 3.240
 Supply voltage warning threshold(V)
                                         : [-,-]
 Supply voltage alarm threshold(V)
                                         : [3.000,3.600]
 OLT Rx ONT optical power(dBm)
                                         : -24.21
 CATV Rx optical power(dBm)
 CATV Rx power alarm threshold(dBm)
                                         : [-,-]
```

Terlihat nilai Rx Optical power dan OLT Rx ONT optical power memiliki nilai redaman dengan satuan dBm. Pada command ini juga terdapat informasi temperatur perangkat ONT yang memiliki nilai 44 derajat celcius.



Cek Port Lan Aktif



```
GPON00-D1-NGS-2#config
GPON00-D1-NGS-2(config)#interface gpon 0/5
GPON00-D1-NGS-2(config-if-gpon-0/5)#display ont port state 5 27 eth-port all
{ <cr>| detail</r>| }:
 Command:
         display ont port state 5 27 eth-port all
                             Speed(Mbps)
                                           Duplex LinkState RingStatus
          port-ID Port-type
                          FE 100
     27
                          FE -
                                                    down
                          FE -
                                                    down
                                                    down
```

Dari 4 port yang tersedia, terdapat informasi port yang sedang aktif pada port 1 dengan type interface FE (Fast Ethernet) yang memiliki batas speed hingga 100 Mbps dengan status LinkState up. Sedangkan pada port yang tidak aktif menampilkan informasi LinkState down.



TAXABLE DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PART

Cek Log ONT



GPON00-D1-NGS-2(config-if-gpon-0/5)#display ont register-info 5 27						
Index Auth-type SN TYPE UpTime DownTime DownCause	: 10 : SN-auth : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763) : 245A : 2022-03-21 15:29:26+07:00 : -	Index Auth-type SN TYPE UpTime DownTime DownCause	: 5 : SN-auth : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763) : 245A : 2022-02-08 21:35:15+07:00 : 2022-02-11 00:45:02+07:00 : ONT dying-gasp			
Index Auth-type SN TYPE UpTime DownTime DownCause	: 9 : SN-auth : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763) : 245A : 2022-03-21 15:24:50+07:00 : 2022-03-21 15:29:04+07:00 : ONT link-down	Index Auth-type SN TYPE UpTime DownTime DownCause	: 4 : SN-auth : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763) : 245A : 2022-02-04 15:25:28+07:00 : 2022-02-08 21:34:15+07:00 : ONT dying-gasp			
Index Auth-type SN TYPE UpTime DownTime DownCause	: 8 : SN-auth : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763) : 245A : 2022-02-22 23:35:15+07:00 : 2022-03-21 15:24:16+07:00 : ONT LOSI/LOBi alarm	Index Auth-type SN TYPE UpTime DownTime DownCause	: 3 : SN-auth : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763) : 245A : 2022-02-04 15:12:43+07:00 : 2022-02-04 15:24:15+07:00 : ONT LOSi/LOBi alarm			
Index Auth-type SN TYPE UpTime DownTime DownCause	: 7 : SN-auth : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763) : 245A : 2022-02-22 21:07:51+07:00 : 2022-02-22 23:34:14+07:00 : ONT dying-gasp	Index Auth-type SN TYPE UpTime DownTime DownCause	: 2 : SN-auth : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763) : 245A : 2022-02-04 14:05:39+07:00 : 2022-02-04 15:11:48+07:00 : ONT LOSI/LOBI alarm			
Index Auth-type SN TYPE UpTime DownTime DownCause	: 6 : SN-auth : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763) : 245A : 2022-02-11 00:53:48+07:00 : 2022-02-22 21:06:20+07:00 : ONT dying-gasp	Index Auth-type SN TYPE UpTime DownTime DownCause	: 1 : SN-auth : 48575443588FF763 (HWTC-588FF763) : 245A : 2022-02-02 14:32:05+07:00 : 2022-02-04 14:04:31+07:00 : ONT dying-gasp			

Ini merupakan pengecekan 10 log status layanan. Pada masing-masing log menampilkan informasi waktu terjadinya down dan up kembali serta penyebab layanan tersebut down pada log tersebut.







Terima Kasih

