Mati Total Logic


1. Layanan Astinet

Edukasi:


- Edukasi terkait pengecekan Kabel dan perangkat terlebih dahulu di lokasi, pastikan kabel sudah tercolok dengan benar pada port modem dan lampu indikator di modem
- Edukasi restart ONT terlebih dahulu
- Jika masih terkendala, lanjut eksekusi :.

Eksekusi:

- Lakukan Pengecekan datek customer dengan routing Menggunakan SID / IP Wan yang telah di informasikan oleh customer menggunakan SSH Tool (Secure CRT / ZOC Terminal)
- Atau bisa lakukan pengecekan datek menggunakan Aplikasi Web https://telkom.center/



(Datek Customer Via Aplikasi ZOC)



(Datek Customer Via Telkom.Center)

- Setelah mendapatkan Data Teknis customer, lakukan pengecekan ARP (Address Resolution Protocol) untuk melihat IP dan Mac Adress. Dengan memasukan syntak Display ARP interface

Secure Shell	Xterm Zmodem	(term Zmodem				
Total:7 Dynamic:6 Static:0 Interface:1 Re Redirect:0 <pe3-d2-cka-transit>_</pe3-d2-cka-transit>					:0	
180.250.97.134	00d8-61ef-7ff9	12	D-4 3838/-	GE4/0/5.383	8 Astinet_Mix	
	cc03-d90f-f8ef		D-4 3838/-	GE4/0/5.383		
400 050 07 477	- 02 1005 50 5	-	3838/-	054/0/5 202		
180.250.97.132	9818-8810-1f54	2	3838/- D-4	GE4/0/5.383	8 Astinet Mix	
180.250.97.131	9818-880f-f8f0	6	D-4	GE4/0/5.383	8 Astinet_Mix	
180.250.97.130	0090-7fa5-2ac1	Ь	D-4 3838/-	GE4/0/5.383	8 Astinet_Mix	
180.250.97.128		1	D-4	GE4/0/5.383		
	9c52-f8ec-0e11		I -	GE4/0/5.383	1, 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
			VLAN/CEVLAN	PVC		
IP ADDRESS	MAC ADDRESS	EXPIRE(M)	TYPE	INTERFACE	VPN-INSTANCE	
<pe3-d2-cka-tra arp="" td="" timeout:126<=""><td>NNSIT>display arp</td><td>interface</td><td>Gi4/0/5.383</td><td>8</td><td></td><td></td></pe3-d2-cka-tra>	NNSIT>display arp	interface	Gi4/0/5.383	8		


- Untuk Gangguan Mati total Logic indicator modem akan menyala normal serta pengecekan Mac Adress masih terbaca
- Untuk memastikan Jenis gangguan lakukan test ping Ip yang di gunakan di lokasi.
- jika hasil test ping IP CE menunjukan Hasil Reply From ..., Lanjut edukasi kembali dengan menginformasikan bahwa jaringan di sisi telkom terpantau normal dan sudah di lakukan pengecekan hingga test ping ke IP Customer serta mengedukasikan Bypass tanpa melalui perangkat tambahan
- Jika Ip yang di gunakan di lokasi terbaca untuk Mac Adress nya serta saat di lakukan test Ping terpantau RTO (Request Time Out), Tanyakan kepada Customer apakah di lokasi menggunakan Firewall atau tidak, jika tidak Lanjut Eskalasi dengan symptomp Mati total Logic, Karena Mac Adress customer terbaca di ARP dan saat di lakukan test ping terpantau RTO.

```
<PE3-D2-CKA-TRANSIT>dis arp int Gi4/0/5.3838
ARP timeout:1200s
               MAC ADDRESS EXPIRE(M) TYPE
IP ADDRESS
                                                    INTERFACE VPN-INSTANCE
                                         VLAN/CEVLAN PVC
                     180.250.97.129 9c52-f8ec-0e11
180.250.97.128 Incomplete 1
                                                    GE4/0/5.3838 Astinet_Mix
GE4/0/5.3838 Astinet_Mix
                                                    GE4/0/5.3838 Astinet_Mix
180.250.97.130 0090-7fa5-2ac1 11
                                         3838/-
180.250.97.131 9818-880f-f8f0 10
                                                   GE4/0/5.3838 Astinet_Mix
                                         3838/-
180.250.97.132 9818-8810-1f54 7
                                                   GE4/0/5.3838
                                                                    Astinet Mix
                                         3838/-
180.250.97.133 cc03-d90f-f8ef 11
                                                   GE4/0/5.3838
                                        D-4
                                                                    Astinet Mix
                                         3838/-
180.250.97.134 00d8-61ef-7ff9 17
                                        D-4
                                                   GE4/0/5.3838
                                                                    Astinet Mix
                                         3838/-
              Dynamic:6 Static:0 Interface:1 Remote:0
Redirect:0
PING 180.250.97.130: 56 data bytes, press CTRL_C to break
   Request time out
■ Secure Shell Xterm Zmodem ☐ ZOC2111_10.62.170.56_2201.log
```

- Jika di lokasi menggunakan IP CE (Customer Edge) dengan Status Mac Adress tidak terbaca atau **Incomplete,** Lanjut Eskalasi dengan symptomp Mati Total Fisik

ESKALASI:

- Open tiket pelaporan gangguan di aplikasi Mycx dengan Sympton : Mati Total Logic



Note:

Setelah membuat tiket pelaporan, Lampirkan DATEK serta hasil test ping pada worklog Nossa

2. Layanan VPN IP

Edukasi:

- Edukasi terkait pengecekan Kabel dan perangkat terlebih dahulu di lokasi, pastikan kabel sudah tercolok dengan benar pada port modem dan lampu indikator di modem
- Edukasi restart ONT terlebih dahulu
- Jika masih terkendala, lanjut eksekusi :.

Eksekusi:

- Lakukan Pengecekan datek customer dengan routing Menggunakan SID / IP Wan yang telah di informasikan oleh customer menggunakan SSH Tool (Secure CRT / ZOC Terminal)
- Atau bisa lakukan pengecekan datek menggunakan Aplikasi Web https://telkom.center/

```
RP/0/RSP0/CPU0:PE2-D3-LBG-VPN#sh int Gi0/7/0/18.3676

Mon Nov 22 16:32:45.277 GMT

GigabitEthernet0/7/0/18.3676 is up, line protocol is up
Interface state transitions: 7

Hardware is VLAN sub-interface(s), address is 0038.df09.5596

Description: VPNIP PERUM PERHUTANI TPK CIKARAHA SUMEDANG TOMO,00,BANDUNG SID 4700418-0022408093

Internet address is 172.18.58.237/30

MTU 9216 bytes, BW 512 Kbit (Max: 1000000 Kbit)
    reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, VLAN Id 3676, loopback not set,
Last link flapped 1y22w

ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:11
Last clearing of "show interface" counters never
5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
73009237 packets input, 8555774098 bytes, 4459063 total input drops
10 drops for unrecognized upper-level protocol
Received 694665 broadcast packets, 690127 multicast packets
43572433 packets output, 31215278341 bytes, 4150415 total output drops
Output 65137 broadcast packets, 0 multicast packets

RP/0/RSP0/CPU0:PE2-D3-LBG-VPN#_
```

(Datek Customer Via Aplikasi ZOC)




(Datek Customer Via Telkom Center)

- Setelah mendapatkan Data Teknis customer, lakukan pengecekan ARP (Address Resolution Protocol) untuk melihat IP dan Mac Adress. Dengan memasukan syntak Show arp vrf interface

- Untuk Gangguan Mati total Logic indicator modem akan menyala normal serta pengecekan Mac Adress masih terbaca
- Untuk memastikan Jenis gangguan lakukan test ping Ip yang di gunakan di lokasi.
- jika hasil test ping IP CE menunjukan Hasil Reply From ..., Lanjut edukasi kembali dengan menginformasikan bahwa jaringan di sisi telkom terpantau normal dan sudah di lakukan pengecekan hingga test ping ke IP Customer serta mengedukasikan Bypass tanpa melalui perangkat tambahan
- Jika Ip yang di gunakan di lokasi terbaca untuk Mac Adress nya serta saat di lakukan test Ping terpantau RTO (Request Time Out), Tanyakan kepada Customer apakah di lokasi menggunakan Firewall atau tidak, jika tidak Lanjut Eskalasi dengan symptomp Mati total Logic, Karena Mac Adress customer terbaca di ARP dan saat di lakukan test ping terpantau RTO.

Note:

- Jika di lokasi menggunakan IP CE (Customer Edge) dengan Status Mac Adress tidak terbaca atau **Incomplete,** Lanjut Eskalasi dengan symptomp Mati Total Fisik
- Jika di lokasi menggunakan IP CE (Customer Edge) dengan Status Mac Adress terbaca, tetapi hasil test ping gangguan Lanjut Eskalasi dengan symptomp Mati Total Logic



ESKALASI:

- Open tiket pelaporan gangguan di aplikasi Mycx dengan Sympton : Mati Total Logic Note :

Setelah membuat tiket pelaporan, Lampirkan DATEK serta hasil test ping pada worklog Nossa

3. Layanan METRO E

Edukasi:

- Edukasi terkait pengecekan Kabel dan perangkat terlebih dahulu di lokasi, pastikan kabel sudah tercolok dengan benar pada port modem dan lampu indikator di modem
- Edukasi restart ONT terlebih dahulu
- Jika masih terkendala, lanjut eksekusi :.

Eksekusi:

- Lakukan Pengecekan datek customer dengan routing Menggunakan SID yang telah di informasikan oleh customer menggunakan SSH Tool (Secure CRT / ZOC Terminal)
- Atau bisa lakukan pengecekan datek menggunakan Aplikasi Web https://telkom.center/

```
A:ME-D2-LGK# show service id 1472756601 base
Admin State : Up Oper State : Up

4TU : 1632 Def. Mesh VC Id : 1472756601

5AP Count : 1 SDP Bind Count : 19

5nd Flush on Fail : Disabled Host Conn Verify : Disabled Propagate MacFlush: Disabled Per Svc Hashing : Disabled Ullow IP Intf Bind: Disabled
 Allow IP Intf Bind: Disabled
Def. Gateway IP : None
Def. Gateway MAC : None
Femp Flood Time : Disabled
                                                        Temp Flood
                                                                                    : Inactive
 Temp Flood Chg Cnt: 0
 Service Access & Destination Points
 [dentifier
                                                                                AdmMTU OprMTU Adm Opr
                                                              Type
                                                            q-tag 9212 9212 Up Up
Mesh 0 9190 Up Up
Mesh 0 9190 Up Up
Mesh 0 9190 Up Up
 sap:4/1/4:2850
 5dp:12:1472756601 M(172.30.129.12)
 5dp:15:1472756601 M(172.30.129.15)
5dp:39:1472756601 M(172.30.130.39)
 Press any key to continue (Q to quit)_
```




- Untuk Gangguan Mati total Logic indicator modem akan menyala normal serta pengecekan Mac Adress masih terbaca
- Untuk memastikan Jenis gangguan tanyakan indikasi lampu modem di lokasi serta lihat status Admin dan Operstate untuk layanan Metro

Note:

Pastikan status SAP (Service Access Point) dan SDP (Service Destination Point) UP Admin dan Operstate menunjukan status link metro ada beberapa kondisi admin dan operstate yang biasa ditemui seperti :

- * Admin UP Operstate Down pada sap status ini mengindikasikan terdapat gangguan di metro A.
- * Admin UP Operstate Down pada sdp status ini mengindikasikan terdapat gangguan dari node metro lawan.14
- * Admin Down Operstate Down status ini mengindikasikan bahwa link tersebut sudah dimatikan atau sudah tidak dipakai bisa dikarenakan kontrak yang tidak diperpanjang atau Suspend (Isolir)



ESKALASI:

- Open tiket pelaporan gangguan di aplikasi Mycx dengan Sympton : Mati Total Logic

Note:

Setelah membuat tiket pelaporan, Lampirkan DATEK serta hasil test ping pada worklog Nossa