

	FORKLİFT ŞARJ MAKİNE KONVERTÖR BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-69-01/900
		Sayfa No	1 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : Forklift Şarj Makine Konvertör , Ana Depo**ADEDİ** : 1**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR:** Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Göstergeleri ve elektrik bağlantılarını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
2	Sistemin genel kontrolünü yap.	Periyodik	6 Ay
3	Sistemin elektriksel genel kontrolünü yap. Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.	Periyodik	1 Yıl