Eingänge 8048 und NVRAM

galvanisch getrennte Stromversorgung

STM32 mit MicroSD-Adapter und USB

Datenverbindung zum ESP32

SPI von FPGA mit Fehlercode

andere Powerdomaine

Batteriehalterung

Sheet: