Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 138
Pisos P.B. 15,16 y 17
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Ciudad de México
Conmutador: 5249-4900
Fax: 5249-4901

Ciudad de México, Noviembre de 2017

Asunto: **Nuevo proceso de manejo de refacciones y consumibles**
Para: **Grupo de Servicio BISG (Solución de Impresión de Producción)**

Por medio del presente hacemos de su conocimiento que se estará implementando un nuevo proceso para el manejo de partes y consumibles con la finalidad de asegurar el manejo eficiente y adecuado de las mismas. Este proceso entrara en vigor a partir del día 06 de Noviembre del año en curso resaltando los siguientes puntos como prioritarios en su ejecución:

- El 100% de las refacciones saldrán del almacén con dos etiquetas de información, una pegada en la refacción con información de: Nombre de ingeniero, Fecha, Reporte, etc. y otra con la misma información se le entregara al ingeniero.
- El 100% de los Reportes de Servicio deberán enviarse con las etiquetas de las partes usadas pegadas en la parte de atrás.
- Envío de fotografía de reportes llenados adecuadamente, con la etiquetas de refacciones usadas pegadas en la parte de atrás y firmados por el cliente en el mismo día que son atendidos los reportes
- Entrega física de los reportes de servicio junto con la lista de refacciones usadas una vez por semana.
- Mantener actualizado y en orden el car stock asignado a cada ingeniero de servicio.

El incumplimiento de algún punto que se mencione en el nuevo proceso será motivo de sanción de acuerdo a lo indicado en este nuevo proceso.

En caso de tener dudas sobre el proceso por favor diríjase con su Supervisor, Gerente o Director de Servicio BISG.

Sin más por el momento quedamos de ustedes

Atentamente

David Juarez
Gerente de operación de Servicio de Campo (PPS).
Administración de Servicio BISG

Atentamente.

Masashi Aoki.
Director de Servicio BISG.

ISO 9001:2008
SÚPER EMPRESAS EXPANSIÓN 2017
ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
SGS