CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

TITULO: **Manejo de Partes BISG Soluciones de Oficina**					
REF: **ADMSERVBISG-009**	INICIO VIGENCIA			VERSION	PAGINA 1 DE 4
	DIA	MES	AÑO		
	16	19	2017	**1 .0**	

1. Objetivo.

Definir el proceso correcto del manejo de Refacciones para garantizar su uso optimo en la máquinas asignadas por Canon Mexicana.

2. Alcance.

Aplicable a todas la Áreas de BISG involucradas en el Manejo de Refacciones de OBS

3. Responsabilidades.

1. **Ingeniero de Campo** -Responsable de pedidos de Refacciones necesarias para la reparación de su MIF asignado, la siguiente información será Obligatoria para aprobar cualquier pedido:

- Nombre Comercial del Cliente.
- Contacto de Remitente .
- Serie del equipo que necesita la refacción.
- Modelo de la máquina.
- No. de Reporte que contiene la información del servicio.
- Refacción(es) Requerida(s).

Responsable del uso y manejo correcto de refacciones necesarias para la reparación de los equipos, el retorno de las partes usadas será Obligatorio Sin Excepciones al Almacén 1P.

Cada Ingeniero de Campo será responsable de su Car Stock y sin excepciones debe devolver el 100% de partes usadas de todos sus servicios, está devolución debe realizarse Semanalmente al Almacén 1P.

El uso adecuado de recursos debe garantizarse mediante el envío de un FSR en manera de imagen vía Correo Electrónico o Mensaje celular, debidamente llenado e incluyendo nombre y firma del Cliente. De la misma manera deberá enviar una foto como evidencia de partes usadas/dañadas de la máquina atendida. Toda esta

información deberá ser enviada a CCC antes de salir de las instalaciones del cliente.

2. **Coordinador de Almacén 1P** - Responsable de verificar que la información provista por el IC (Ingeniero de Campo) es completa y correcta.

   Garantizar el flujo correcto de los pedidos, envíos y devoluciones de partes usadas/dañadas, mediante:

   - Confirmar que la información del pedido es correcta y concuerde con el MIF asignado al IC:
   - Asegurar el envío correcto de las refacciones requeridas mediante el Recibo de envío firmado por Mensajero, IC y Supervisor de Planeación y Servicio
   - Asegurar la devolución del 100% de partes usadas que resulten de cualquier llamada de servicio.
   - Reportar semanal y mensualmente Salidas y Entradas de Refacciones desde 1P al Supervisor de Planeación y Servicio.

3. **Supervisor de Planeación y Servicio** - Responsable de asegurar el correcto flujo de entradas y salidas de refacciones mediante:

   - Revisar el reporte generado por el Coordinador de 1P
   - Aprobar pedidos de Refacciones, después de confirmar que la información provista por el IC es correcta.
   - Reportar semanal y mensualmente Salidas y Entradas de Refacciones al Gerentes de Administración de Servicio.
   - Conducir Auditorias Aleatorias al Almacén 1P Trimestralmente para poder verificar que no haya desviaciones. (Coordinador del Almacén 1P no será informado con anticipación sobre auditorias).
   - Evaluar, retroalimentar al Coordinador de 1P para poder mejorar la operación.
   - Entregar los resultados de las auditorias al Gerente de Administración de Servicio.

4. **Customer Care Center** - Responsable de capturar la información correcta para los pedidos de Refacciones.

   Garantizar el flujo de Pedido y Envío de Refacciones y el cierre del FSR en S21, mediante:

   - Verificar la información provista por el IC.
   - Asegurar la entrega correcta de las refacciones requeridas a través del Recibo de Entrega firmado por el Mensajero, IC y Supervisor de Planeamiento y Servicio.

- Asegurar que todos los IC envíen el FSR a través de una Imagen, debidamente llenado y firmado por el Cliente antes de dejar las instalaciones del mismo.
- Archivar física y digitalmente cada FSR.
- Verificar que la Imagen del FSR enviada por los IC concuerde con el reporte físico.

5. **Supervisor de CCC** -Validar le veracidad del FSR mediante una llamada directa al Cliente.

   Asegurar que el equipo de CCC cumplan con el proceso antes mencionado.
   Revisar y reportar desviaciones en los FSR (en caso de existir) al Gerente de Administración de Servicio.
   Elaborar un reporte semanal con ejemplos de FSR's evaluados.

6. **Supervisor de Almacén O´Donell** - Responsable de la verificación de envío, confirmando que la Orden de Envío contenga la información completa enviada por el CCC.

   Archivar física y digitalmente los Recibos de Refacciones firmados por el cliente (Archivo físico por 1 año).

   Enviar mensualmente reporte de entregas al supervisor de Customer Care Center.

7. **Supervisor de Ingeniería de Campo** - Asegurar el uso correcto y eficiente de Recursos mediante:

   - Revisar sin excepciones que el pedido de Refacciones sea correcto.
   - Revisar que las Refacciones requeridas por el IC sea necesario para reparar el equipo.
   - Monitorear el Car stock de una manera periódica (semanalmente) para poder confirmar que el inventario físico concuerda con el digital.
   - Reportar de manera Semanal y Mensual el manejo del Car Stock así como el desempeño de cada IC al Gerente de ingeniería de Campo.

8. **Gerente de Administración de Servicio.** -Asegurará el flujo correcto de Refacciones basado en el proceso descrito por este documento, para completar esta tarea será necesario:

   - Recibir y evaluar todos los reportes enviados por los Supervisores de CCC y planeamiento y Servicio semanalmente.
   - Reportar Mensualmente las salidas y entradas de Refacciones al Director de Servicio de BISG, incluyendo eventualidades emergencias y el desempeño de las áreas involucradas en este proceso. Este reporte debe ser enviado en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente.

- Revisar semanalmente junto con los supervisores el flujo del proceso y las salidas + entradas de refacciones.
- Asignar un auditor externo al Área de Servicio, para conducir auditorias adicionales que confirmen el uso optimo de recursos (2 veces por año en Mayo y Octubre) así como el cumplimiento de las siguientes tareas:

  - 1P WH: Auditoria Mensual de Inventario.
  - Car Stock: Auditoria Mensual de Inventario.
  - Customer Care Center: Auditoria Aleatoria de FSR.

9. **Director de Servicio BISG** - Revisar todos los reportes para así poder asegurar el correcto uso de refacciones y Consumibles.

   Revisar los resultados de las auditorias, conducir una investigación detallada de los mismos y crear contramedidas. (En los primeros 10 días hábiles del mes)

   Modificar la operación o procesos necesarios para asegurar un control eficiente del proceso.

4. Proceso.

Este proceso será conducido bajo las responsabilidades descritas en este documento y será **Obligatorio sin Excepción alguna, referirse al Anexo 1 "Proceso de Refacciones"**.

5. Archivo de Documentos.

Customer Care Center será responsable del archivo físico y digital de los FSR.

6. Sanciones.

La falta del cumplimiento de este proceso será acreedora de una sanción para cualquiera de los involucrados. Estas sanciones pueden variar desde un Plan de Acción hasta la Recesión de Contrato para los involucrados en la falta, la severidad de la sanción será definida por Alta Administración.

ELABORADO POR	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:
Luis Carlos Garduño Rodríguez	**Carlos Alberto Zamora Arroyo**	**Masashi Aoki**
FECHA: 10.16.2017	FECHA: 19-10-17	FECHA: 10.16.2017