Canon

CANON MEXICANA, S. DE R. L. DE C. V.

TITULO: **PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE TRABAJO**					
SERVICIO DIRECTO PARA EQUIPOS DPS, PPS, LFS/WF(HW&SW) - BISG					
SERVIBISG-002	INICIO VIGENCIA			VERSION	
	DIA	MES	AÑO		
	29	05	18	1.0	

Objetivo

El presente procedimiento es establecer los lineamientos necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio directo para equipos de DPS(hoja corta), PPS(bobina), LFS(plotters), WF(camas planas) y oficina(multifuncionales) que permitan respaldar el correcto funcionamiento de productos adquiridos, arrendados y comercializados por Canon Mexicana S. De R. L. De C. V. a través de sus divisiones de venta directa.

Alcance

El presente procedimiento aplicará a todas las funciones involucradas en el desempeño realizadas por el departamento de servicio directo, en la reparación y captura de reportes de servicio y la reparación del equipo. Exclusivamente para las líneas de:

- imagePRESS C700, C800, C10000 Series
- VarioPrint 135, 140, 4000, 2000, 6000 Series
- imagePrograf, iPF Pro Series
- ColorWave, PlotWave Series
- Arizona 460, 550, 1260, 2260 Series
- VarioStream, ColorStream, ImageStream Series
- Multifuncionales (IR, IRC, CIRC, IRA, IRAC)

Política

La prestación del servicio es para los clientes de venta directa e indirecta ubicados en la Ciudad de México, zonas de cobertura o en donde se cuente con personal (Irapuato, Guadalajara, Monterrey, Mexicali y área circundante) área metropolitana. Así mismo el servicio será proporcionado por Canon Mexicana, S. De R. L. de C. V.

El servicio será proporcionado con cargo a los clientes que no cuenten con un contrato o póliza de servicio vigente firmado con Canon Mexicana, S. de .R.L. de .C.V.
El cliente no deberá tener adeudos de ningún tipo (sujeto a disponibilidad de personal y refacciones).

El servicio será proporcionado sin cargo a los clientes que cuenten con un contrato o póliza de servicio vigente y que se haya firmado con Canon Mexicana, S. de .R.L. de .C.V.
El cliente no deberá tener adeudos de ningún tipo

Los horarios de atención estándar es: lunes a viernes de 8:00 am a 5pm
Los horarios de atención para equipos Océ es: lunes a domingo de 12am - 11:59pm u en el horario estipulado en el contrato de servicio

ACTUALIZADO POR	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:
David Juárez	Carlos Zamora	Masashi Aoki
FECHA: 29/05/2018	29/05/18	FECHA: 30.5.'18

Canon

PROCESO DE REPORTE DE SERVICIO

1.- Cuando el cliente reporte algún equipo dañado o detenido debe contar con los siguientes datos:

- Número de serie del equipo
- Nombre del contacto
- Teléfono
- Confirmar el domicilio y lugar o departamento, donde se encuentra el equipo
- Falla del equipo
- Horario de atención

2.- Una vez confirmados los datos anteriores el departamento de Customer Care Center notificará al cliente el número de reporte para su seguimiento

3.- Cuando se registra en sistema los datos del cliente, Customer Care Center debe notificar al técnico de campo inmediatamente.

4.- El tiempo de respuesta del técnico de la división de DPS, PPS, LFS/WF no deberá ser mayor a 2 horas promedio dentro del horario de atención y desde que el cliente recibe el número de reporte o el pactado en contrato de servicio.

5.- El tiempo de respuesta del técnico de la división de equipos de oficina no deberá ser mayor a 4 horas promedio dentro del horario de atención y desde que el cliente recibe el número de reporte o el pactado en contrato de servicio.

6.- El técnico en cuanto recibe la llamada de notificación de un reporte, debe realizar una llamada telefónica al cliente para tratar de solucionar el problema vía remota, de lo contrario deberá asistir al domicilio del cliente para la reparación del equipo reportado.

7.- El tiempo de reparación va a depender del tipo de falla y de la disponibilidad de refacciones. En promedio, se estarán manejando los siguientes tiempos de respuesta y solución para los equipos DPS, PPS, LFS/WF

Nivel del Problema	Descripción	Tiempo de Respuesta (laborales)	Tiempo de Solución (laborales)
Severidad 0	El equipo se encuentra totalmente inhabilitado para operar, impacta severamente la productividad del cliente	2 horas	8 horas
Severidad 1	El equipo presenta problemas, pero permite al cliente continuar con su operación aún en forma degradada. Presenta problemas intermitentes.	4 horas	16 horas
Severidad 2	El equipo presenta alguna falla, pero no afecta la operación del cliente, incluye algunas consultas de usuario, error de documentación, error insignificante desplegado en el panel.	8 horas	32 horas

Canon

PROCESO DE INSTALACION DE EQUIPO BISG

1.- Una vez que es entregado un equipo nuevo con un cliente, se deberá generar una llamada de Instalación en sistema 21(S21) para que se programe la visita de un Ingeniero de Servicio para instalar el equipo

2.- El sitio de impresión dentro de las instalaciones del cliente deberá tener los requerimientos eléctricos y de espacio, así como el aire acondicionado o extractores de calor. Servicio directo asignara a un Ingeniero de Servicio contemplando que debe de tener el perfil para instalar el equipo solicitado, así como los datos especificados en Site Survey o Guia de servicio del equipo mencionado

Deben proporcionarle los siguientes datos:

- Numero de reporte,
- Serie
- Modelo
- Contacto
- Teléfono
- Domicilio
- Datos de Instalación (Configuración del equipo).

3.- El ingeniero asistirá a instalar y al concluir la instalación del equipo con el cliente. Una vez terminada la instalación se deberá obtener aceptación de la instalación por parte del cliente mediante la firma de documento FSR(Field Service Report).

4.- Posteriormente, el ingeniero enviará a CCC el FSR de conclusión de instalación firmado por el cliente.

5.- Customer Care Center deberá realizar la captura de estos datos en S21 para concluir el proceso

6.- Para equipos multifuncionales, se estará colocando un acrónimo de estado en que quedo el equipo

CLI= Pendiente por instalarse a consecuencia de las instalaciones o situación del Cliente

CAN= Pendiente por instalarse a consecuencia de Canon Mexicana como:(falta de accesorios, software o notificación de clavijas o regulardor que el cliente necesite para dicha instalación)

FIN= Equipo Instalado Ok sin problemas

Canon

RESPONSABILIDADES

El cliente debe reportar el equipo dañado vía telefónica al departamento de Servicio y Customer Care Center de Canon Mexicana, S. De R. L. De C. V.

En caso que el cliente requiera dar seguimiento al estatus del reporte se deberá proporcionar un número de reporte al agente de Customer Care Center.El número de caso es mandatario para poder atender a los clientes

El ingeniero de servicio debe administrar y manejar su stock refacciones de forma correcta y precisa. En caso que requiera una refacción adicional o no incluida en su stock deberá solicitarla al almacén 1P o WP o almacén general.
En caso de no tener la refacción se deberá mandar a compra y se requiere generar el número de confirmación de pedido de la refacción

El ingeniero deberá tener 0 diferencias en todos los inventarios solicitados por Administración de Servicio y el Área de Contabilidad.

El ingeniero deberá entregar todas las partes usadas que reemplace en los equipos de póliza o renta

Cuando el ingeniero de servicio no cuente con alguna refacción para reparar el equipo deberá comunicar de la situación a su jefe inmediato. Solamente se puede dejar inconcluso el caso por falta de refacciones, de lo contrario es necesario corregir la falla o defecto en su totalidad.

El ingeniero de servicio, el supervisor, Customer Care Center y administración de servicio deberán dar seguimiento a las refacciones que soliciten los ingenieros a fin de reducir los tiempos de reparación.

Cuando el Ingeniero de servicio realice el cierre del reporte este deberá contener: número de reporte contador actual del equipo, código de actividades realizadas, comentarios de reparación y partes utilizadas.

Customer Care Center con base a una planeación en S21, deberá asignar los mantenimientos preventivos, asignando a cada ingeniero con al menos un día antes

Los supervisores deben realizar la planeación estratégica de su población de equipos asignados.

Los ingenieros de servicio son responsables de que se cumplan los mantenimientos preventivos, enfocados en equipos de producción y color.

Canon

Reporte

El reporte de servicio deberá ser completado por el ingeniero de servicio y el cliente deberá firmar el reporte como aceptación.

El ingeniero de servicio deberá proporcionar una copia física del reporte al cliente para que éste enterado del trabajo realizado

El ingeniero de servicio deberá proporcionar el reporte original al supervisor para que éste revise que los datos del FSR coincidan con S21

Reporte FSR para PPS/DPS/LFS


Field Service Report

FSR No. C 41470

Canon

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.

Reporte de servicio para equipos multifuncionales


Canon

CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Quejas o sugerencias: serviciocanon@cusa.canon.com

FOLIO 60801

REPORTE DE SERVICIO

REC-055

Canon

Flujo de Atención Servicio Directo PPS/DPS/LFS

Primer Nivel de Escalamiento

Llamada de Cliente

Teléfonos Servicio Directo
D.F. **52 49 49 86**
Int. 01 800 500 5861

Se solicitan Datos
Serie y se entrega **FOLIO**

Customer Care Center

promero@cusa.canon.com
oscarteran@cusa.canon.com
erodriguez@cusa.canon.com
ecandelario@cusa.canon.com
lauracobos@cusa.canon.com

Segundo Nivel de Escalamiento

Llamada de Cliente

Supervisores

Customer Care Center
Arturo Santiago 59 85 88 08
Cel. 55 32 33 71 97

Equipos de Formato Amplio y hoja suelta Área Metropolitana
Joaquín González 59 85 87 67
Cel. 55 32 15 22 89

PPS
Omar González 59 85 88 18
Cel 55 18 49 98 57

Correos Supervisores para Atención

joagonzalez@cusa.canon.com
asantiago@cusa.canon.com
ogonzalez@cusa.canon.com

Tercer Nivel de Escalamiento

Llamada de Cliente

Gerente de Servicio Directo PPS
David Juárez 59 85 89 13
Cel. 55 18 50 00 40

Gerencia de Servicio Directo PPS
djuarez@cusa.canon.com

Llamada de Cliente

Gerente de Administración de Servicio BISG
Carlos Zamora 52 49 49 02
Cel. 55 52 98 68 91

Gerencia de Administración de Servicio BISG
czamora@cusa.canon.com