Brillo de pantalla LCD en toshiba satellite m115-s3144

Author: muammar

Para aquellos que tengan laptops toshiba m115 con BIOS phoenix y todavía no hayan podido cambiar el brillo de la pantalla, el problema ha sido resuelto. Hay un proyecto llamado omnibook, cuya página web es: http://omnibook.sourceforge.net.

Para poder cambiar el brillo al lcd lo que tenemos que hacer es:

1) Bajarnos la última versión de omnibook del svn:

svn co https://omnibook.svn.sourceforge.net/svnroot/omnibook/omnibook/trunk/

2) Compilarlo e instalarlo:

make

make install

make load

Si todo salió bien, al hacer un ls en /proc/omnibook debería verse lo siguiente:

muammar@obey:~\$ Is /proc/omnibook/

dmi lcd version

muammar@obey:~\$

3) Si logras ver los archivos listados en el directorio /proc/omnibook para cambiar el brillo de la pantalla solo tienes que hacer como súper usuario:

obey:/home/muammar# echo 1 > /proc/omnibook/lcd

Nota: los valores del brillo van desde 0 hasta 7. Siento 7 el valor máximo de brillo.

Ahora puedes verificar:

obey:/home/muammar# cat /proc/omnibook/lcd

LCD brightness: 1 (max value: 7)

obey:/home/muammar#

Listo, ya no nos quedaremos ciegos antes de los 30 :-)

4) Agregar el módulo en /etc/modules de la siguiente manera como súper usuario:

Nota: En caso de tener otros módulos configurados en modules, recomiendo utilizar un editor de textos y agregar omnibook, de lo contrario los otros módulos que tengas en modules serán borrados al ejecutar el echo.

echo omnibook > /etc/modules

Espero que sea de ayuda. Saludos.

Actualización:

Hace un tiempo que publiqué esto. La mejor solución es flashear el BIOS a la versión más nueva. Lo que se tiene que hacer es bajar la versión más nueva del BIOS correspondiente a la laptop de la página oficial de Toshiba, archivo *.exe, lo descomprimes (tienes que ingeniártelas), y luego buscas la imagen ISO correspondiente, la quemas en un CD, booteas con ese CD y no te vayas a asustar cuando la máquina empiece a chillar xD Si todo sale bien, a mi me salió bien ;-), ya los hotkeys de brillo así como otros adicionales funcionan. De verdad resultaba molestoso estar haciendo echo valordeseado > /proc/omnibook/lcd y reiniciar para tomar el brillo deseado.

PD. Yo actualicé el BIOS de mi M115-S3144 de la versión 1.40 a la 1.50, y ahora todo bien.

1/1