LP 26 Corrosion humide des métaux

Naïmo Davier

May 27, 2019

Contents

1	Phénomène de corrosion
2	Corrosion uniforme : exemple du fer
	2.1 Approche thermodynamique / protection cathodique
	2.2 Étude cinétique
	2.3 Protection physique : revêtements / anodisation, galvanisation
3	Corrosion différentielle
	3.1 Approche expérimentale
	3.2 Protection contre la corrosion / anode sacrificielle

1 Phénomène de corrosion

Différents types de corrosions. Exemple du fer : demies équations dont on déduit l'équation de corrosion.

Manip qualitative du clou dans l'agar agar avec un peu de phénolphtaléine pour mettre en évidence la corrosion : Cachau Herreillat redox p 166 et 187

→ cette manip pose différentes questions... On va maintenant y répondre.

2 Corrosion uniforme : exemple du fer

Def corrosion homogène.

2.1 Approche thermodynamique / protection cathodique

Diagramme E(PH) du fer. Notion de zone d'immunité, zone de corrosion, zone de passivation (notion cinétique et non thermodynamique).

2.2 Étude cinétique

On fait la manip : Cachau Herreillat redox p 268, courbe intensité potentiel établie en direct (notion de potentiel de flade, estimation à l'aide de régressi)

Corrosion du métal plus facile que pour le zinc, car l'oxyde du zinc est imperméable.

2.3 Protection physique: revêtements / anodisation, galvanisation

On peut former volontairement un oxyde sur un métal pour le protéger (pylônes, grillage).

3 Corrosion différentielle

Définition.

3.1 Approche expérimentale

Grésisas p210 ou Cachau Herreillat redox p167

Cas Fe/Cu et Fe/Zn, dans le premier cas l'électrode de fer est l'anode tandis que dans le second c'est la cathode.

Faire une flèche avec les potentiels pour l'expliquer.

On trace les courbes intensité-potentiel expliquer pourquoi dans un cas c'est le fer qui est corrodé tandis que dans l'autre c'est le zinc.

Manip de la goutte d'Evans. Plus il y a d'oxygène moins le fer est corrodé, ce qui semble contre intuitif, on va à nouveau l'expliquer à partir des courbes i-e.

3.2 Protection contre la corrosion / anode sacrificielle

1ère : établir une liaison avec une source de tension pour placer le métal dans son domaine d'immunité : protection cathodique. Canalisations enterrées car on ne peut y changer l'anode sacrificielle.

2e : méthode de l'anode sacrificielle (faire ref au cas du clou en fer entouré de zinc, où c'est alors le zinc qui est corrodé). Méthode très utilisée : coque de navire.

3e : Utiliser un métal plus électropositif que le matériau à protéger pour recouvrir sa surface.

Questions

Dans quelle autre filière auriez vous pu proposer cette leçon ? PSI plutôt car leçon appliquée.

```
Formule du ferricyanure ? Nomenclature ? [Fe(CN)_6]^{3-}
```

Pourquoi la réduction de l'eau rend le milieu basique ? $2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$

Comment se fait le choix de concentration pour les diagrammes potentiel PH? En général on se place à 10^{-2} ou 10^{-3} car c'est le domaine de concentrations usuelles en labo.

Pourquoi a t-il les oxydes et non les hydroxydes sur le diagramme présenté ? Car ils sont thermodynamiquement plus stables.

Quelle différence entre oxyde et hydroxyde?

Que se passe t'il si on met du fer dans de l'eau et que l'on attend ? Le fer va rouiller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de fer.

Comment chiffrer la vitesse de corrosion d'un clou dans l'eau (pour la corrosion uniforme)? Si on a accès à la courbe d'oxydation c'est l'intensité à tension nulle qui nous donne la vitesse : on trace le ln et on regarde le point d'intersection des droites obtenues.

A t-on accès expérimentalement à cette courbe d'oxydation? Non on a accès qu'à la somme.

Comment s'appelle le potentiel pour lequel l'intensité est nulle?

Existe t-il un moyen électrochimique de réaliser un dépôt ? Oui comme l'électrozingage par exemple. Pourquoi le zinc recouvrant le fer offre t-il une bonne protection? Car son oxydation est très lente car l'oxyde est très imperméable.

Une autre méthode ? L'anodisation de l'aluminium : on dépose de l'alumine.

Quand utilise t-on l'électrozingage plutôt que la galvanisation ? Dépend de la géométrie, dans le cas de l'électrozingage le dépôt est moins homogène (à vérifier)

Remarques

Domaine de corrosion : l'espèce stable est une espèce en solution. Zone de passivation : l'espèce stable est solide, si elle protège effectivement le métal alors c'est une zone de passivité.

regarder histoire statue de la liberté pour illustrer les phénomènes de corrosion.