EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ก่อน PM)

สถานี	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**หมายเลขเครื่องชาร์จ**	2
รุ่น	DC-150	**หมายเลขซีเรียล**	SN2024000123456
วันที่ PM	22/10/2569	**กำลังไฟฟ้า**	150 kW

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป (ก่อน PM)	- -
2) ตรวจสอบดักซีล, ซิลิโคนกันซึม (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	- - -
3) ตรวจสอบสายอัดประจุ (ก่อน PM) 3.1) สายอัดประจุที่ 1 หมายเหตุ: ปกติ 3.2) สายอัดประจุที่ 2	-
4) ตรวจสอบหัวจ่ายอัดประจุ (ก่อน PM) 4.1) หัวจ่ายอัดประจุที่ 1 4.2) หัวจ่ายอัดประจุที่ 2 หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	- -
5) ตรวจสอบปุ่มหยุดฉุกเฉิน (ก่อน PM)	- - -

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางบา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ต่อ)

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
6) ตรวจสอบ QR CODE (ก่อน PM) 6.1) QR CODE ที่ 1 หมายเหตุ: ปกติ 6.2) QR CODE ที่ 2	-
7) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังไฟฟ้าช็อก (ก่อน PM) หมายเหตุ: ปกติ	-
8) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ก่อน PM) 8.1) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านซ้าย) 8.2) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านขวา) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
9) ตรวจสอบป้ายบ่งชี้ปุ่มฉุกเฉิน (ก่อน PM)	-
10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่พิน CP (ก่อน PM) 10.1) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 1 หมายเหตุ: ปกติ 10.2) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 2	-
11) ตรวจสอบแผ่นกรองระบายอากาศ (ก่อน PM) 11.1) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านซ้าย) 11.2) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านขวา) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 11.3) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหน้า) หมายเหตุ: ปกติ 11.4) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหลัง) 11.5) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านล่าง)	-
12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า (ก่อน PM)	-
13) ตรวจสอบคอนแทคเตอร์ (ก่อน PM)	-
14) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
15) ตรวจสอบลำดับเฟส (ก่อน PM) หมายเหตุ: ปกติ	-
16) วัดแรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (ก่อน PM)	-
17) ทดสอบการอัดประจุ (ก่อน PM) 17.1) หัวชาร์จที่ 1 หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 17.2) หัวชาร์จที่ 2 หมายเหตุ: ปกติ	-
ความเห็นเพิ่มเติม :	ก่อน PM ปกติ

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า

สถานี	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**หมายเลขเครื่องชาร์จ**	2
รุ่น	DC-150	**หมายเลขซีเรียล**	SN2024000123456
วันที่ PM	22/10/2569	**กำลังไฟฟ้า**	150 kW

รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
2) ตรวจสอบดักซีล, ซิลิโคนกันซึม	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
3) ตรวจสอบสายอัดประจุ				
3.1) สายอัดประจุที่ 1	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	3.1) ปกติ
3.2) สายอัดประจุที่ 2	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
4) ตรวจสอบหัวจ่ายอัดประจุ				
4.1) หัวจ่ายอัดประจุที่ 1	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
4.2) หัวจ่ายอัดประจุที่ 2	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	4.2) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
5) ตรวจสอบปุ่มหยุดฉุกเฉิน	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
6) ตรวจสอบ QR CODE				
6.1) QR CODE ที่ 1	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	6.1) ปกติ
6.2) QR CODE ที่ 2	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
7) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังไฟฟ้าช็อก	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	ปกติ
8) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ				
8.1) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านซ้าย)	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
8.2) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านขวา)	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	8.2) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
9) ตรวจสอบป้ายบ่งชี้ปุ่มฉุกเฉิน	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่พิน CP				
10.1) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 1	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	10.1) ปกติ
10.2) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 2	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	
11) ตรวจสอบแผ่นกรองระบายอากาศ				
11.1) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านซ้าย)	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
11.2) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านขวา)	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	11.2) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 11.3) ปกติ
11.3) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหน้า)	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
11.4) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหลัง)	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	
11.5) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านล่าง)	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้อนุมัติ	ผู้เห็นชอบ
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
วันที่ : 22/10/2569	วันที่ : 25/10/2569	วันที่ : 27/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางบา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ต่อ)

รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	
13) ตรวจสอบคอนแทคเตอร์	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	
14) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
15) ตรวจสอบลำดับเฟส	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	ปกติ
16) วัดแรงดันไฟฟ้าด้านเข้า -	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
17) ทดสอบการอัดประจุ 17.1) หัวชาร์จที่ 1 17.2) หัวชาร์จที่ 2	 ☑ Pass ☑ Pass	 ☐ Fail ☐ Fail	 ☐ N/A ☐ N/A	 17.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 17.2) ปกติ
18) ทำความสะอาด 18.1) Router-ทำความสะอาดหน้าสัมผัสซิม1และซิม2 18.2) Router-ทำความสะอาด PORT LAN 18.3) ทำความสะอาดทั่วไป	 ☑ Pass ☐ Pass ☐ Pass	 ☐ Fail ☑ Fail ☐ Fail	 ☐ N/A ☐ N/A ☑ N/A	 18.3) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
ความเห็นเพิ่มเติม :	ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ			
สรุปผลการตรวจสอบ :	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้อนุมัติ	ผู้เห็นชอบ
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
วันที่ : 22/10/2569	วันที่ : 25/10/2569	วันที่ : 27/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า

สถานี	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**หมายเลขเครื่องชาร์จ**	2
รุ่น	DC-150	**หมายเลขซีเรียล**	SN2024000123456
วันที่ PM	22/10/2569	**กำลังไฟฟ้า**	150 kW

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป	- -
2) ตรวจสอบดักซีล, ซิลิโคนกันซึม	- - -
3) ตรวจสอบสายอัดประจุ 3.1) สายอัดประจุที่ 1 3.2) สายอัดประจุที่ 2	-
4) ตรวจสอบหัวจ่ายอัดประจุ 4.1) หัวจ่ายอัดประจุที่ 1 4.2) หัวจ่ายอัดประจุที่ 2	- -
5) ตรวจสอบปุ่มหยุดฉุกเฉิน	- - -

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางบา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ต่อ)

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
6) ตรวจสอบ QR CODE 6.1) QR CODE ที่ 1 6.2) QR CODE ที่ 2	-
7) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังไฟฟ้าช็อก	-
8) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ 8.1) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านซ้าย) 8.2) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านขวา)	-
9) ตรวจสอบป้ายบ่งชี้ปุ่มฉุกเฉิน	-
10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่พิน CP 10.1) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 1 10.2) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 2	-
11) ตรวจสอบแผ่นกรองระบายอากาศ 11.1) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านซ้าย) 11.2) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านขวา) 11.3) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหน้า) 11.4) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหลัง)	-
12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า	-
13) ตรวจสอบคอนแทคเตอร์	-
14) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก	-
15) ตรวจสอบลำดับเฟส	-
16) วัดแรงดันไฟฟ้าด้านเข้า	-
17) ทดสอบการอัดประจุ 17.1) หัวชาร์จที่ 1 17.2) หัวชาร์จที่ 2	-
18) ทำความสะอาด 18.1) Router-ทำความสะอาดหน้าสัมผัสซิม1และซิม2 18.2) Router-ทำความสะอาด PORT LAN 18.3) ทำความสะอาดทั่วไป	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Station (ก่อน PM)

สถานี	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**วันที่ PM**	22/10/2569

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
1) ตรวจสอบโครงสร้างสถานี (ก่อน PM)	-
2) ตรวจสอบสีโครงสร้างสถานี (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
3) ตรวจสอบพื้นผิวสถานี (ก่อน PM) หมายเหตุ: ปกติ	-
4) ตรวจสอบสีพื้นผิวสถานี (ก่อน PM)	-
5) ตรวจสอบตัวกั้นห้ามล้อ (ก่อน PM)	-
6) ตรวจสอบเสากันชนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
7) โคมไฟส่องสว่าง (ก่อน PM) 7.1) ตรวจสอบสภาพโคมไฟส่องสว่าง 7.2) ตรวจสอบการทำงาน	-
8) ป้ายชื่อสถานี (ก่อน PM) 8.1) ตรวจสอบสภาพป้ายชื่อสถานี หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 8.2) ตรวจสอบการทำงาน หมายเหตุ: ปกติ	-
9) ป้ายวิธีใช้งาน (ก่อน PM) 9.1) ตรวจสอบสภาพป้ายวิธีใช้งาน 9.2) ตรวจสอบการทำงาน	-
10) ตรวจสอบถังดับเพลิง (ก่อน PM) 10.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 10.2) ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน หมายเหตุ: ปกติ 10.3) ตรวจสอบของเหลวภายใน	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - Station

สถานี สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก **วันที่ PM** 22/10/2569

รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
1) ตรวจสอบโครงสร้างสถานี	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
2) ตรวจสอบสีโครงสร้างสถานี	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
3) ตรวจสอบพื้นผิวสถานี	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	ปกติ
4) ตรวจสอบสีพื้นผิวสถานี	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
5) ตรวจสอบตัวกั้นห้ามล้อ	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
6) ตรวจสอบเสากันชนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
7) โคมไฟส่องสว่าง				
7.1) ตรวจสอบสภาพโคมไฟส่องสว่าง	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	
7.2) ตรวจสอบการทำงาน	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	
8) ป้ายชื่อสถานี				
8.1) ตรวจสอบสภาพป้ายชื่อสถานี	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	8.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
8.2) ตรวจสอบการทำงาน	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	8.2) ปกติ
9) ป้ายวิธีใช้งาน				
9.1) ตรวจสอบสภาพป้ายวิธีใช้งาน	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
9.2) ตรวจสอบการทำงาน	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	
10) ตรวจสอบถังดับเพลิง				
10.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	10.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
10.2) ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	10.2) ปกติ
10.3) ตรวจสอบของเหลวภายใน	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
11) ทำความสะอาด	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	ปกติ

ความเห็นเพิ่มเติม :	ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ
สรุปผลการตรวจสอบ :	☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้อนุมัติ	ผู้เห็นชอบ
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
วันที่ : 22/10/2569	วันที่ : 25/10/2569	วันที่ : 27/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Station

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
1) ตรวจสอบโครงสร้างสถานี	-
2) ตรวจสอบสีโครงสร้างสถานี	-
3) ตรวจสอบพื้นผิวสถานี	-
4) ตรวจสอบสีพื้นผิวสถานี	-
5) ตรวจสอบตัวกั้นห้ามล้อ	-
6) ตรวจสอบเสากันชนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า	-
7) โคมไฟส่องสว่าง 7.1) ตรวจสอบสภาพโคมไฟส่องสว่าง 7.2) ตรวจสอบการทำงาน	-
8) ป้ายชื่อสถานี 8.1) ตรวจสอบสภาพป้ายชื่อสถานี 8.2) ตรวจสอบการทำงาน	-
9) ป้ายวิธีใช้งาน 9.1) ตรวจสอบสภาพป้ายวิธีใช้งาน 9.2) ตรวจสอบการทำงาน	-
10) ตรวจสอบถังดับเพลิง 10.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป 10.2) ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน 10.3) ตรวจสอบของเหลวภายใน	-
11) ทำความสะอาด	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - MDB (ก่อน PM)

สถานี	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	วันที่ PM	22/10/2569

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป (ก่อน PM)	- -
2) ตรวจสอบสภาพตักซีล,ซิลิโคนกันซึม (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	- - -
3) ตรวจสอบ Power Meter (ก่อน PM) หมายเหตุ: ปกติ	-
4) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Main (ก่อน PM)	- -
5) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Charger (ก่อน PM)	- - -

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - MDB (ต่อ)

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
6) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker CCB (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
7) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า RCD (ก่อน PM) หมายเหตุ: ปกติ	-
8) ทดสอบปุ่ม RCD Trip (ก่อน PM) 8.1) RCD ตัวที่ 1	-
9) ทดสอบปุ่ม Breaker CCB Trip (ก่อน PM)	-
10) ทดสอบปุ่ม Breaker Charger Trip (ก่อน PM) 10.1) Breaker Charger ตัวที่ 1	-
11) ทดสอบปุ่ม Breaker Main Trip (ก่อน PM) หมายเหตุ: ปกติ	-
12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า (ก่อน PM)	-
ความเห็นเพิ่มเติม :	หมายเหตุก่อน PM

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - MDB

สถานี สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก **วันที่ PM** 22/10/2569

รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
2) ตรวจสอบสภาพตักซีล,ซิลิโคนกันซึม	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
3) ตรวจสอบ Power Meter	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	ปกติ
4) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Main	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
5) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Charger	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
6) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker CCB	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
7) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า RCD	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	ปกติ
8) ทดสอบปุ่ม RCD Trip 8.1) RCD ตัวที่ 1	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
9) ทดสอบปุ่ม Breaker CCB Trip	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
10) ทดสอบปุ่ม Breaker Charger Trip 10.1) Breaker Charger ตัวที่ 1	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	
11) ทดสอบปุ่ม Breaker Main Trip	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	ปกติ
12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	
13) ทำความสะอาดตู้ MDB	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	
ความเห็นเพิ่มเติม :	ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ			
สรุปผลการตรวจสอบ :	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้อนุมัติ	ผู้เห็นชอบ
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
วันที่ : 22/10/2569	วันที่ : 25/10/2569	วันที่ : 27/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - MDB

สถานี	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	วันที่ PM	22/10/2569

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป	- -
2) ตรวจสอบสภาพตักซีล,ซิลิโคนกันซึม	- - -
3) ตรวจสอบ Power Meter	-
4) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Main	- -
5) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Charger	- - -





EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - MDB (ต่อ)

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
6) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker CCB	-
7) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า RCD	-
8) ทดสอบปุ่ม RCD Trip 8.1) RCD ตัวที่ 1	-
9) ทดสอบปุ่ม Breaker CCB Trip	-
10) ทดสอบปุ่ม Breaker Charger Trip 10.1) Breaker Charger ตัวที่ 1	-
11) ทดสอบปุ่ม Breaker Main Trip	-
12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า	-
13) ทำความสะอาดตู้ MDB	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Circuit Breaker (ก่อน PM)

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป (ก่อน PM)	
2) ตรวจสอบสภาพตักซีล, ซิลิโคนกันซึม (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	
3) ตรวจสอบระบบระบายอากาศ (ก่อน PM) หมายเหตุ: ปกติ 3.1) ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ตั้งอุณหภูมิ 3.2) ตรวจสอบการทำงานพัดลมระบายอากาศ	
4) ตรวจสอบระบบแสงสว่าง (ก่อน PM) 4.1) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟส่องสว่างในสถานี หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 4.2) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟป้าย LOGO หมายเหตุ: ปกติ	
5) ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) (ก่อน PM) 5.1) เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ 5.2) เครื่องสามารถสำรองไฟได้ (>5นาที)	

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Circuit Breaker (ต่อ)

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
6) ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 6.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไปของกล้องวงจรปิด หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 6.2) ตรวจสอบสภาพทั่วไปเครื่องบันทึก (NVR) หมายเหตุ: ปกติ 6.3) ตรวจสอบสถานะการใช้งาน 6.4) ตรวจสอบมุมกล้อง	-
7) ตรวจสอบเร้าเตอร์ (Router) (ก่อน PM) หมายเหตุ: ปกติ 7.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 7.2) ตรวจสอบสถานะการทำงาน หมายเหตุ: ปกติ	-
8) ตรวจสอบ (Consumer Unit) (ก่อน PM) 8.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป 8.2) ตรวจสอบจุดขันแน่น	-
9) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker) (ก่อน PM)	-
10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - เบรกเกอร์วงจรย่อย (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 10.1) เบรกเกอร์วงจรย่อยที่ 1 หมายเหตุ: ปกติ 10.2) เบรกเกอร์วงจรย่อยที่ 2	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026

รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - Circuit Breaker

สถานี	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**วันที่ PM**	22/10/2569

รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
2) ตรวจสอบสภาพตัวกันซึม, ซิลิโคนกันซึม	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
3) ตรวจสอบระบบระบายอากาศ 3.1) ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ตั้งอุณหภูมิ 3.2) ตรวจสอบการทำงานพัดลมระบายอากาศ	 ☐ Pass ☐ Pass	 ☑ Fail ☐ Fail	 ☐ N/A ☑ N/A	ปกติ
4) ตรวจสอบระบบแสงสว่าง 4.1) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟส่องสว่างในสถานี 4.2) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟป้าย LOGO	 ☑ Pass ☑ Pass	 ☐ Fail ☐ Fail	 ☐ N/A ☐ N/A	4.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 4.2) ปกติ
5) ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 5.1) เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ 5.2) เครื่องสามารถสำรองไฟได้ (>5นาที)	 ☑ Pass ☐ Pass	 ☐ Fail ☑ Fail	 ☐ N/A ☐ N/A	
6) ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 6.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไปของกล้องวงจรปิด 6.2) ตรวจสอบสภาพทั่วไปเครื่องบันทึก (NVR) 6.3) ตรวจสอบสถานะการใช้งาน 6.4) ตรวจสอบมุมกล้อง	 ☐ Pass ☑ Pass ☑ Pass ☑ Pass	 ☐ Fail ☐ Fail ☐ Fail ☐ Fail	 ☑ N/A ☐ N/A ☐ N/A ☐ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 6.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 6.2) ปกติ
7) ตรวจสอบเร้าเตอร์ (Router) 7.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป 7.2) ตรวจสอบสถานะการทำงาน	 ☐ Pass ☐ Pass	 ☑ Fail ☐ Fail	 ☐ N/A ☑ N/A	ปกติ 7.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป 7.2) ปกติ
8) ตรวจสอบ (Consumer Unit) 8.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป 8.2) ตรวจสอบจุดขันแน่น	 ☑ Pass ☑ Pass	 ☐ Fail ☐ Fail	 ☐ N/A ☐ N/A	
9) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker)	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้อนุมัติ	ผู้เห็นชอบ
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
วันที่ : 22/10/2569	วันที่ : 25/10/2569	วันที่ : 27/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางบา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026





รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - Circuit Breaker (ต่อ)

รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - เบรกเกอร์วงจรย่อย 10.1) เบรกเกอร์วงจรย่อยที่ 1 10.2) เบรกเกอร์วงจรย่อยที่ 2	☑ Pass ☐ Pass	☐ Fail ☑ Fail	☐ N/A ☐ N/A	10.1) ปกติ
11) ทำความสะอาด	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	ปกติ
ความเห็นเพิ่มเติม :	ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ			
สรุปผลการตรวจสอบ :	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้อนุมัติ	ผู้เห็นชอบ
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
วันที่ : 22/10/2569	วันที่ : 25/10/2569	วันที่ : 27/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Circuit Breaker

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป	
2) ตรวจสอบสภาพตัวกัดซีล, ซิลิโคนกันซึม	
3) ตรวจสอบระบบระบายอากาศ 3.1) ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ตั้งอุณหภูมิ 3.2) ตรวจสอบการทำงานพัดลมระบายอากาศ	
4) ตรวจสอบระบบแสงสว่าง 4.1) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟส่องสว่างในสถานี 4.2) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟป้าย LOGO	
5) ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 5.1) เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ 5.2) เครื่องสามารถสำรองไฟได้ (>5นาที)	
6) ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 6.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไปของกล้องวงจรปิด 6.2) ตรวจสอบสภาพทั่วไปเครื่องบันทึก (NVR) 6.3) ตรวจสอบสถานะการใช้งาน 6.4) ตรวจสอบมุมกล้อง	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Circuit Breaker (ต่อ)

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
7) ตรวจสอบเร้าเตอร์ (Router) 7.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป 7.2) ตรวจสอบสถานะการทำงาน	-
8) ตรวจสอบ (Consumer Unit) 8.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป 8.2) ตรวจสอบจุดขันแน่น	-
9) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker)	-
10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - เบรกเกอร์วงจรย่อย	-
11) ทำความสะอาด	-

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - CB Box (ก่อน PM)

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
1) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (ก่อน PM)	- -
2) ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	- - -
3) ตรวจสอบสภาพทั่วไป (ก่อน PM) หมายเหตุ: ปกติ	-
4) ตรวจสอบสภาพดักซีล, ซิลิโคนกันซึม (ก่อน PM)	- -
5) ตรวจสอบแรงดันอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (Safety Switch / Circuit Breaker) (ก่อน PM)	- - -

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - CB Box (ต่อ)

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
6) ปุ่มฉุกเฉิน (ก่อน PM) หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป	-
7) ทดสอบปุ่ม Trip Test (ก่อน PM) หมายเหตุ: ปกติ	-
8) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้าและขันแน่น (ก่อน PM)	-
ความเห็นเพิ่มเติม :	หมายเหตุก่อน PM

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026

รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - CB Box

สถานี	สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก	**วันที่ PM**	22/10/2569

รายการ	**ผลการตรวจสอบ**			**หมายเหตุ**
1) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย	-			
2) ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า	-			พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
3) ตรวจสอบสภาพทั่วไป	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	ปกติ
4) ตรวจสอบสภาพดักซีล, ซิลิโคนกันซึม	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
5) ตรวจสอบแรงดันอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (Safety Switch / Circuit Breaker)	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
6) ปุ่มฉุกเฉิน	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป
7) ทดสอบปุ่ม Trip Test	☐ Pass	☑ Fail	☐ N/A	ปกติ
8) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้าและขันแน่น	☐ Pass	☐ Fail	☑ N/A	
9) ทำความสะอาดตู้อุปกรณ์	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	
ความเห็นเพิ่มเติม :	ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ			
สรุปผลการตรวจสอบ :	☑ Pass	☐ Fail	☐ N/A	

ผู้ปฏิบัติงาน	**ผู้อนุมัติ**	**ผู้เห็นชอบ**
(สมชาย ใจดี)	(วิชัย ผู้อนุมัติ)	(สมหญิง พยาน)
วันที่ : 22/10/2569	วันที่ : 25/10/2569	วันที่ : 27/10/2569

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - CB Box

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
1) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย	- -
2) ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า	- - -
3) ตรวจสอบสภาพทั่วไป	-
4) ตรวจสอบสภาพดักซีล, ซิลิโคนกันซึม	- -
5) ตรวจสอบแรงดันอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (Safety Switch / Circuit Breaker)	- - -

EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416	รหัสเอกสาร PM-ST001-2026-10-001 ชื่อเอกสาร สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - CB Box (ต่อ)

รายการ / คำถาม	รูปภาพอ้างอิง
6) ปุ่มฉุกเฉิน	-
7) ทดสอบปุ่ม Trip Test	-
8) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้าและขันแน่น	-
9) ทำความสะอาดตู้อุปกรณ์	-