| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ก่อน PM)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **สถานี** | สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก | **หมายเลขเครื่องชาร์จ** | 2 |
| **รุ่น** | DC-150 | **หมายเลขซีเรียล** | SN2024000123456 |
| **วันที่ PM** | 22-Oct-69 | **กำลังไฟฟ้า** | 150 kW |

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป (ก่อน PM) | - - |
| 2) ตรวจสอบดักซีล, ซิลิโคนกันซึม (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - - - |
| 3) ตรวจสอบสายอัดประจุ (ก่อน PM)<br>3.1) สายอัดประจุที่ 1<br>หมายเหตุ: ปกติ<br>3.2) สายอัดประจุที่ 2 | - |
| 4) ตรวจสอบหัวจ่ายอัดประจุ (ก่อน PM)<br>4.1) หัวจ่ายอัดประจุที่ 1<br>4.2) หัวจ่ายอัดประจุที่ 2<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - - |
| 5) ตรวจสอบปุ่มหยุดฉุกเฉิน (ก่อน PM) | - - - |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ต่อ)

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 6) ตรวจสอบ QR CODE (ก่อน PM)<br>6.1) QR CODE ที่ 1<br>หมายเหตุ: ปกติ<br>6.2) QR CODE ที่ 2 | - |
| 7) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังไฟฟ้าช็อก (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| 8) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ก่อน PM)<br>8.1) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านซ้าย)<br>8.2) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านขวา)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - |
| 9) ตรวจสอบป้ายบ่งชี้ปุ่มฉุกเฉิน (ก่อน PM) | - |
| 10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่พิน CP (ก่อน PM)<br>10.1) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 1<br>หมายเหตุ: ปกติ<br>10.2) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 2 | - |
| 11) ตรวจสอบแผ่นกรองระบายอากาศ (ก่อน PM)<br>11.1) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านซ้าย)<br>11.2) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านขวา)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป<br>11.3) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหน้า)<br>หมายเหตุ: ปกติ<br>11.4) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหลัง)<br>11.5) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านล่าง) | - |
| 12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า (ก่อน PM) | - |
| 13) ตรวจสอบคอนแทคเตอร์ (ก่อน PM) | - |
| 14) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - |
| 15) ตรวจสอบลำดับเฟส (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| 16) วัดแรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (ก่อน PM) | - |
| 17) ทดสอบการอัดประจุ (ก่อน PM)<br>17.1) หัวชาร์จที่ 1<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป<br>17.2) หัวชาร์จที่ 2<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| **ความเห็นเพิ่มเติม :** | ก่อน PM ปกติ |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |
|---|---|---|

## รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า

| | | | |
|---|---|---|---|
| **สถานี** | สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก | **หมายเลขเครื่องชาร์จ** | 2 |
| **รุ่น** | DC-150 | **หมายเลขซีเรียล** | SN2024000123456 |
| **วันที่ PM** | 22-Oct-69 | **กำลังไฟฟ้า** | 150 kW |

| Item | Result | | | | | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 2) ตรวจสอบดักซีล, ซิลิโคนกันซึม | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 3) ตรวจสอบสายอัดประจุ | | | | | | |
| 3.1) สายอัดประจุที่ 1 | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | 3.1) ปกติ |
| 3.2) สายอัดประจุที่ 2 | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 4) ตรวจสอบหัวจ่ายอัดประจุ | | | | | | |
| 4.1) หัวจ่ายอัดประจุที่ 1 | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 4.2) หัวจ่ายอัดประจุที่ 2 | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | 4.2)<br>พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 5) ตรวจสอบปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 6) ตรวจสอบ QR CODE | | | | | | |
| 6.1) QR CODE ที่ 1 | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | 6.1) ปกติ |
| 6.2) QR CODE ที่ 2 | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 7) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังไฟฟ้าช็อก | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | ปกติ |
| 8) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ | | | | | | |
| 8.1) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านซ้าย) | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 8.2) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านขวา) | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | 8.2)<br>พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 9) ตรวจสอบป้ายบ่งชี้ปุ่มฉุกเฉิน | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่พิน CP | | | | | | |
| 10.1) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 1 | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | 10.1) ปกติ |
| 10.2) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 2 | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 11) ตรวจสอบแผ่นกรองระบายอากาศ | | | | | | |
| 11.1) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านซ้าย) | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 11.2) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านขวา) | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | 11.2)<br>พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป<br>11.3) ปกติ |
| 11.3) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหน้า) | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 11.4) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหลัง) | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 11.5) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านล่าง) | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |

| Performed by | Approved by | Witnessed by |
|---|---|---|
| | | |
| ( สมชาย ใจดี ) | ( วิชัย ผู้อนุมัติ ) | ( สมหญิง พยาน ) |
| Date : 22/10/2569 | Date : 22/10/2569 | Date : 22/10/2569 |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|

## รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ต่อ)

| Item | Result | Remark |
|---|---|---|
| 12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า | ☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A | |
| 13) ตรวจสอบคอนแทคเตอร์ | ☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A | |
| 14) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | ☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A | พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 15) ตรวจสอบลำดับเฟส | ☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A | ปกติ |
| 16) วัดแรงดันไฟฟ้าด้านเข้า<br>- | ☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A | |
| 17) ทดสอบการอัดประจุ<br>17.1) หัวชาร์จที่ 1<br>17.2) หัวชาร์จที่ 2 | <br>☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A<br>☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A | <br>17.1) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป<br>17.2) ปกติ |
| 18) ทำความสะอาด<br>18.1) Router-ทำความสะอาดหน้าสัมผัสซิม1และซิม2<br>18.2) Router-ทำความสะอาด PORT LAN<br>18.3) ทำความสะอาดทั่วไป | <br>☐ Pass ☐ Fail ☑ N/A<br>☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A<br>☐ Pass ☑ Fail ☐ N/A | <br><br><br>18.3) พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป |
| **Comment :** | ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ | |
| **Inspection Results :** | ☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A | |

| Performed by | Approved by | Witnessed by |
|---|---|---|
| | | |
| ( สมชาย ใจดี ) | ( วิชัย ผู้อนุมัติ ) | ( สมหญิง พยาน ) |
| Date : 22/10/2569 | Date : 22/10/2569 | Date : 22/10/2569 |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า

| | | | |
|---|---|---|---|
| **สถานี** | สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก | **หมายเลขเครื่องชาร์จ** | 2 |
| **รุ่น** | DC-150 | **หมายเลขซีเรียล** | SN2024000123456 |
| **วันที่ PM** | 22-Oct-69 | **กำลังไฟฟ้า** | 150 kW |

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป | - - |
| 2) ตรวจสอบดักซีล, ซิลิโคนกันซึม | - - - |
| 3) ตรวจสอบสายอัดประจุ<br>3.1) สายอัดประจุที่ 1<br>3.2) สายอัดประจุที่ 2 | - |
| 4) ตรวจสอบหัวจ่ายอัดประจุ<br>4.1) หัวจ่ายอัดประจุที่ 1<br>4.2) หัวจ่ายอัดประจุที่ 2 | - - |
| 5) ตรวจสอบปุ่มหยุดฉุกเฉิน | - - - |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ต่อ)

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 6) ตรวจสอบ QR CODE<br>6.1) QR CODE ที่ 1<br>6.2) QR CODE ที่ 2 | - |
| 7) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังไฟฟ้าช็อก | - |
| 8) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ<br>8.1) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านซ้าย)<br>8.2) ป้ายเตือนต้องการระบายอากาศ (ด้านขวา) | - |
| 9) ตรวจสอบป้ายบ่งชี้ปุ่มฉุกเฉิน | - |
| 10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่พิน CP<br>10.1) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 1<br>10.2) แรงดันไฟฟ้าที่พิน CP สายที่ 2 | - |
| 11) ตรวจสอบแผ่นกรองระบายอากาศ<br>11.1) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านซ้าย)<br>11.3) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหน้า)<br>11.4) แผ่นกรองระบายอากาศ (ด้านหลัง) | - |
| 12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า | - |
| 13) ตรวจสอบคอนแทคเตอร์ | - |
| 14) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | - |
| 15) ตรวจสอบลำดับเฟส | - |
| 16) วัดแรงดันไฟฟ้าด้านเข้า | - |
| 17) ทดสอบการอัดประจุ<br>17.1) หัวชาร์จที่ 1<br>17.2) หัวชาร์จที่ 2 | - |
| 18) ทำความสะอาด<br>18.1) Router-ทำความสะอาดหน้าสัมผัสซิม1และซิม2<br>18.2) Router-ทำความสะอาด PORT LAN<br>18.3) ทำความสะอาดทั่วไป | - |

| | | |
|---|---|---|
| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | **รหัสเอกสาร**<br>PM-ST001-2026-10-001<br>**ชื่อเอกสาร**<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Station (ก่อน PM)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **สถานี** | สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก | **วันที่ PM** | 22-Oct-69 |

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 1) ตรวจสอบโครงสร้างสถานี (ก่อน PM) | - |
| 2) ตรวจสอบสีโครงสร้างสถานี (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - |
| 3) ตรวจสอบพื้นผิวสถานี (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| 4) ตรวจสอบสีพื้นผิวสถานี (ก่อน PM) | - |
| 5) ตรวจสอบตัวกั้นห้ามล้อ (ก่อน PM) | - |
| 6) ตรวจสอบเสากันชนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - |
| 7) โคมไฟส่องสว่าง (ก่อน PM)<br>7.1) ตรวจสอบสภาพโคมไฟส่องสว่าง<br>7.2) ตรวจสอบการทำงาน | - |
| 8) ป้ายชื่อสถานี (ก่อน PM)<br>8.1) ตรวจสอบสภาพป้ายชื่อสถานี<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป<br>8.2) ตรวจสอบการทำงาน<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| 9) ป้ายวิธีใช้งาน (ก่อน PM)<br>9.1) ตรวจสอบสภาพป้ายวิธีใช้งาน<br>9.2) ตรวจสอบการทำงาน | - |
| 10) ตรวจสอบถังดับเพลิง (ก่อน PM)<br>10.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป<br>10.2) ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน<br>หมายเหตุ: ปกติ<br>10.3) ตรวจสอบของเหลวภายใน | - |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |
|---|---|---|

## รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - Station

| **สถานี** | สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก | **วันที่ PM** | 22-Oct-69 |
|---|---|---|---|

| รายการ | ผลการตรวจสอบ | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ตรวจสอบโครงสร้างสถานี | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 2) ตรวจสอบสีโครงสร้างสถานี | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 3) ตรวจสอบพื้นผิวสถานี | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | ปกติ |
| 4) ตรวจสอบสีพื้นผิวสถานี | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 5) ตรวจสอบตัวกั้นห้ามล้อ | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 6) ตรวจสอบเสากันชนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 7) โคมไฟส่องสว่าง | | | | | | |
| 7.1) ตรวจสอบสภาพโคมไฟส่องสว่าง | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 7.2) ตรวจสอบการทำงาน | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 8) ป้ายชื่อสถานี | | | | | | |
| 8.1) ตรวจสอบสภาพป้ายชื่อสถานี | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | 8.1)<br>พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป<br>8.2) ปกติ |
| 8.2) ตรวจสอบการทำงาน | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 9) ป้ายวิธีใช้งาน | | | | | | |
| 9.1) ตรวจสอบสภาพป้ายวิธีใช้งาน | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 9.2) ตรวจสอบการทำงาน | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 10) ตรวจสอบถังดับเพลิง | | | | | | |
| 10.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | 10.1)<br>พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป<br>10.2) ปกติ |
| 10.2) ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 10.3) ตรวจสอบของเหลวภายใน | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 11) ทำความสะอาด | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | ปกติ |
| **ความเห็นเพิ่มเติม :** | ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ | | | | | |
| **สรุปผลการตรวจสอบ :** | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |

| ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้อนุมัติ | ผู้เห็นชอบ |
|---|---|---|
| | | |
| ( สมชาย ใจดี ) | ( วิชัย ผู้อนุมัติ ) | ( สมหญิง พยาน ) |
| Date : 22/10/2569 | Date : 22/10/2569 | Date : 22/10/2569 |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Station

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 1) ตรวจสอบโครงสร้างสถานี | - |
| 2) ตรวจสอบสีโครงสร้างสถานี | - |
| 3) ตรวจสอบพื้นผิวสถานี | - |
| 4) ตรวจสอบสีพื้นผิวสถานี | - |
| 5) ตรวจสอบตัวกั้นห้ามล้อ | - |
| 6) ตรวจสอบเสากันชนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า | - |
| 7) โคมไฟส่องสว่าง<br>7.1) ตรวจสอบสภาพโคมไฟส่องสว่าง<br>7.2) ตรวจสอบการทำงาน | - |
| 8) ป้ายชื่อสถานี<br>8.1) ตรวจสอบสภาพป้ายชื่อสถานี<br>8.2) ตรวจสอบการทำงาน | - |
| 9) ป้ายวิธีใช้งาน<br>9.1) ตรวจสอบสภาพป้ายวิธีใช้งาน<br>9.2) ตรวจสอบการทำงาน | - |
| 10) ตรวจสอบถังดับเพลิง<br>10.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป<br>10.2) ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน<br>10.3) ตรวจสอบของเหลวภายใน | - |
| 11) ทำความสะอาด | - |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - MDB (ก่อน PM)

| **สถานี** | สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก | **วันที่ PM** | 22-Oct-69 |
|---|---|---|---|

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป (ก่อน PM) | - - |
| 2) ตรวจสอบสภาพตักซีล,ซิลิโคนกันซึม (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - - - |
| 3) ตรวจสอบ Power Meter (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| 4) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Main (ก่อน PM) | - - |
| 5) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Charger (ก่อน PM) | - - - |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - MDB (ต่อ)

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 6) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker CCB (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - |
| 7) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า RCD (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| 8) ทดสอบปุ่ม RCD Trip (ก่อน PM)<br>8.1) RCD ตัวที่ 1 | - |
| 9) ทดสอบปุ่ม Breaker CCB Trip (ก่อน PM) | - |
| 10) ทดสอบปุ่ม Breaker Charger Trip (ก่อน PM)<br>10.1) Breaker Charger ตัวที่ 1 | - |
| 11) ทดสอบปุ่ม Breaker Main Trip (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| 12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า (ก่อน PM) | - |
| **ความเห็นเพิ่มเติม :** | หมายเหตุก่อน PM |

| | | |
|---|---|---|
| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |

## รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - MDB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **สถานี** | สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก | **วันที่ PM** | 22-Oct-69 |

| Item | Result | | | | | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 2) ตรวจสอบสภาพตักซีล,ซิลิโคนกันซึม | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 3) ตรวจสอบ Power Meter | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | ปกติ |
| 4) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Main | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 5) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Charger | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 6) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker CCB | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 7) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า RCD | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | ปกติ |
| 8) ทดสอบปุ่ม RCD Trip<br>8.1) RCD ตัวที่ 1 | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 9) ทดสอบปุ่ม Breaker CCB Trip | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 10) ทดสอบปุ่ม Breaker Charger Trip<br>10.1) Breaker Charger ตัวที่ 1 | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 11) ทดสอบปุ่ม Breaker Main Trip | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | ปกติ |
| 12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 13) ทำความสะอาดตู้ MDB | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| **Comment :** | ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ | | | | | |
| **Inspection Results :** | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |

| Performed by | Approved by | Witnessed by |
|---|---|---|
| | | |
| ( สมชาย ใจดี ) | ( วิชัย ผู้อนุมัติ ) | ( สมหญิง พยาน ) |
| Date : 22/10/2569 | Date : 22/10/2569 | Date : 22/10/2569 |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - MDB

| สถานี | สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก | วันที่ PM | 22-Oct-69 |
|---|---|---|---|

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป | - - |
| 2) ตรวจสอบสภาพตักซีล,ซิลิโคนกันซึม | - - - |
| 3) ตรวจสอบ Power Meter | - |
| 4) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Main | - - |
| 5) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker Charger | - - - |





| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | รหัสเอกสาร<br>PM-ST001-2026-10-001<br>ชื่อเอกสาร<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - MDB (ต่อ)

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 6) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker CCB | - |
| 7) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า RCD | - |
| 8) ทดสอบปุ่ม RCD Trip<br>8.1) RCD ตัวที่ 1 | - |
| 9) ทดสอบปุ่ม Breaker CCB Trip | - |
| 10) ทดสอบปุ่ม Breaker Charger Trip<br>10.1) Breaker Charger ตัวที่ 1 | - |
| 11) ทดสอบปุ่ม Breaker Main Trip | - |
| 12) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้า | - |
| 13) ทำความสะอาดตู้ MDB | - |

| | | |
|---|---|---|
| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Circuit Breaker (ก่อน PM)

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป (Pre-PM) |  |
| 2) ตรวจสอบสภาพตักซีล, ซิลิโคนกันซึม (Pre-PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป |  |
| 3) ตรวจสอบระบบระบายอากาศ (Pre-PM)<br>หมายเหตุ: ปกติ<br>3.1) ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ตั้งอุณหภูมิ<br>3.2) ตรวจสอบการทำงานพัดลมระบายอากาศ |  |
| 4) ตรวจสอบระบบแสงสว่าง (Pre-PM)<br>4.1) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟส่องสว่างในสถานี<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป<br>4.2) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟป้าย LOGO<br>หมายเหตุ: ปกติ |  |
| 5) ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) (Pre-PM)<br>5.1) เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ<br>5.2) เครื่องสามารถสำรองไฟได้ (>5นาที) |  |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Circuit Breaker (ต่อ)

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 6) ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (Pre-PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป<br>6.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไปของกล้องวงจรปิด<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป<br>6.2) ตรวจสอบสภาพทั่วไปเครื่องบันทึก (NVR)<br>หมายเหตุ: ปกติ<br>6.3) ตรวจสอบสถานะการใช้งาน<br>6.4) ตรวจสอบมุมกล้อง | - |
| 7) ตรวจสอบเร้าเตอร์ (Router) (Pre-PM)<br>หมายเหตุ: ปกติ<br>7.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป<br>7.2) ตรวจสอบสถานะการทำงาน<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| 8) ตรวจสอบ (Consumer Unit) (Pre-PM)<br>8.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป<br>8.2) ตรวจสอบจุดขันแน่น | - |
| 9) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker) (Pre-PM) | - |
| 10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - เบรกเกอร์วงจรย่อย (Pre-PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |
|---|---|---|

## รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - Circuit Breaker

| **สถานี** | สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก | **วันที่ PM** | 22-Oct-69 |
|---|---|---|---|

| รายการ | ผลการตรวจสอบ | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 2) ตรวจสอบสภาพคัทชีล, ซิลิโคนกันซึม | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 3) ตรวจสอบระบบระบายอากาศ | | | | | | ปกติ |
| 3.1) ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ตั้งอุณหภูมิ | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 3.2) ตรวจสอบการทำงานพัดลมระบายอากาศ | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 4) ตรวจสอบระบบแสงสว่าง | | | | | | |
| 4.1) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟส่องสว่างในสถานี | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | 4.1)<br>พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป<br>4.2) ปกติ |
| 4.2) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟป้าย LOGO | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 5) ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) | | | | | | |
| 5.1) เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 5.2) เครื่องสามารถสำรองไฟได้ (>5นาที) | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 6) ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) | | | | | | พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป<br>6.1)<br>พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป<br>6.2) ปกติ |
| 6.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไปของกล้องวงจรปิด | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 6.2) ตรวจสอบสภาพทั่วไปเครื่องบันทึก (NVR) | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 6.3) ตรวจสอบสถานะการใช้งาน | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 6.4) ตรวจสอบมุมกล้อง | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 7) ตรวจสอบเร้าเตอร์ (Router) | | | | | | ปกติ |
| 7.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | 7.1)<br>พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ<br>ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว<br>ควรติดตามในรอบถัดไป<br>7.2) ปกติ |
| 7.2) ตรวจสอบสถานะการทำงาน | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 8) ตรวจสอบ (Consumer Unit) | | | | | | |
| 8.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 8.2) ตรวจสอบจุดขันแน่น | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 9) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| 11) ทำความสะอาด | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | ปกติ |

| ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้อนุมัติ | ผู้เห็นชอบ |
|---|---|---|
| | | |
| ( สมชาย ใจดี ) | ( วิชัย ผู้อนุมัติ ) | ( สมหญิง พยาน ) |
| วันที่ : 22/10/2569 | วันที่ : 22/10/2569 | วันที่ : 22/10/2569 |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|





## รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - Circuit Breaker (ต่อ)

| | |
|---|---|
| **Comment :** | ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ |
| **Inspection Results :** | ☑ Pass ☐ Fail ☐ N/A |

| ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้อนุมัติ | ผู้เห็นชอบ |
|---|---|---|
| | | |
| ( สมชาย ใจดี ) | ( วิชัย ผู้อนุมัติ ) | ( สมหญิง พยาน ) |
| วันที่ : 22/10/2569 | วันที่ : 22/10/2569 | วันที่ : 22/10/2569 |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Circuit Breaker

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป |  |
| 2) ตรวจสอบสภาพตัวกัดซีล, ซิลิโคนกันซึม |  |
| 3) ตรวจสอบระบบระบายอากาศ<br>3.1) ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ตั้งอุณหภูมิ<br>3.2) ตรวจสอบการทำงานพัดลมระบายอากาศ |  |
| 4) ตรวจสอบระบบแสงสว่าง<br>4.1) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟส่องสว่างในสถานี<br>4.2) ตรวจสอบระบบควบคุมไฟป้าย LOGO |  |
| 5) ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)<br>5.1) เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ<br>5.2) เครื่องสามารถสำรองไฟได้ (>5นาที) |  |
| 6) ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)<br>6.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไปของกล้องวงจรปิด<br>6.2) ตรวจสอบสภาพทั่วไปเครื่องบันทึก (NVR)<br>6.3) ตรวจสอบสถานะการใช้งาน<br>6.4) ตรวจสอบมุมกล้อง | - |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<br>เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - Circuit Breaker (ต่อ)

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 7) ตรวจสอบเร้าเตอร์ (Router)<br>7.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป<br>7.2) ตรวจสอบสถานะการทำงาน | - |
| 8) ตรวจสอบ (Consumer Unit)<br>8.1) ตรวจสอบสภาพทั่วไป<br>8.2) ตรวจสอบจุดขันแน่น | - |
| 9) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker) | - |
| 10) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Consumer Unit) - เบรกเกอร์วงจรย่อย | - |
| 11) ทำความสะอาด | - |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย<br>53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-114-3350 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - CB Box (ก่อน PM)

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 1) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (ก่อน PM) | - - |
| 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - - - |
| 3) ตรวจสอบสภาพทั่วไป (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| 4) ตรวจสอบสภาพตักซีล, ซิลิโคนกันซึม (ก่อน PM) | - - |
| 5) ตรวจสอบแรงดันอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (Safety Switch / Circuit Breaker) (ก่อน PM) | - - - |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย<br>53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-114-3350 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - CB Box (ต่อ)

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 6) ปุ่มฉุกเฉิน (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป | - |
| 7) ทดสอบปุ่ม Trip Test (ก่อน PM)<br>หมายเหตุ: ปกติ | - |
| 8) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้าและขันแน่น (ก่อน PM) | - |
| **ความเห็นเพิ่มเติม :** | หมายเหตุก่อน PM |

| | | |
|---|---|---|
| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย<br>53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-114-3350 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก_10/2026 |

## รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - CB Box

| | | | |
|---|---|---|---|
| **สถานี** | สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก | **วันที่ PM** | 22-Oct-69 |

| รายการ | ผลการตรวจสอบ | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย | - | | | | | |
| 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า | - | | | | | พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 3) ตรวจสอบสภาพทั่วไป | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | ปกติ |
| 4) ตรวจสอบสภาพดักซีล, ซิลิโคนกันซึม | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |
| 5) ตรวจสอบแรงดันอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (Safety Switch / Circuit Breaker) | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 6) ปุ่มฉุกเฉิน | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | พบรอยสนิมเล็กน้อยบริเวณขาโครงสร้างด้านทิศเหนือ ทำความสะอาดและทาสีกันสนิมแล้ว ควรติดตามในรอบถัดไป |
| 7) ทดสอบปุ่ม Trip Test | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | ปกติ |
| 8) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้าและขันแน่น | ☐ Pass | ☑ Fail | ☐ N/A | | | |
| 9) ทำความสะอาดตู้อุปกรณ์ | ☐ Pass | ☐ Fail | ☑ N/A | | | |
| **Comment :** | ผลการตรวจโดยรวมปกติ มีจุดที่ต้องติดตาม 2 รายการ | | | | | |
| **Inspection Results :** | ☑ Pass | ☐ Fail | ☐ N/A | | | |

| ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้อนุมัติ | ผู้เห็นชอบ |
|---|---|---|
| | | |
| ( สมชาย ใจดี ) | ( วิชัย ผู้อนุมัติ ) | ( สมหญิง พยาน ) |
| Date : 22/10/2569 | Date : 22/10/2569 | Date : 22/10/2569 |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย<br>53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-114-3350 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - CB Box

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 1) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย | - - |
| 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า | - - - |
| 3) ตรวจสอบสภาพทั่วไป | - |
| 4) ตรวจสอบสภาพดักซีล, ซิลิโคนกันซึม | - - |
| 5) ตรวจสอบแรงดันอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (Safety Switch / Circuit Breaker) | - - - |

| EGAT EV BUSINESS SOLUTIONS | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย<br>53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130<br>ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-114-3350 | Issue ID<br>PM-ST001-2026-10-001<br>Doc Name<br>สถานีอัดประจุไฟฟ้า EGAT x PTT สาขาบางนา-ตราด กม.15 ขาออก 10/2026 |
|---|---|---|

## การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - รูปภาพ - CB Box (ต่อ)

| รายการ / คำถาม | รูปภาพอ้างอิง |
|---|---|
| 6) ปุ่มฉุกเฉิน | - |
| 7) ทดสอบปุ่ม Trip Test | - |
| 8) ตรวจสอบจุดต่อทางไฟฟ้าและขันแน่น | - |
| 9) ทำความสะอาดตู้อุปกรณ์ | - |