

تقرير فحص المركبة



			لشفا	الفرع
				بيانات العميل
الفرع	مكان الحجز		غردي	نوع العميل
0507889667	رقم الجوال		محمد باسل	إسم العميل
	المصدر			البريد الإلكتروني
				بيانات المركبة
مارسیدس S	ماركة السيارة		غارهة صغيرة	نوع السيارة
3141	أرقام اللوحة		ب م م	أحرف اللوحة
2010	السنة		115104	العداد
	رقم تعريف المركبة VIN		وتوماتيك	ناقل الحركة
				بيانات الخدمة
ر للخدمات	النقاط التي يشملها الفحص			الخدمات الأساسية
الفحص الأساسي الأجزاء المشمولة في الفحص 1. فحص المحرك 2. فحص ناقل				الفحص الأساسي
الحركة 3. فحص الدفرنس 4. فحص ميكانيكا أسفل السيارة 5. فحص الكمبيوتر والحساسات 6. فحص الهيكل الداخلي (الشاص) 7. فحص الهيكل الخارجي (السمكرة والدهان) 8. فحص الوسائد الهوائية (الإيرباق) 9. تجربة السيارة على الطريق				الخدمة الإضافية

مراحل فحص المركبة



النسبة الغير طبيعية	النسبة الطبيعية	مدى القياس	المؤشر
أقل من 80 أكثر من 100	100 - 80	100 - 0	الحرازة (ECT (°C)
أقل من 12 أكثر من 14	14V - 12V	12v - 0V	جهد البطارية BV
أقل من 14	أكثر من 14	20 - 0	دعسة البنزين (TPS)
أقل من 100 أكثر من 350	350 - 100	350 - 0	ضغط طرمبة الزيت(KPA)
أقل من 60 أكثر من 96	96 - 60	200 - 0	حرارة ناقل الحركة

تعليقات

تعليقات المشرف

هيكل السيارة الداخلي	
	لايوجد اعطال
تعليقات	
تعليقات المشرف	

هيكل السيارة الخارجي



نوع المشكلة	الاسم	رقم الجزء الخاص بالهيكل الداخلي
معجون ورش	الرفرف الامامي يمين	1
معجون ورش	الباب الامامي يمين	5
معجون ورش	الباب الخلفي يمين	7
معجون ورش	الرفرف الخلفي يمين	3
معجون ورش	القائم الامامي الداخلي يمين	20
معجون ورش	القائم الأمامي يمين	16
رش فقط	القائم الداخلي الاوسط يمين	25
معجون ورش	القائم الخلفي يمين	18
رش فقط	القائم الخلفي الداخلي يمين	22
رش فقط	السمكة الجانبية يمين	28

se lie he.		
32	لحية الصدام الامامي	اش فقط
ΣΣ	لحية الصدام الخلفي	رش فقط
lΣ	الصدام الخلفي	رش فقط
90	الصدام الامامي	رش فقط
Of	باب الشنطة الخلفي	اش فقط
6	الكبوت (غطاء المحرك)	معجون ورش
50	السمكة الجانبية يسار	رش فقط
23	القائم الخلفي الداخلي يسار	رش فقط
61	القائم الخلفي يسار	معجون ورش
72	القائم الداخلي الاوسط يسار	رش فقط
ız	القائم الأمامي الداخلي يسار	اش فقط
<u></u>	القائم الأمامي يسار	اش فقط
Þ	الرفرف الخلفي يسار	معجون ورش
8	الباب الخلفي يسار	معجون ورش
9	الباب الامامي يسار	معجون ورش
7	الرفرف الامامي يسار	معجون ورش

كامكفه تعملكاا

تعلیقات لون البدي مغیر

الرفرف الامامي يمين مفكوك الرفرف الخلفي يسار مفكوك الباب الخلفي يمين مفكوك الباب الخلفي يسار مفكوك الباب الامامي يسار مفكوك الباب الامامي يمين مفكوك الشنطه مفكوكه ونقص في المسامير قص وتعديل ولحام ورش مع معجون في الرفرف الخلفي يسار مع الشنطه الداخليه والرفرف الخلفي يسار مبدل ضربه وتعديل ولحام في الرفرف الخلفي يمين

تعليقات المشرف

الحساسات

عدد السليندر

6

رمز المشكلة الوصف -90C0 مستشعر المطر دائرة التحكم في سخان الترموستات P0597-13 دائرة مستشعر تدفق الهواء -P0102 نطاق / أداء دائرة مستشعر تدفق الهواء - الضفة 0 P0101 نقص في نسبة خليط الوقود والهواء (الضفة 2) P0174-00 نقص في نسبة خليط الوقود والهواء (الضفة 1) P0171-00 زيادة (فائض) في نسبة خليط الوقود والهواء (الضفة 2) -P0175:00 زيادة (فائض) في نسبة خليط الوقود والهواء (الضفة 1) P0172-00 قسام مكيف أمامي يمين -B11BD07

تعليقات

172a

steering column gear selector ccomponent is defective

the car VIN number not original ECM replace before

صدر المكينة فيه تنديه

تعليقات المشرف

المكينة

لأعطال الميكانيكين	ä				
ىئة العطل الرائيسي	فئة العطل			التقيم	
		تغير	إصلاح	مراجعة من متخصص	تنبيه

\bigcirc		•	وجه غطاء المكينة فيه تهريب	المكينة
		•	زیت ماکینة مع فلتر	المكينة
•			صوفة مكينة خلفية تنديه	المكينة
			مسامير الدائر بين المكينة والقير مفكوكة	قير
		•	مسمار توازن خلفية يمين يسار	نظام التعليق
			جلد مقص خلفي تحت يمين	نظام التعليق
		•	جلد مقص خلفي تحت يسار	نظام التعليق
		•	هوبات خلفية ضعيفة	نظام الفرامل
			هوبات أمامي	نظام الفرامل

تعليقات

صوت رمان سير مكينه خارجي تنديه مبرد زيت مكينه تهريب دوده دركسون غيار ربلا عكوس خلفي غيار ربلا عكوس خلفي غيار ربلات عمود دوران ضربه على قواعد الرديتر امامي قربه مويه غير اصلي + تنديه مويه ضربه مل مسامير الوجه امامي كامل ضربه من الخلف على باب الشنطه

تعليقات المشرف

التجربة الميدانية

لايوجد اعطال

تعليقات

دقه قیر خفیفه علی نمره العکسیه رجه عمود دوران صوت بلف میکنه (صباب) تصفیه مکینه صوت کفرات

تعليقات المشرف

ملاحظات وتوصيات عامة

تعليقات