
Link Misr International Quality Department	طريقة وتعليمات وسماحيات اختبار السائل المتغلغل Penetrant Test Method , Instructions and Tolerances According to ISO 3452-1 & ISO 23277	LINKMISR INTERNATIONAL

PT Method		طريقة الفحص
Surface cleaning (cleaner) (In one way only)		يتم تنظيف السطح جيدا من الزيوت والاتربة
Penetrant application		يتم رش المادة المخترقة
Wait Dwell time (Min.10 min)		انتظار عشر دقايق حتي يتم التغلغل
Excess penetrant removal		ازالة الزوائد للسائل المتغلغل
Developer application (Capillary action) (Min.10 min)		يتم رش المادة المظهرة
Inspection and evaluation		يتم الفحص والتفتيش بعد الانتهاء من رش المادة المظهرة
Post cleaning		يتم التنظيف بعد الفحص والتقييم

Acceptance limits for indications حدود القبول و السماحية	
Linear Indication العلامة الخطية	Less than or equal 2mm (Level 1) اقل من او يساوي 2 مم
Non – Linear Indication العلامة الغير خطية	D (Major axis dimension) less than or equal to 4 mm (Level 1) اكبرقطر اقل من او يساوي 4 مم

General roles shall be taken in consideration before, during and after performing PT	قواعد عامة يجب اخذها في الاعتبار قبل واثناء وبعد اجراء اختبار السائل المتغلغل
1-The testing materials, the test surface and the ambient temperature shall be within the range from (10 C to 50 C). 2-Cleaner, penetrant and developer shall not be expired (Manufacturing date is valid). 3-The width of the test surface shall include: the weld metal and the adjacent parent metal up to 10 mm on each side. 4-Local grinding can be used to remove the unacceptable indications and shall be tested and then evaluated again. **Test Extension : 5 %.**	1 - درجة حرارة الماتريال ،سطح الاختبار ودرجة حرارة الجو لابد وان تكون من (10 الي 50 س) 2 - مادة المنظف والمخترق والمظهر لابد وان تكون صالحة للاستخدام (غير منتهية الصلاحية) 3- الاختبار يجب ان يتم علي سطح اللحام و10 مم يمين وشمال اللحام 4- في حالة وجود علامات غير مقبولة بعد الفحص يتم ازالتها بالحجر ويتم فحصها وتقييمها مرة ثانية
