PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, , ISO 14001:2015 SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
ISO 45001: 2018 & SMP PerpoL No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
SITUASI TIDAK NORMAL OPERASI

MASTER

Nomor	PT – OPR – 006
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Arief Zulfauzi S Staff Operasi

PROSEDUR
SITUASI TIDAK NORMAL OPERASI
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
SITUASI TIDAK NORMAL OPERASI
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
	11 Juli 2019	Cover Cover 1 FR- PT- SPG- OPS- 001- 011	Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya Asisten Manager Operasi Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya	Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya Manager Bagian Operasi Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya Manager Bagian Operasi	

PROSEDUR
SITUASI TIDAK NORMAL OPERASI

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	3 Sept 2020		Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
		Semua hlm	No. Dokumen	Merubah PT-SPG-OPS-10 Menjadi PT-OPR-006 Merubah No. Lampiran & formulir lainnya sesuai SMT	
		Hlm 4	Referensi	Menambah ISO 45001:2018 & dan mengubah SMP Menjadi Perpol No.7 Thun 2019	

PROSEDUR
SITUASI TIDAK NORMAL OPERASI

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman yang dilakukan jika unit pembangkit dalam kondisi yang tidak normal

2. LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari indikasi ketidaknormalan sampai dengan laporan gangguan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3. REFERENSI

3.1. Manual Terpadu PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3.2. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Perencanaan operasi; 8.5 Produksi dan penyediaan jasa

3.3. ISO 14001:2015 klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.4. ISO 45001 :2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 elemen 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya

3.6. SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

4. DEFINISI

4.1. Spv. Operasi

Pegawai yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan operator dalam pengoperasian unit pembangkit

4.2. Operator

Pegawai yang bertugas menjalankan kegiatan pengoperasian pembangkit

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Operator memonitoring indikasi ketidaknormalan apabila terjadi gangguan pada jaringan transmisi, internal kualitas material, pembatasan sistem pembangkit,

kondisi cuaca/alam atau yang mempengaruhi operasional pembangkit dan mengatasi ketidaknormalan gangguan peralatan

5.2. Operator mencatat ketidaknormalan dengan membuat Service Request di Maximo

5.3. Spv .Operasi memeriksa gangguan yang dilaporkan dan tidak bisa ditangani oleh operator

5.4. Operator CCR & Lokal mencoba melakukan tindakan penormalan dan pengamanan dengan memutuskan shift A/B/C/D untuk tetap beroperasi

5.5. Operator memberikan informasi berupa laporan gangguan (FM-PT-OPR-011-001) kepada bagian Rendal Operasi terkait indikator dan kronologi gangguan yang terjadi

5.6. Pihak operasi yang terkait beserta Manajer Unit Pelaksana melakukan koordinasi terhadap gangguan yang terjadi apakah gangguan tersebut mempengaruhi produksi KWH atau tidak

5.7. Jika gangguan mempengaruhi produksi maka di lakukan shutdown unit untuk mencegah gangguan yang lebih luas lagi dan operator melakukan pengecekan kelayakan dan keamanan pengoperasian

5.8. Laporan gangguan (FM-PT-OPR-006-001) yang dibuat oleh Spv Shift/ Pengusahaan Unit dari Pusat Listrik dapat digunakan sebagai lampiran laporan gangguan yang dibuat di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI

6.1. Bagan alir situasi tidak normal operasi (PT-OPR-006 Lamp 1)

6.2. Formulir laporan gangguan (FM-PT-OPR-006-001)

PROSEDUR
SITUASI TIDAK NORMAL OPERASI

BAGAN ALIR ITUASI TIDAK NORMAL OPERASI

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	DISPATCHER	OPERATOR	RENDAL OPERASI	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	MANAGER BAGIAN OPERASI	MANAJER UPK	KETERANGAN
1	**Indikasi Ketidaknormalan** apabila terjadi gangguan pada jaringan transmisi, internal kualitas material, pembatasan sistem pembangkit, kondisi cuaca/alam atau yang mempengaruhi operasional pembangkit			START 1		1			
2	**Mengatasi Ketidaknormalan** Operator Lokal bersama Operator CCR melakukan penormalan gangguan peralatan			2 (T / Y)		2			
3	**Mencatat Ketidaknormalan** membuat Service Request (FLM) di Maximo			3					
4	**Investigasi** Memeriksa gangguan yang dilaporkan dan tidak bisa ditangani oleh operator					4 (T / Y)			
5	**Operator CCR & Lokal mencoba melakukan tindakan penormalan dan pengamanan**			5 (Y / T)					
6	**Spv Shift A/B/C/D Memutuskan untuk tetap operasi**			B		6 C		A	

BAGAN ALIR ITUASI TIDAK NORMAL OPERASI

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	DISPATCHER	OPERATOR	RENDAL OPERASI	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	MANAGER BAGIAN OPERASI	MANAJER UPK	KETERANGAN
7	Pemberitahuan ke Bidang Rendal Ops terkait indikator dan kronologi gangguan			B	7	C 7	7		
8	Laporan Gangguan		8		8				
9	Operasi Terbatas (Derating)		9			9 (T / Y)			
10	Koordinasi		10		10	10	10	10	
11	Pemberitahuan Shut Down Unit		11			11		A	
12	Proses Shut Down			D		12	E		

BAGAN ALIR ITUASI TIDAK NORMAL OPERASI

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	DISPATCHER	OPERATOR	RENDAL OPERASI	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	MANAGER BAGIAN OPERASI	MANAJER UPK	KETERANGAN
13	**Pemeriksaan Kondisi Unit** Pengecekan kelayakan dan keamanan pengoperasian			D 13 (T / Y)			E		
14	**Release Beban Terbatas / Derating ke Dispatcher**		14			14			
15	**Laporan Gangguan dan selesai pekerjaan** **Laporan gangguan yang dibuat oleh Spv Shift/ Pengusahaan Unit dari Pusat Listrik dapat digunakan sebagai lampiran laporan gangguan yang dibuat di Unit Pelaksana Pengendalian dan Pembangkitan**		15		15	15	15	15	
16	**Selesai**					END			

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM-PT-OPR-006-001
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

LAPORAN GANGGUAN

TIPE MESIN								NO UNIT	:	
					PLTU PUNAGAYA					
MERK	:							No. Seri	:	
TAHUN	:							Daya Terpasang	:	

1 Hari/Tanggal/Waktu : ◆

2 Kondisi Unit : ◆ ☐ Trip ☐ Derating

3 Beban Sebelum Trip / Derating : ◆ Beban Setelah Derating : ◆

4 Peralatan yang Gangguan : ◆

5 Area Peralatan yang Gangguan : ◆

6 Indikasi Sebelum Gangguan : ◆

7 Kronologi/Histori Kejadian : ◆

6 Analisa Gangguan Sementara : ◆

◆

7 Efek Peralatan : ◆

8 Kegiatan Pemulihan Gangguan : ◆

9 Waktu Pemeliharaan : ◆ -

10 Material untuk Pemeliharaan : ◆ -

Thanks for your attention.

Manager Bagian		..... Supervisor Shift D
PURBA KUSUMA		Yoga Fajar N
	Manager	
	Bambang Dwi P.P	

PT. PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM-PT-OPR-006-001
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

LAMPIRAN LAPORAN GANGGUAN

TIPE MESIN :			**NAMA MESIN**	**NO UNIT**	:	
MERK	:			**No. Seri**	:	
TAHUN	:			**Daya Terpasang**	:	

1

2

3

4

5

6