

QUI TRÌNH GIẶT MẪU

- Mục đích: xác nhận rõ ràng quy trình công nghệ giặt và trình tự không chế chất lượng trong quá trình giặt
- phạm vi: xưởng giặt
- Ghi chú từ viết tắt: QC: Quality Control, nhân viên kiểm soát không chế chất lượng.

4. trình tự công tác:

Các bước	Quy trình	kiểm tra	mô tả công việc	văn kiện/ bảng	người phụ trách
Giặt ống mẫu	Nhận mẫu và 3 ống giặt ↓ Giặt ống ↙ ↘ cải thiện không ↓ Kiểm tra, đánh giá		Giặt ống mẫu: 1. Giặt ống theo qui trình test độ co có xác nhận của trưởng phòng kỹ thuật 2. Lấy ống thử nhất làm theo qui trình (thông tin ghi cột giặt lần 1) 3. Sau khi hoàn thành NV kỹ thuật kiểm tra (mẫu giặt, thời trang, crocking, độ mềm, độ bền NL)so sánh với mẫu gốc ghi kết quả vào phiếu chuyển TP kỹ thuật duyệt 4. Nếu ống mẫu không đạt phải thay đổi qui trình thì ghi rõ nguyên nhân và bổ xung thông tin cần thay đổi cột giặt lần 2 có xác nhận của TP kỹ thuật sau đó lấy ống giặt 2 ra làm 5. Sau khi hoàn thành NV kỹ thuật kiểm tra so sánh (mẫu giặt, thời trang, crocking, độ mềm, bền NL)với mẫu gốc ghi kết quả vào phiếu chuyển TP kỹ thuật duyệt 6. Nếu không đạt chuyển về làm lại như bước 4, nếu đạt TP kỹ thuật duyệt chuyển sang giặt sản phẩm mẫu	Bảng qui trình giặt chốt chặn, biên bản ghi nhận	PGD, TPKT, NVKT, QC
Giặt mẫu PP	Giặt sản phẩm mẫu PP ↙ ↘ cải thiện không ↓ Kiểm tra, đánh giá ↓ Đạt yêu cầu		Giặt PP: 1. Giặt sản phẩm mẫu theo qui trình test ống giặt đạt kết quả có xác nhận của trưởng phòng kỹ thuật 2. Nhân viên giặt mẫu kiểm tra ghi kết quả vào cột giặt mẫu lần 1 sau đó chuyển TP kỹ thuật và QC kiểm tra so với mẫu (thông số, mẫu giặt, thời trang, crocking, độ mềm, độ bền xé rách) 3. Sau khi hoàn thành NV kỹ thuật kiểm tra so sánh với mẫu gốc ghi kết quả vào phiếu chuyển TP kỹ thuật duyệt và PGD duyệt 4. Nếu không đạt: Cấp độ gần mẫu có thể dùng cảm quan điều chỉnh trên qui trình để giặt đầu chuyển; Nếu cấp độ sai lệch lớn phải triển khai giặt mẫu mới		
Mê thử nghiệm	Mê thử nghiệm ↙ ↘ cải thiện không ↓ Kiểm tra, đánh giá ↓ đạt yêu cầu		Mê thử nghiệm : 1. Giặt sản phẩm mẫu theo qui trình mẫu PP đạt kết quả có xác nhận của trưởng phòng kỹ thuật (mê đầu chuyển từ 15 đến 30sp bao gồm các cỡ) 2. Nhân viên giặt mê đầu chuyển kiểm tra ghi kết quả vào cột giặt đầu chuyển lần 1 sau đó chuyển TP kỹ thuật và QC kiểm tra so với mẫu (thông số, mẫu giặt, thời trang, crocking, độ mềm, độ bền xé rách) 3. Nếu đạt chuyển sx mê đầu chuyển	Bảng qui trình giặt chốt chặn, biên bản ghi nhận	PGD, TPKT, NVKT, QC
Mê đầu chuyển	Mê đầu chuyển ↙ ↘ cải thiện không ↓ Kiểm tra, đánh giá ↓ Đạt yêu cầu, triển khai hợp tiền sx		Mê đầu chuyển: 1. Giặt đầu theo kết quả của mê thử nghiệm có xác nhận của trưởng phòng kỹ thuật (theo qui định) 2. Nhân viên giặt mê đầu chuyển kiểm tra ghi kết quả vào cột giặt đầu chuyển lần 1 sau đó chuyển TP kỹ thuật và QC kiểm tra so với mẫu (thông số, mẫu giặt, thời trang, crocking, độ mềm, độ bền xé rách) 3. Sau khi hoàn thành NV kỹ thuật kiểm tra so sánh với mẫu gốc ghi kết quả vào phiếu chuyển TP kỹ thuật duyệt và PGD duyệt 4. Sau khi kiểm tra đạt kết quả tiến hành hợp sản xuất	Bảng qui trình giặt chốt chặn, biên bản ghi nhận	PGD, TPKT, NVKT, QC
Mê đại trà	Giặt mê đại trà đầu tiên ↙ ↘ cải thiện không ↓ Kiểm tra ↓ đạt yêu cầu ↓ Bàn giao cho sx		Mê đại trà đầu tiên: 1. Giặt mê đại trà đầu tiên dựa trên kết quả đạt của mê đầu chuyển có xác nhận của trưởng phòng kỹ thuật (mê đại trà theo qui trình đại trà) 2. Nhân viên giặt và nhân viên kỹ thuật triển khai giặt đại trà theo kết quả của mê đầu chuyển song kiểm tra ghi kết quả vào cột giặt đại trà 1 sau đó chuyển TP kỹ thuật và QC kiểm tra so với mẫu (thông số, mẫu giặt, thời trang, crocking, độ mềm, độ bền xé rách) 3. Sau khi hoàn thành kiểm tra kết quả đạt ban hành qui trình chuẩn bàn giao cho sản xuất	Bảng qui trình giặt chốt chặn, biên bản ghi nhận	PGD, TPKT, NVKT, QC

Qui định mẫu

Nguyên liệu: vải đúng theo mã hàng
 Ống mẫu: rộng 25cm; dài 70 cm
 Qui cách may: dân túi, cuộn ống, gấu