Nama: Muhammad Faqih NIM: 2020230032

Date : Jum'at, 22-04-2022

## Example 5-16

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG _
To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.
To activate the keymapper ctrl-F1.
For more information read the README file in the DOSBox directory.
HAVE FUN!
The DOSBox Team http://www.dosbox.com
:N>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
:\>MOUNT C "/home/faqih"
rive C is mounted as local directory /home/faqih/
:><:
: N>DEBUG . EXE
A100
73F:0100 MOV AX,F
73F:0103 MOV BL,B
73F:0105 DIV BL
73F:0107 ADD AH,AH
73F:0109 CMP AH, BL
73F:010B JB 010F
73F:010D INC AL
73F:010F INT 20
```

## DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG \_

×

AX=000F BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0103 NV UP EI PL NZ NA PO NC 073F:0103 B30B MOV BL, OB -T AX=000F BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0105 NU UP EI PL NZ NA PO NC 073F:0105 F6F3 DIU BL-T AX=0401 BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 SS=073F IP=0107 NV UP EI PL NZ NA PO NC DS=073F ES=073F CS=073F 073F:0107 00E4 ADD AH,AH -T AX=0801 BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0109 NU UP EI PL NZ NA PO NC 073F:0109 38DC CMP AH, BL -T AX=0801 BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=010B NU UP EI NG NZ AC PO CY 073F:010B 720Z JB 010F

AX=0801 BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=010F NV UP EI NG NZ AC PO CY INT 073F:010F CD20 20  $-\mathbf{T}$ AX=0801 BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=00F7 BP=0000 SI=0000 DI=0000 SS=073F CS=F000 IP=1480 NV UP DI NG NZ AC PO CY DS=073F ES=073F F000:1480 FE38 ??? [BX+SI] DS:000B=03 mov ax,  $F \rightarrow$  memberi nilai F ke register ax mov bl, B  $\rightarrow$  memberi nilai B ke register bl div bl  $\rightarrow$  membagi nilai ax dengan bl (F : B)

- Pembagian ax dengan bl, F dengan B atau 15 dibagi dengan sebelas menghasilkan 1 dengan sisa
- Maka isi register ax adalah 0401. 1 disimpan di register AL dan sisanya 4 di register AH
   add ah,ah → menambahkan nilai register ah dengan ah sendiri dan disimpan di register ah. Maka nilai
   AH adalah 0801

cmp ah, bl → membandingkan nilai ah dengan bl yaitu mengecek untuk pembulatan pada nilai pembagi.

jb 010F → jika komparasi oke maka lanjut perintah selanjutnya. Jika tidak maka menujut ke int 20 atau interupsi 20 untuk keluar


inc al → membulatkan nilai pembagi

int 20 → selesai

Pada program di atas menampilkan urutan istruksi membagi AX dengan BL dan membulatkan hasil *unsigned*. Program ini menggandakan sisa sebelum dibandingkan dengan DL untuk menentukan apakah untuk membulatkan pembagi. Instruksi INC membulatkan isi dari AL setelah komparasi. Misalkan sisa pecahan dibutuhkan daripada sisa integer. Pecahan didapat dari hasil simpan pembagi. Selanjutnya, register AL dibersihkan ke 0. Angka sisa AX sekarang dibagi dengan operand asli to menghasilkan sisa pecahan.

## Example 5-23

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG -
  For more information read the README file in the DOSBox directory.
  HAVE FUN!
  The DOSBox Team http://www.dosbox.com
Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Z:<>MOUNT C "/home/faqih"
Drive C is mounted as local directory /home/faqih/
Z:\>C:
C:\>DEBUG.EXE
-A100
073F:0100 MOV AX,245
073F:0103 XOR DX,DX
073F:0105 MOV CX,100
|073F:0108 DIV CX
|073F:010A AAM
073F:010C ADD AX,3030
073F:010F XCHG AX,DX
073F:0111 AAM
073F:0113 ADD AX,3030
073F:0116 INT 20
073F:0118
```



```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG -
AX=3032
        BX=0000 CX=0100 DX=0045
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
       ES=073F SS=073F CS=073F
DS=073F
                                  IP=010F
                                           NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010F 87C2
                      XCHG
                              AX,DX
AX=0045 BX=0000 CX=0100 DX=303Z SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F
                                 IP=0111
                                           NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0111 D40A
                      AAM
AX=0609 BX=0000 CX=0100 DX=3032 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
        ES=073F
DS=073F
                SS=073F CS=073F
                                  IP=0113
                                           NU UP EI PL NZ NA PE NC
073F:0113 053030
                      ADD
                              AX,3030
AX=3639 BX=0000 CX=0100 DX=3032
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F
                                  IP=0116
                                           NU UP EI PL NZ NA PE NC
073F:0116 CD20
                       INT
                              20
AX=3639
        BX=0000 CX=0100 DX=3032
                                  SP=00F7
                                          BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
       ES=073F
                SS=073F CS=F000 IP=1480
                                            NU UP DI PL NZ NA PE NC
F000:1480 FE38
                      ???
                              [BX+SI]
                                                                DS:0000=CD
```

mov ax, 245 → memberi nilai 245 ke register ax xor dx, dx → membersihkan register dx mov cx, 100 → memberi nilai 100 ke cx div cx → membagi ax-dx dengan 100 aam → konversi ke bcd add ax,3030 → konversi ke ASCII xchg ax,dx → ulangi untuk sisa dengan menukar ax dengan dx aam → konversi ke BCD add ax, 3030 → konversi ke ASCII int 20 → keluar program

AX dikonversi ke empat digit karakter string ASCII dengan menggunakan pembagian dan instruksi AAM. Pertama-tama DX dibersihkan lalu membagi DX-AX dengan 100. Sebagai contoh, jika ax=245, ax = 2 dan dx =45 setelah pembagian. Bagian yang terpisah ini dikonversi ke BCD menggunakan AAM, dan kemudian 3030 ditambahkan untuk mengonversi ke kode ascii.