

基準座標系
(静止)
Z
Y
X
$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ = Z
基準の姿勢
$y=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$
$x=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$
機体座標系
(回転)
x
y
Z軸まわりに
30°回転した姿勢
30°
$Z=\begin{pmatrix}-\sin30^\circ\\0\\\cos30^\circ\end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix}\cos30^\circ\\0\\\sin30^\circ\end{pmatrix}$
$y=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$
$R_{基準}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$
「単位行列」
$R_{z30^\circ}=\begin{pmatrix}\cos30^\circ&0&-\sin30^\circ\\0&1&0\\\sin30^\circ&0&\cos30^\circ\end{pmatrix}$