
Clk
RSI
LSI
D[3:0]
0
2
4
6
8
A
C
E
0
2
S[1:0]
0
3
1
1
1
3
2
2
0
3
Q[3:0]
0
0
2
4
8
0
A
5
2
2