PCA Loadings (First 6 Components)

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
FC_3	0.00	-0.20	-0.47	0.31	-0.39	-0.11
FC_6	0.00	-0.30	-0.20	-0.00	0.45	0.37
FC_9	0.00	-0.31	-0.02	-0.33	0.19	-0.30
FC_12	-0.00	-0.29	0.18	-0.37	-0.34	-0.15
FC_15	-0.00	-0.30	0.30	0.05	-0.29	0.46
FC_18	-0.00	-0.27	0.31	0.47	0.17	-0.34
M_3	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
M_6	0.29	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
M_9	0.29	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
M_12	0.29	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
M_15	0.29	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
M_18	0.29	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
N_3	0.00	0.21	0.51	-0.22	0.32	0.10
N_6	-0.00	0.30	0.32	0.02	-0.35	-0.29
N_9	-0.00	0.32	0.14	0.28	-0.20	0.25
N_12	0.00	0.32	-0.10	0.31	0.21	0.14
N_15	-0.00	0.32	-0.24	-0.09	0.19	-0.42
N_18	0.00	0.29	-0.27	-0.45	-0.19	0.24
amax_3	0.29	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
amax_6	0.29	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
amax_9	0.29	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
amax_12	0.29	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
amax_15	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
amax_18	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00