

Matrix-II

Перф. примен.

Справ №



Подл. и дата

Инд. № подл.

Подл. и дата

Взам. инд. №

Инд. №



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Считыватель Matrix-II K в индивидуальной упаковке	20
2	Коробка 273x115x105 мм (Пульсар 18.2)	1
3	Наклейка со штрих-кодом	1

1 *Размеры для справок.

2 Коробку поз. 2 согнуть по линиям ригельки.

3 Уложить в коробку поз. 2 двадцать изделий "Считыватель Matrix-II K" в индивидуальной упаковке наклейкой к верху в два ряда по десять штук в каждом.

4 Коробку закрыть на клапан, на боковую сторону наклеить наклейку со штрих-кодом поз. 3.

5 Остальные технические требования по ОСТ 4 Г0.070.015.

				Считыватель Matrix-II		
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	Групповая упаковка	Лит.
Разраб.					Сборочный чертеж	Масса
Проб.						Масштаб
Т.контр.						1:2
Н.контр.						
Утв.						
					Лист	Листов 1