


Справ №
Перф. примен.

Инв. № подл. Годл. и дата
Инв. № подл. Годл. и дата



1 *Размеры для справок.

2 Коробку поз. 1 согнуть по линиям ригельки.

3 Уложить в коробку поз. 1 шесть групповых упаковок с изделиями поз. 2 штрих-кодом к верху.

4 Верхние и нижние клапаны коробки поз. 1 склеить скотчем поз. 4.

5 На боковую сторону коробки в левый верхний угол клеить наклейку поз. 3.

6 Остальные технические требования по ОСТ 4 Г0.070.015.

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Коробка 344x270x257 (Пульсар 18.3)	1
2	Групповая Упаковка изделия	6
3	Наклейка со штрих-кодом	1
	Материалы	
4	Скотч упаковочный ширина 48мм	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Упаковка Грузовая Сборочный чертеж		
Разраб.							
Пров.					Лит.	Масса	Масштаб
Т.контр.							1:4
Н.контр.							
Утв.							