

Модель: Matrix-III (мод. RD_All)

https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_matrix3all

- 1) Считыватель был подключен по RS485
 - a. Нет связи по RS485, напряжение на А и В = 0 Вольт.
Решение: Замена DD3 = 65HVD3082 или SN75HVD3082E. H6475
 - b. Высокое, около 300 мА потребление тока
Решение: Замена DD3 = 65HVD3082 или SN75HVD3082E. H6475
- 2) Считыватель был установлен на улице, без навеса
 - a. Не реагирует на карту EM Marine, но реагирует на карту Mifare
Решение: Замена антенны EM Marine.