

ASISTENCIA TECNICA





Visualizar datos FDM

Para visualizar los datos de proceso debes de utilizar el software Field Data Manager, y realizar los siguientes pasos: (previamente guarda los archivos del USB en el ordenador, en este caso el archivo que mandaste yo lo guardé en el escritorio)


1. Abrir el FDM (Field Data Manager)








2. Haz clic en mass storage








3. En la parte de la derecha aparecerán 3 puntitos, haces clic para decirle al programa donde tienes ubicados los datos de proceso del RGS35.



4. Haces clic en Next








5. Vuelves a hacer clic en next









6. Dejas que cargue:





7. Haces clic en close:






Ahora ya tenemos los datos cargados en el FDM por lo que vamos a proceder a visualizarlos:

8. Haces clic en "New"






9. Marcas la Unidad 1 que es el RSG35, lo pasas a la ventana selected devices y haces clic en Next








10. Procedes a elegir las variables que quieras visualizar:








11. Marcas el rango de fechas que quieres ver.








12. Y por último ya podrás visualizar los datos:





desde este punto, pasamos los datos a PDF.



Guardándolo en nuestro PC.

