




2^{3-1}_{III}, $I = 123$
4 ensaios num cubo de 8 vértices



2^2 completo
um ensaio por vértice



dois níveis
com duas réplicas cada

Um fator que não afeta a resposta não some do planejamento: ele devolve ensaios. A fração deixa de ser fração e volta a ser fatorial completo nos fatores que restaram, com réplicas de brinde.