Volkswagen T-Roc

İkinci elde 1.0 TSI/1.5 TSI, sıfırda yeni 1.5 eTSI: nesilleri karıştırma.

MOTORLAB PUANI	2. EL LİKİDİTESİ	PAZAR NOTU
81/100	**Orta-Yüksek**	**VW prototip seçkisi #3**

Karar özeti

T-Roc 2017'den beri pazarda. 2026'da yeni nesil/eTSI ürün yapısına geçiş nedeniyle sıfır araç ile ikinci el nesiller teknik olarak belirgin şekilde ayrılıyor.

Sıfır araç: 2026 Türkiye ürününde 1.5 eTSI ACT 150 DSG; Life, Style ve R-Line paketleri öne çıkıyor.

Güncel fiyat notu: 2026'da yaklaşık 2,9 milyon TL'den başlayıp R-Line ile 3,6 milyon TL seviyesine çıkan yapı.

ARTILAR	EKSİLER / DİKKAT
• Kompakt SUV boyutu ve sürüş hissi • 1.5 TSI/eTSI performansı • Güçlü tasarım ve ikinci el marka algısı • Yeni nesilde modern teknoloji	• DSG kontrolü şart • Arka alan/bagaj Tiguan kadar geniş değil • Yeni nesil uzun dönem veri eksik

KİM ALMALI?	KİM UZAK DURMALI?
Golf boyutlarına yakın ama SUV oturuşu ve tasarımı isteyen kullanıcı.	DSG istemeyen veya aile alanını maksimum isteyen kullanıcı.

Motor, şanzıman ve paket rehberi

Aynı model adı altında teknik risk profili ciddi biçimde değişebilir. Bu yüzden sıfır ve ikinci el motorlarını ayrı değerlendiriyoruz.

2026 sıfır araç kombinasyonları

Motor	Yakıt	Şanzıman	Paketler	Not
1.5 eTSI ACT 150	48V mild hybrid benzin	DSG	Life, Style, R-Line	Yeni nesil — uzun dönem veri sınırlı

2. elde ana motorlar

Motor	Yakıt	Şanzıman	Alırken dikkat	Risk
1.0 TSI	Benzin turbo	Manuel	Daha düşük mekanik karmaşıklık; performans beklentisini test et.	Düşük-Orta
1.5 TSI ACT 150	Benzin turbo	DSG	Yaygın ve performanslı; DSG kavrama/mekatronik geçmişi kritik.	Orta

Risk / sorun haritası

TEKRARLAYAN KULLANICI BILDIRIMI — Risk: Orta

DSG

Bazı 2022–2025 araçlarda DSG arızası, kavrama veya vites davranışı şikâyetleri bulunuyor.

KULLANICI BILDIRIMI — Risk: Düşük-Orta

Direksiyon / ön takım sesi

Direksiyon kutusu ve ön takımdan ses şikâyetleri bulunuyor; bozuk yolda dinle.

KULLANICI BILDIRIMI — Risk: Düşük

Park sensörü / elektronik

Sensör ve elektronik uyarı şikâyetleri münferit ama tekrarlıyor.

VERI YETERSIZ — Risk: Belirsiz

Yeni 1.5 eTSI

2026 yeni sistem için uzun dönem istatistik henüz oluşmadı; 48V ve yazılım güncellemeleri takip edilmeli.

Kullanıcı görüşleri ve satın alma kontrolü

OLUMLU TEMALAR	ELEŞTİRİ / ŞİKÂYET TEMALARI
Kullanıcılar direksiyon/sürüş hissini, 1.5 TSI performansını ve kompakt SUV boyutlarını beğeniyor.	DSG davranışı, ön takım/direksiyon sesi, sensör ve yol sesi/izolasyon beklentisi şikâyet başlıklarında görülebiliyor.

2. el alım kontrol listesi

1. DSG kavrama ve mekatronik taraması
2. Bozuk zeminde direksiyon/ön takım dinle
3. Park sensörü/kamera dene
4. Lastik ve yol sesi testi
5. 48V yeni araçta hata geçmişi
6. Donanımı şasiyle doğrula

Puanlama ve metodoloji

MOTORLAB puanı bilimsel arıza olasılığı değildir. Editoryal karar yardım puanı; güvenilirlik/bakım riski (%30), ikinci el likiditesi (%25), işletme maliyeti (%20), donanım/değer (%15) ve kullanıcı görüşlerinin genel teması (%10) birlikte değerlendirilerek oluşturulur.

Şikâyetvar, Reddit ve forum gibi platformlar kendiliğinden seçilmiş örneklerdir. Tekrar eden bir şikâyet, tüm araçlarda aynı arızanın görüleceğini kanıtlamaz. Üretici geri çağırması veya teknik bülteni bulunmadıkça 'kronik' ifadesini kesin arıza oranı anlamında kullanmıyoruz.

Kaynaklar

Kaynak	Bağlantı
VW motor/donanım verileri	https://binekarac.vw.com.tr/tr/yakit-ekonomisi-co2-emisyonu.html
2026 ilk yarı SUV satışları	https://aracdetay.net/haziran-2026-b-c-sifir-km-suv-satis-sonuclari-aciklandi/
T-Roc kullanıcı şikâyetleri	https://www.sikayetvar.com/volkswagen/t-roc

Son güncelleme: 08.10.2026. Fiyatlar, kampanyalar, donanımlar ve üretim stokları değişebilir. Nihai karar öncesi resmi marka sayfası, servis kaydı, ekspertiz ve şasi numarasına bağlı geri çağırma/kampanya kontrolü yapılmalıdır.