



Bengkel Bagema Bandung PERINTAH KERJA BENGKEL

Jl. Raya Bandung No. 10, Bandung

Telp: 022-12345678 | Email: -

PKB-CBG001-202606-0020

QC COMPLETED

Cetak: 11/06/2026 13:30

INFORMASI CUSTOMER

Nama **Hendro Puspito**
Telepon **0815294716**
Alamat **Jl. Contoh No.5, Bandung**
Perusahaan **-**
NPWP **-**

INFORMASI KENDARAAN

Nomor Polisi **CBG001 2835 E**
Merk / Model **Mitsubishi Pajero**
Tahun / Warna **2022 / Hitam**
Kilometer **- km**
No. Mesin / Rangka **ENG741790 / CHS934694**

DOKUMEN REFERENSI

Nomor Service **SRV-CBG001-202606-0008**
Tanggal Masuk **07/06/2026**
Service Advisor **Super Admin**

PENGERJAAN

Quality Control **Qc Bandung**
Mekanik **Rizky Aditya**
Mulai Kerja **11/06/2026 12:36**
Selesai Kerja **11/06/2026 12:37**

KELUHAN CUSTOMER

Rem terasa tidak pakem

DESKRIPSI PEKERJAAN

SPAREPART & BAHAN YANG DIGUNAKAN

No	Nama Item	Kategori	Qty	Harga Jual	Subtotal
1	Aki Kering Yuasa YB5L-B (5Ah)	Part	1.0000	Rp 260.000	Rp 260.000

Total Qty Sparepart : 1 | Total Nilai Sparepart : Rp 260.000

ESTIMASI TOTAL BIAYA

Sparepart : Rp 260.000 | Jasa : Rp 0 | TOTAL : Rp 260.000

CATATAN TEKNIS MEKANIK

REKOMENDASI UNTUK CUSTOMER

-

PERSETUJUAN CUSTOMER

☐ Saya menyetujui pelaksanaan pekerjaan ini.

☐ Saya menyetujui estimasi biaya di atas.

(Customer / Pemilik Kendaraan)

Catatan tambahan :

TANDA TANGAN

SERVICE ADVISOR

QUALITY CONTROL

MEKANIK

CUSTOMER

Super Admin

Service Advisor

Qc Bandung

Quality Control

Rizky Aditya

Mekanik

Hendro Puspito

Pemilik Kendaraan