


クランプ

42??は必須



【パイプの組み方】

- ①ジャッキ(パイプ立てる用の足)、縦のパイプを並べる
- ②両脇のボックス(状になってるパイプ)の横パイプを下から順に組む
- ③ボックスの5.5mを通す
- ④両ボックスを6mで繋ぐ
- ⑤残りの中心の5.5を通す

…クランプ(ネジ付きの金属の固定具)をラチェット(ネジを固める工具)で固定
水平垂直に固定することで安定→水平さん(水泡が入った磁石)使用