

Notbeleuchtungen zeichnen - Am Rain 5

UG, EG und 1.-4. OG | Lern- und Prüfunterlage zum bearbeiteten CAD-Planstand

GEPRÜFTER TEILSTAND - KEIN VOLLSTÄNDIGES LERNBUCH

95 echte RIVO-Rettungszeichen-Darstellungen in sechs vollständigen DXF-Kopien; 182 Kandidaten offen.

Was dieser Band enthält

- Sechs aus bearbeiteten DXFs erzeugte Geschosssdiagnosen, keine vollständigen Fluchtwegplots.
- Erdgeschoss: individuelle Fallseiten (Einzeldatei im Ordner 01_PDF).
- 1.-4. OG: individuelle Fallseiten (Einzeldatei im Ordner 01_PDF).
- Untergeschoss: 13 offene Fallnotizen (von 213 Instanzen) (Einzeldatei im Ordner 01_PDF).
- CAD-/Quellenregister und die vollständigen bearbeitbaren DXFs liegen daneben im Ergebnisordner.

Wesentliche Grenzen

- Die sieben ungeklärten Symbolfamilien bleiben in den CAD-Kopien im Original.
- UG-Mehrfachdarstellungen sind nicht als identische physische Leuchten bestätigt.
- Endausgänge, Geschossübergänge, Schildsicht und Lichtwirkung sind nicht abschließend nachgewiesen.
- Normausgaben wurden lokal geprüft, ihre verbindliche Projektgeltung bleibt offen.

Keine Ausführungsfreigabe. Offene Fragen stehen in OFFENE_PUNKTE.md und im jeweiligen Fall.

Am Rain - UG - RIVO-TEILSTAND v2 / CAD-Diagnose v3

Direkt aus der bearbeiteten DXF; kein vollständiger Architektur- oder Fluchtwegplot.



Architekturpfade 11999 | RIVO 46 | offen 55 | unklar 5 | Versorgung 5 | QR getrennt 46

Grün = RIVO; Orange = offene Leuchtenzeichen; Violett = unklar; Blau = Versorgung. Ringe sind nur Prüfmarkierungen.

UG: georeferenzierte Einfügrungsgruppe nicht dargestellt; verschachtelte Architektur, Layouts und Beleuchtungswirkung nicht geprüft.

Am Rain - EG - RIVO-TEILSTAND v2 / CAD-Diagnose v3

Direkt aus der bearbeiteten DXF; kein vollständiger Architektur- oder Fluchtwegplot.



Architekturpfade 29647 | RIVO 26 | offen 11 | unklar 0 | Versorgung 0 | QR getrennt 26

Grün = RIVO; Orange = offene Leuchtenzeichen; Violett = unklar; Blau = Versorgung. Ringe sind nur Prüfmarkierungen.

verschachtelte Architektur, Layouts und Beleuchtungswirkung nicht geprüft.

Am Rain - OG1 - RIVO-TEILSTAND v2 / CAD-Diagnose v3

Direkt aus der bearbeiteten DXF; kein vollständiger Architektur- oder Fluchtwegplot.



Architekturpfade 12799 | RIVO 6 | offen 3 | unklar 0 | Versorgung 0 | QR getrennt 6

Grün = RIVO; Orange = offene Leuchtenzeichen; Violett = unklar; Blau = Versorgung. Ringe sind nur Prüfmarkierungen.

verschachtelte Architektur, Layouts und Beleuchtungswirkung nicht geprüft.

Am Rain - OG2 - RIVO-TEILSTAND v2 / CAD-Diagnose v3

Direkt aus der bearbeiteten DXF; kein vollständiger Architektur- oder Fluchtwegplot.




Architekturpfade 9660 | RIVO 8 | offen 5 | unklar 0 | Versorgung 0 | QR getrennt 8

Grün = RIVO; Orange = offene Leuchtenzeichen; Violett = unklar; Blau = Versorgung. Ringe sind nur Prüfmarkierungen.

verschachtelte Architektur, Layouts und Beleuchtungswirkung nicht geprüft.

Am Rain - OG3 - RIVO-TEILSTAND v2 / CAD-Diagnose v3

Direkt aus der bearbeiteten DXF; kein vollständiger Architektur- oder Fluchtwegplot.




Architekturpfade 4657 | RIVO 7 | offen 5 | unklar 0 | Versorgung 0 | QR getrennt 7

Grün = RIVO; Orange = offene Leuchtenzeichen; Violett = unklar; Blau = Versorgung. Ringe sind nur Prüfmarkierungen.

verschachtelte Architektur, Layouts und Beleuchtungswirkung nicht geprüft.

Am Rain - OG4 - RIVO-TEILSTAND v2 / CAD-Diagnose v3

Direkt aus der bearbeiteten DXF; kein vollständiger Architektur- oder Fluchtwegplot.



Architekturpfade 2136 | RIVO 2 | offen 1 | unklar 0 | Versorgung 0 | QR getrennt 2

Grün = RIVO; Orange = offene Leuchtenzeichen; Violett = unklar; Blau = Versorgung. Ringe sind nur Prüfmarkierungen.

verschachtelte Architektur, Layouts und Beleuchtungswirkung nicht geprüft.

Notbeleuchtungen zeichnen - Am Rain 5

Erdgeschoss | Teilstand v1 | tatsächliche RIVO-CAD-Kopie als Bildquelle

26 Rettungszeichen-Kandidaten: echte RIVO-Blockreferenzen im bearbeiteten EG-DXF. 11 Sicherheitsleuchten-Kandidaten: Originalblöcke erhalten, Zuordnung offen. 37 Kandidaten erhalten hier einen eigenen Bild- und Textverweis. Physische Stückzahl und vollständige Fluchtwegführung sind nicht bestätigt.

So liest man diese Teillieferung

Jeder farbig umkreiste Planausschnitt wurde aus der tatsächlich bearbeiteten EG-DXF gezeichnet. Grün im Symbol ist Original-RIVO-Geometrie; bei den elf offenen SL-Fällen ist das alte CAD-Symbol zu sehen. Orange Kreise und Lehr-IDs sind allein didaktische Markierungen.

Was noch nicht gezeigt wird

Keine grüne Personen- oder Fluchtweglinie wird als durchgehend begehbare Rettungsweg ausgegeben. Türfreigaben, Außenanschluss, Schildsicht, Montagehöhe, Lichtberechnung, Versorgung und Betriebsdauer fehlen als Nachweise. Der EINGANG-Text ist keine Notausgangsfreigabe.

Lokale Normfundstelle (nur bedingt)

ÖNORM EN 1838:2019-11, §§ 4.1.1-4.1.2, Druck-S. 8-9 / PDF-S. 10-11, erklärt Zeichen und zu beleuchtende Stellen an einem tatsächlich festgelegten Rettungsweg. Für Sicherheitszeichen-Sichtbarkeit: §§ 5.1, 5.3, 5.5, Druck-S. 12-13 / PDF-S. 14-15. Für die Lichtwirkung: §§ 4.2.1, 4.2.7 und 4.3.1, Druck-S. 9-11 / PDF-S. 11-13. Die Anwendbarkeit auf das Bestandsprojekt ist nicht belegt.

Kapitel und Seiten


- Stiege 1: Übersicht S. 2, Einzelfälle S. 3-5
- Stiege 2: Übersicht S. 6, Einzelfälle S. 7-15
- Stiege 3: Übersicht S. 16, Einzelfälle S. 17-22
- Stiege 4: Übersicht S. 23, Einzelfälle S. 24-29
- Stiege 5: Übersicht S. 30, Einzelfälle S. 31-37
- Stiege 6: Übersicht S. 38, Einzelfälle S. 39-44

Nach den 37 Einzelfällen: drei lokale, offen endende didaktische Gehbeispiele und das Register.

Bearbeitete DXF SHA-256: 0805a4c1b172c60083f0fd0a3bc1827394d862dc123a83beacb7ee8ae0d5c990

EG - Stiege 1: Zusammenhang im bearbeiteten CAD

Aus der bearbeiteten DXF v2; Übersicht der Kandidaten, kein bestätigter Rettungsweg



Plananker

Ausdrücklicher Modelltext: Am Rain 5, Stiege 1 bei (-942, 37118) mm. Daneben steht EINGANG; dieser Text bestätigt keine Notausgangsfunktion.

Bestand

2 RZ- und 1 SL-Kandidaten. Grüne Umkreisungen markieren RIVO-Rettungszeichen, blaue die noch unverändert offenen Sicherheitsleuchten. Die ausgeschriebene ID dient nur dem Lernen.

Einzelverweise


AR-EG-0001, AR-EG-0002, AR-EG-0010

Offene Wegfrage

Die lokalen Raamtüren und der Treppenlauf sind gezeichnet. Ein vom Raum bis zu einem bestätigten sicheren Bereich durchgehender Weg und die Schildsicht für jede Ankunftsrichtung sind damit nicht nachgewiesen.

AR-EG-0001 | Stiege 1

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181B5F | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Die Markierung liegt an der kleinen Türzone westlich des Treppenfeldes. Im Bild ist die Türöffnung zu erkennen, nicht jedoch ihre Freigabe als Rettungsweg.

Menschen und Sicht

Vor einem Wegpfeil müsste geklärt werden, ob Personen aus dem angrenzenden Bereich durch genau diese Tür zur Stiege gelangen oder ob sie auf einer anderen Seite ankommen.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PU, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_down (einseitige Variante). Piktogramm Pfeil, Grundrissrotation (180 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0002 | Stiege 1

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181B7D | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Dieser Punkt liegt nicht an derselben Tür wie 0001, sondern am gezeichneten Treppenfeld. Gerade deshalb muss die wirksame Schildseite getrennt betrachtet werden.

Menschen und Sicht

Der Stiegenlaufpfeil in der Architektur ist nur ein Bauteilhinweis. Er beweist nicht die beabsichtigte Fluchtrichtung dieses Rettungszeichens.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_right (einseitige Variante). Piktogramm Pfeil, Grundrissrotation (180 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildseite ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0010 | Stiege 1

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181C6A | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Diese Sicherheitsleuchte ist links bei der Eingangstür und nahe 0001 eingetragen, aber als eigene Instanz mit anderer Funktion.

Menschen und Sicht

Das benachbarte Rettungszeichen ersetzt keinen Nachweis für die Beleuchtung der Türschwelle oder der angrenzenden Bodenfläche.

Symbol und Funktion


TYPE=SL, TYPENAME CONCEPT 2 AP 3 WA; Originalblock STANDARD_SL blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

EG - Stiege 2: Zusammenhang im bearbeiteten CAD

Aus der bearbeiteten DXF v2; Übersicht der Kandidaten, kein bestätigter Rettungsweg



Plananker

Ausdrücklicher Modelltext: Am Rain 5, Stiege 2 bei (9025, 25797) mm. Daneben steht EINGANG; dieser Text bestätigt keine Notausgangsfunktion.

Bestand

5 RZ- und 4 SL-Kandidaten. Grüne Umkreisungen markieren RIVO-Rettungszeichen, blaue die noch unverändert offenen Sicherheitsleuchten. Die ausgeschriebene ID dient nur dem Lernen.

Einzelverweise


AR-EG-0013, AR-EG-0025, AR-EG-0026, AR-EG-0027, AR-EG-0028, AR-EG-0029, AR-EG-0030, AR-EG-0031, AR-EG-0032

Offene Wegfrage

Die lokalen Raamtüren und der Treppenlauf sind gezeichnet. Ein vom Raum bis zu einem bestätigten sicheren Bereich durchgehender Weg und die Schildsicht für jede Ankunftsrichtung sind damit nicht nachgewiesen.

AR-EG-0013 | Stiege 2

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181CBB | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier ist eine Sicherheitsleuchte in der oberen Eingangszone von Stiege 2 nahe dem Rettungszeichen 0025 gezeichnet.

Menschen und Sicht

Die beiden Aufgaben sind zu trennen: Orientierung durch das Schild und Beleuchtung des tatsächlichen Durchgangs bedürfen verschiedener Nachweise.

Symbol und Funktion


TYPE=SL, TYPENAME CONCEPT 2 AP 3 WA; Originalblock STANDARD_SL blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

AR-EG-0025 | Stiege 2

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181E19 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Das Zeichen ist unmittelbar an der oberen Eingangstür von Stiege 2 eingetragen. Die SL 0013 liegt in derselben Zone.

Menschen und Sicht

Der im Modell stehende Text EINGANG unterstützt die Ortsbezeichnung, aber nicht die rechtliche Einstufung als Notausgang.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PU, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_down (einseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (0 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schiltsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0026 | Stiege 2

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181E37 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Links neben der mit STGH bezeichneten Treppenzone befindet sich 0026. Gegenüber liegt 0027 als eigene Instanz.

Menschen und Sicht

Für Menschen von links und rechts können unterschiedliche Schildseiten relevant sein; der tatsächlich begehbare Zugang ist noch zu verifizieren.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (270 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0027 | Stiege 2

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181E55 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Rechts vom STGH-Text liegt dieses beidseitige Zeichen dicht an der Treppen-/Gangzone.

Menschen und Sicht

Es darf nicht einfach als zweites Exemplar von 0026 gedeutet werden; beide Handles und Standorte sind verschieden.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (0 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schiltsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0028 | Stiege 2

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181E73 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Diese Position liegt rechts der Stiegenzone dort, wo die Zeichnung in einen langen horizontalen Gang übergeht.

Menschen und Sicht

Dieser Übergang ist ein plausibler Entscheidungspunkt; ob der Gangabschnitt zum Rettungsweg gehört, bleibt ohne genehmigte Wegführung offen.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PU, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_down (einseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (90 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schiltsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0029 | Stiege 2

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181E91 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Der erste Spot-SL-Kandidat liegt im längeren horizontalen Gangabschnitt rechts von 0028.

Menschen und Sicht

Für den Gangboden ist eine Lichtverteilung zu prüfen; ein punktförmiges Plansymbol belegt keine durchgängige Mindestbeleuchtungsstärke.

Symbol und Funktion


TYPE=SL, TYPENAME eco spot SL DA R; Originalblock STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

AR-EG-0030 | Stiege 2

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181EA8 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Ein zweiter Spot-SL-Kandidat steht weiter rechts im selben gezeichneten Gang. Er ist räumlich von 0029 getrennt.

Menschen und Sicht

Ob die beiden zusammen einen Rettungsweg ausleuchten und wie weit ihre Wirkbereiche reichen, kann nur die Lichtberechnung zeigen.

Symbol und Funktion


TYPE=SL, TYPENAME eco spot SL DA R; Originalblock STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

AR-EG-0031 | Stiege 2

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181EBF | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Dieser Spot liegt unterhalb der STGH-Zone in einer angrenzenden Planfläche und gerade nicht auf derselben Linie wie 0029/0030.

Menschen und Sicht

Aus der Nähe darf kein Durchgang in den langen Gang erfunden werden; die Wand- und Türfolge muss erst baulich geprüft werden.

Symbol und Funktion


TYPE=SL, TYPENAME eco spot SL DA R; Originalblock STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

AR-EG-0032 | Stiege 2

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181ED6 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Das Zeichen liegt oben am gezeichneten Stiegenlauf von Stiege 2. Es hat einen anderen Blick- und Höhenbezug als 0025 an der Eingangstür.

Menschen und Sicht

Eine Geschossfortsetzung oder Schildsicht vom nächsten Podest ist mit diesem einzelnen EG-Plan noch nicht bewiesen.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_right (einseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (270 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

EG - Stiege 3: Zusammenhang im bearbeiteten CAD

Aus der bearbeiteten DXF v2; Übersicht der Kandidaten, kein bestätigter Rettungsweg



Plananker

Ausdrücklicher Modelltext: Am Rain 5, Stiege 3 bei (44560, 36904) mm. Daneben steht EINGANG; dieser Text bestätigt keine Notausgangsfunktion.

Bestand

5 RZ- und 1 SL-Kandidaten. Grüne Umkreisungen markieren RIVO-Rettungszeichen, blaue die noch unverändert offenen Sicherheitsleuchten. Die ausgeschriebene ID dient nur dem Lernen.

Einzelverweise


AR-EG-0003, AR-EG-0004, AR-EG-0005, AR-EG-0006, AR-EG-0007, AR-EG-0009

Offene Wegfrage

Die lokalen Raamtüren und der Treppenlauf sind gezeichnet. Ein vom Raum bis zu einem bestätigten sicheren Bereich durchgehender Weg und die Schildsicht für jede Ankunftsrichtung sind damit nicht nachgewiesen.

AR-EG-0003 | Stiege 3

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181B9B | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Der Einfügepunkt sitzt am unteren Rand des Treppenfeldes von Stiege 3. Er ist von 0004 und 0006 im länglichen Hallenbereich räumlich getrennt.

Menschen und Sicht

Zu prüfen ist, ob das Zeichen vom Treppenlauf, vom Podest oder aus einer benachbarten Tür gelesen werden soll; diese Ankunftsseite ist im 2D-Plan nicht gesichert.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PL, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_left (einseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (180 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0004 | Stiege 3

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181BB9 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Das beidseitige Zeichen steht in der oberen Hallenzone rechts von der Treppe. Mehrere Raumtüren liegen entlang dieses gezeichneten Abschnitts.

Menschen und Sicht

Beide Schildseiten sind in der CAD-Variante darstellbar, aber die Türgruppen belegen noch nicht, welche Person von welcher Seite tatsächlich Sicht hat.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (90 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0005 | Stiege 3

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181BD7 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Dieses Zeichen liegt am rechten unteren Planrand nahe einer Türzeichnung und nicht in der Mitte der Halle.

Menschen und Sicht

Ob die Tür nach draußen, zu einem Nebenraum oder auf einen bestätigten Rettungsweg führt, ist anhand des hier isolierten EG-Ausschnitts offen.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PU, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_down (einseitige Variante). Piktogramm Pfeil, Grundrissrotation (180 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schiltsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0006 | Stiege 3

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181BF5 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Zwischen Raamtüren in der oberen Hallenzone steht ein weiteres beidseitiges Zeichen. Es ist eine eigene Instanz und nicht die zweite Ansicht von 0004.

Menschen und Sicht

Für Personen aus den angrenzenden Türen wäre die Lage grundsätzlich ein Orientierungspunkt; die tatsächliche Laufrichtung darf daraus nicht frei ergänzt werden.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogramm Pfeil, Grundrissrotation (180 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0007 | Stiege 3

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181C13 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Der Punkt liegt rechts neben dem gezeichneten Treppenlauf an der unteren Hallenseite. Die Nähe zum Treppenfeld unterscheidet ihn vom Zeichen 0006 weiter oben.

Menschen und Sicht

Welche Seite beim Betreten der Stiege sichtbar ist, erfordert einen Blick auf Montage und Schildvorderseite, nicht nur auf den numerischen CAD-Winkel.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (270 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0009 | Stiege 3

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181C4F | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Die Sicherheitsleuchte liegt am unteren Rand der Stiege-3-Darstellung zwischen Treppen- und Türzone. Sie trägt keinen Rettungszeichenpfeil.

Menschen und Sicht

Soll sie einen Türbereich, die Stufen oder den Hallenboden aufhellen, muss das aus Montage, Leuchtendaten und Beleuchtungsnachweis hervorgehen.

Symbol und Funktion

TYPE=SL, TYPENAME CONCEPT 2 AP 3 WA; Originalblock STANDARD_SL blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

EG - Stiege 4: Zusammenhang im bearbeiteten CAD

Aus der bearbeiteten DXF v2; Übersicht der Kandidaten, kein bestätigter Rettungsweg



Plananker

Ausdrücklicher Modelltext: Am Rain 5, Stiege 4 bei (52647, 18479) mm. Daneben steht EINGANG; dieser Text bestätigt keine Notausgangsfunktion.

Bestand

4 RZ- und 2 SL-Kandidaten. Grüne Umkreisungen markieren RIVO-Rettungszeichen, blaue die noch unverändert offenen Sicherheitsleuchten. Die ausgeschriebene ID dient nur dem Lernen.

Einzelverweise


AR-EG-0014, AR-EG-0033, AR-EG-0034, AR-EG-0035, AR-EG-0036, AR-EG-0037

Offene Wegfrage

Die lokalen Raamtüren und der Treppenlauf sind gezeichnet. Ein vom Raum bis zu einem bestätigten sicheren Bereich durchgehender Weg und die Schildsicht für jede Ankunftsrichtung sind damit nicht nachgewiesen.

AR-EG-0014 | Stiege 4

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181CD6 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Diese Sicherheitsleuchte steht am oberen Rand der Stiege-4-Darstellung bei der Eingangstür und nahe 0033.

Menschen und Sicht

Für einen Lichtnachweis fehlen unter anderem Höhe, Leuchtenphotometrie und die Festlegung, ob genau diese Tür Teil eines Rettungswegs ist.

Symbol und Funktion


TYPE=SL, TYPENAME CONCEPT 2 AP 3 WA; Originalblock STANDARD_SL blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

AR-EG-0033 | Stiege 4

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181EF4 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

An der oberen Eingangstür von Stiege 4 steht dieses Zeichen neben dem Sicherheitsleuchten-Kandidaten 0014.

Menschen und Sicht

Die Türzeichnung und EINGANG-Beschriftung sind vorhanden; ob diese Stelle als letzter Ausgang zu erläutern ist, bleibt offen.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PU, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_down (einseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (0 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0034 | Stiege 4

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181F12 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Links unten neben STGH liegt ein beidseitiges Zeichen im inneren Hallenbereich.

Menschen und Sicht

Der Plan zeigt eine andere Position als 0035 rechts davon. Für einen Vergleich der beiden Blickrichtungen müssen die tatsächlichen Ankünfte markiert werden.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_boshsided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (270 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildeht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0035 | Stiege 4

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181F30 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Rechts unten neben STGH steht das Gegenstück 0035, vor den angrenzenden Raum- und Türzeichnungen.

Menschen und Sicht

Beide Schildseiten sind als CAD-Geometrie vorhanden; die praktische Lesbarkeit aus den Türen ist ein separater Sichtnachweis.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (0 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schiltsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0036 | Stiege 4

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181F4E | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Am oberen Rand des gezeichneten Treppenfelds befindet sich 0036 und damit abseits der unteren Hallenzeichen 0034/0035.

Menschen und Sicht

Die Treppenaufrichtung ist nur Architekturinformation. Das nächste Geschoss und die dortige Zeichenfolge müssen zugeordnet werden.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_right (einseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (270 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0037 | Stiege 4

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181F6C | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Der Spot-Sicherheitsleuchten-Kandidat sitzt links von STGH nahe einer Raumtür.

Menschen und Sicht

Der TYPENAME weist auf ein Spot-Produkt hin, sagt ohne Photometrie aber nicht, ob hier Tür, Stufe oder Hallenfläche normgerecht beleuchtet werden.

Symbol und Funktion

TYPE=SL, TYPENAME eco spot AP DA R; Originalblock STANDARD_SPOT blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

EG - Stiege 5: Zusammenhang im bearbeiteten CAD

Aus der bearbeiteten DXF v2; Übersicht der Kandidaten, kein bestätigter Rettungsweg



Plananker

Ausdrücklicher Modelltext: Am Rain 5, Stiege 5 bei (55860, 32501) mm. Daneben steht EINGANG; dieser Text bestätigt keine Notausgangsfunktion.

Bestand

5 RZ- und 2 SL-Kandidaten. Grüne Umkreisungen markieren RIVO-Rettungszeichen, blaue die noch unverändert offenen Sicherheitsleuchten. Die ausgeschriebene ID dient nur dem Lernen.

Einzelverweise


AR-EG-0008, AR-EG-0011, AR-EG-0015, AR-EG-0016, AR-EG-0017, AR-EG-0018, AR-EG-0019

Offene Wegfrage

Die lokalen Raamtüren und der Treppenlauf sind gezeichnet. Ein vom Raum bis zu einem bestätigten sicheren Bereich durchgehender Weg und die Schildsicht für jede Ankunftsrichtung sind damit nicht nachgewiesen.

AR-EG-0008 | Stiege 5

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181C31 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Das Zeichen sitzt am linken unteren Rand des Stiege-5-Bereichs unterhalb der Raumzone und nahe der im Plan bezeichneten Eingangslage.

Menschen und Sicht

Ein beschrifteter EINGANG ist noch kein bestätigter Notausgang. Der Übergang zur Außenfläche und ein sicherer Bereich sind hier nicht belegt.

Symbol und Funktion

Originalblock STANDARD_RZ_PU, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_down (einseitige Variante). Piktogramm Pfeil, Grundrissrotation (180 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0011 | Stiege 5

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181C85 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Der Sicherheitsleuchten-Kandidat liegt dicht neben dem Rettungszeichen 0008 am unteren Rand von Stiege 5.

Menschen und Sicht

Die beiden Symbole dürfen nicht als doppelte Darstellung derselben Funktion gelesen werden; das verbleibende SL-Original braucht noch eine passende RIVO-Zuordnung.

Symbol und Funktion


TYPE=SL, TYPENAME CONCEPT 2 AP 3 WA; Originalblock STANDARD_SL blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

AR-EG-0015 | Stiege 5

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181CF1 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Das beidseitige Zeichen liegt links im oberen Hallenband von Stiege 5. Es ist vor dem Treppenfeld platziert, nicht auf einer Treppenstufe.

Menschen und Sicht

Bei mehreren Raumentüren wären unterschiedliche Ankunftswinkel zu prüfen; zwei gezeichnete Schildseiten bedeuten nicht automatisch zwei physische Leuchten.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (90 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0016 | Stiege 5

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181D0F | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Unmittelbar links vom STGH-Text steht ein weiteres beidseitiges Zeichen. 0015 und 0016 sind getrennte CAD-Instanzen entlang derselben Hallenzone.

Menschen und Sicht

Der lokale Bildbefund zeigt den Zusammenhang zur Treppe, aber noch nicht, von welcher Seite die Menschen die jeweilige Piktogrammfläche sehen.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpfeil, Grundrissrotation (0 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0017 | Stiege 5

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181D2D | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Das Zeichen sitzt links unten am gezeichneten Treppenfeld. Es markiert eine andere Stelle als die Hallenzeichen 0015/0016.

Menschen und Sicht

Für eine Erklärung der Fortsetzung muss geklärt sein, ob der gezeichnete Lauf nach oben oder unten an den nächstbelegten Geschossbereich anschließt.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (270 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0018 | Stiege 5

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181D4B | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Rechts unten am selben Treppenfeld liegt 0018. Die geometrische Gegenüberstellung zu 0017 ist sichtbar, eine gemeinsame Leuchte ist damit nicht bewiesen.

Menschen und Sicht

Die tatsächliche Sichtseite auf dem Podest und die weiterführende Türfolge sind einzeln zu prüfen.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_right (einseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (180 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0019 | Stiege 5

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181D69 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Dieser Spot-Sicherheitsleuchten-Kandidat liegt links neben dem Stiegen-/Eingangsbereich von Stiege 5.

Menschen und Sicht

Der Produktname enthält zwar AP, die zu beleuchtende freie Fläche oder eine Antipanik-Aufgabe ist aus dem Block allein nicht nachgewiesen.

Symbol und Funktion


TYPE=SL, TYPENAME eco spot AP2 DA R; Originalblock STANDARD_SPOT blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

EG - Stiege 6: Zusammenhang im bearbeiteten CAD

Aus der bearbeiteten DXF v2; Übersicht der Kandidaten, kein bestätigter Rettungsweg



Plananker

Ausdrücklicher Modelltext: Am Rain 5, Stiege 6 bei (155500, 32500) mm. Daneben steht EINGANG; dieser Text bestätigt keine Notausgangsfunktion.

Bestand

5 RZ- und 1 SL-Kandidaten. Grüne Umkreisungen markieren RIVO-Rettungszeichen, blaue die noch unverändert offenen Sicherheitsleuchten. Die ausgeschriebene ID dient nur dem Lernen.

Einzelverweise


AR-EG-0012, AR-EG-0020, AR-EG-0021, AR-EG-0022, AR-EG-0023, AR-EG-0024

Offene Wegfrage

Die lokalen Raumentüren und der Treppenlauf sind gezeichnet. Ein vom Raum bis zu einem bestätigten sicheren Bereich durchgehender Weg und die Schiltsicht für jede Ankunftsrichtung sind damit nicht nachgewiesen.

AR-EG-0012 | Stiege 6

Original-Sicherheitsleuchte offen | Quell-Handle 181CA0 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Die Sicherheitsleuchte befindet sich am unteren rechten Planrand von Stiege 6 in der Nähe einer Türzeichnung und von 0024.

Menschen und Sicht

Weder diese Nähe noch der EINGANG-Text beweisen, welche Fläche im Notbetrieb ausreichend beleuchtet wird.

Symbol und Funktion


TYPE=SL, TYPENAME CONCEPT 2 AP 3 WA; Originalblock STANDARD_SL blieb erhalten. Eine passende RIVO-Funktions- und Größenvariante ist noch offen. Das Symbol zeigt keinen Rettungszeichenpfeil.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) für bestätigte zu beleuchtende Stellen; §§ 4.2.1/4.2.7 (Druck-S. 9/11/PDF-S. 11/13) für Wegbeleuchtung. Eine AP-Funktion verlangt eigene Prüfung nach § 4.3.1.

AR-EG-0020 | Stiege 6

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181D83 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Das beidseitige Zeichen liegt rechts neben der unteren Stiegenlaufzone von Stiege 6. Es ist weder mit 0022 noch mit 0021 identisch.

Menschen und Sicht

Erst die konkrete Podest- und Türfolge kann zeigen, welche der beiden Seiten für aus der Treppe ankommende Personen relevant ist.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (270 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0021 | Stiege 6

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181DA1 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

In der oberen Hallenzone rechts vom STGH-Text befindet sich 0021 zwischen Raumtüren.

Menschen und Sicht

Ein aus einer dieser Türen tretender Mensch kann eine andere Blickrichtung haben als jemand vom Treppenfeld; beide Annäherungen bleiben gesondert zu prüfen.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (180 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schiltsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0022 | Stiege 6

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181DBF | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Das Zeichen liegt links unten am gezeichneten Stiegenlauf von Stiege 6, nahe dessen Rand und deutlich unterhalb der Hallenposition 0021.

Menschen und Sicht

Die Piktogrammrichtung wird nicht aus dem architektonischen Pfeil am Treppenlauf abgeleitet.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PL, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_left (einseitige Variante). Piktogrammpfeil, Grundrissrotation (180 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0023 | Stiege 6

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181DDD | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Weiter rechts in derselben oberen Hallenzone steht 0023. Es ist vom Zeichen 0021 durch einen Abschnitt mit mehreren Türanschlüssen getrennt.

Menschen und Sicht

Die Anordnung kann eine weitere lokale Orientierungsstelle darstellen; eine lückenlose, sichtbare Zeichenkette ist damit noch nicht bewiesen.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PLPR, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_bothersided (beidseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (90 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schildsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

AR-EG-0024 | Stiege 6

RIVO-Rettungszeichen eingesetzt | Quell-Handle 181DFB | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Dieses Zeichen liegt am unteren rechten Rand nahe einer Tür und neben dem SL-Kandidaten 0012.

Menschen und Sicht

Die Türfunktion, die tatsächliche Schildvorderseite und der Außen- oder Innenanschluss müssen geprüft werden, bevor ein Endausgang benannt wird.

Symbol und Funktion


Originalblock STANDARD_RZ_PU, im bearbeiteten Plan ersetzt durch RIVO_ARR_down (einseitige Variante). Piktogrammpeil, Grundrissrotation (180 Grad im Original) und Gehbewegung sind verschiedene Informationen. Die konkrete Schiltsicht ist offen.

Normbezug - nur falls zutreffend

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1 (Druck-S. 8/PDF-S. 10) für bestätigte Ausgänge und Wegorientierung; §§ 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15) für Zeichen-/Sichtprüfung.

EG-L1 | Stiege 2 - kurzer Abschnitt im gezeichneten Gang

Didaktische lokale Bewegung - kein nachgewiesener Fluchtweg und keine Notausgangsfreigabe



Hier sehen wir

Rechts der STGH-Zone ist im EG ein länglicher Gang zwischen Raumentüren gezeichnet. Der Ausschnitt enthält die Umgebung von 0028 und 0029; die offene Fortsetzung zum weiter rechts liegenden 0030 wird nicht vorweggenommen.

Person und grüner Weg

Die CAD-Person steht beispielhaft auf der dargestellten Gangfläche. Der grüne Strich folgt nur einem kurzen wandfreien Teilstück der Zeichnung. Er sagt nicht, dass genau diese Richtung im genehmigten Fluchtwegkonzept gilt.

Fortsetzung ausdrücklich offen


Am offenen Kreis endet die belegte didaktische Darstellung. Der nächste Anschluss, die Sicht auf Zeichen und die Beleuchtungswirkung der SL 0029 bleiben nachzuweisen.

Legende und Größen

Die große grüne Figur stammt aus dem Mollgasse-CAD-Menschenblock und ist nur didaktisch. Die grüne Linie zeigt diese Beispielbewegung; der grün umrandete offene Kreis bedeutet Abbruch. Kein Maß für Körper, Wegbreite oder Leuchten. Sichtlinien sind nicht dargestellt.

EG-L2 | Stiege 3 - zwischen den oberen Hallenzeichen

Didaktische lokale Bewegung - kein nachgewiesener Fluchtweg und keine Notausgangsfreigabe



Hier sehen wir

Die Hallenzone zwischen den getrennten RIVO-Zeichen 0006 und 0004 liegt entlang gezeichneter Raamtüren. Die Darstellung nimmt keine Abkürzung durch ein Zimmer oder über den Treppenlauf.

Person und grüner Weg

Die Person und der kurze grüne Abschnitt zeigen nur, wie eine Person im gezeichneten Hallenband lokal weitergehen könnte. Welche Tür tatsächlich in einen Rettungsweg führt, bleibt offen.

Fortsetzung ausdrücklich offen


Die gezeichnete Linie endet, bevor aus dem örtlichen Beispiel eine Gebäudefluchtkette würde. Für beide beidseitigen Zeichen sind Schildseite und Blickwinkel getrennt zu prüfen.

Legende und Größen

Die große grüne Figur stammt aus dem Mollgasse-CAD-Menschenblock und ist nur didaktisch. Die grüne Linie zeigt diese Beispielbewegung; der grün umrandete offene Kreis bedeutet Abbruch. Kein Maß für Körper, Wegbreite oder Leuchten. Sichtlinien sind nicht dargestellt.

EG-L3 | Stiege 6 - kurzer Hallenabschnitt

Didaktische lokale Bewegung - kein nachgewiesener Fluchtweg und keine Notausgangsfreigabe



Hier sehen wir

Zwischen 0021 und 0023 verläuft im Plan eine Hallenzone vor mehreren Türen. Die gezeichneten Zeichen bleiben an ihren CAD-Standorten; die didaktische Person wird davon getrennt dargestellt.

Person und grüner Weg

Ein kurzer grüner Verlauf illustriert ausschließlich die örtlich gezeichnete, wandfreie Gangfläche. Die Pfeilspitze ist Bewegungsrichtung des Beispiels, nicht der Nachweis einer Piktogrammweisung.

Fortsetzung ausdrücklich offen

Am offenen Ende fehlen die belegte Fortsetzung, die Zieltreppe bzw. ein freigegebener Ausgang sowie die konkrete Sichtprüfung. Hier wird keine geschlossene Rettungswegkette behauptet.

Legende und Größen

Die große grüne Figur stammt aus dem Mollgasse-CAD-Menschenblock und ist nur didaktisch. Die grüne Linie zeigt diese Beispielbewegung; der grün umrandete offene Kreis bedeutet Abbruch. Kein Maß für Körper, Wegbreite oder Leuchten. Sichtlinien sind nicht dargestellt.

EG-Leuchtenregister | Teilstand

Jeder Eintrag verweist auf die jeweilige Fallseite und deren echten bearbeiteten CAD-Ausschnitt.

Lehr-ID	Stiege	Handle	CAD-Block im Teilstand	Status	Seite
AR-EG-0001	Stiege 1	181B5F	RIVO_ARR_down	RIVO eingesetzt	3
AR-EG-0002	Stiege 1	181B7D	RIVO_ARR_right	RIVO eingesetzt	4
AR-EG-0003	Stiege 3	181B9B	RIVO_ARR_left	RIVO eingesetzt	17
AR-EG-0004	Stiege 3	181BB9	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	18
AR-EG-0005	Stiege 3	181BD7	RIVO_ARR_down	RIVO eingesetzt	19
AR-EG-0006	Stiege 3	181BF5	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	20
AR-EG-0007	Stiege 3	181C13	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	21
AR-EG-0008	Stiege 5	181C31	RIVO_ARR_down	RIVO eingesetzt	31
AR-EG-0009	Stiege 3	181C4F	STANDARD_SL	SL offen	22
AR-EG-0010	Stiege 1	181C6A	STANDARD_SL	SL offen	5
AR-EG-0011	Stiege 5	181C85	STANDARD_SL	SL offen	32
AR-EG-0012	Stiege 6	181CA0	STANDARD_SL	SL offen	39
AR-EG-0013	Stiege 2	181CBB	STANDARD_SL	SL offen	7
AR-EG-0014	Stiege 4	181CD6	STANDARD_SL	SL offen	24
AR-EG-0015	Stiege 5	181CF1	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	33
AR-EG-0016	Stiege 5	181D0F	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	34
AR-EG-0017	Stiege 5	181D2D	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	35
AR-EG-0018	Stiege 5	181D4B	RIVO_ARR_right	RIVO eingesetzt	36
AR-EG-0019	Stiege 5	181D69	STANDARD_SPOT	SL offen	37

EG-Leuchtenregister | Teilstand

Jeder Eintrag verweist auf die jeweilige Fallseite und deren echten bearbeiteten CAD-Ausschnitt.

Lehr-ID	Stiege	Handle	CAD-Block im Teilstand	Status	Seite
AR-EG-0020	Stiege 6	181D83	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	40
AR-EG-0021	Stiege 6	181DA1	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	41
AR-EG-0022	Stiege 6	181DBF	RIVO_ARR_left	RIVO eingesetzt	42
AR-EG-0023	Stiege 6	181DDD	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	43
AR-EG-0024	Stiege 6	181DFB	RIVO_ARR_down	RIVO eingesetzt	44
AR-EG-0025	Stiege 2	181E19	RIVO_ARR_down	RIVO eingesetzt	8
AR-EG-0026	Stiege 2	181E37	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	9
AR-EG-0027	Stiege 2	181E55	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	10
AR-EG-0028	Stiege 2	181E73	RIVO_ARR_down	RIVO eingesetzt	11
AR-EG-0029	Stiege 2	181E91	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	12
AR-EG-0030	Stiege 2	181EA8	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	13
AR-EG-0031	Stiege 2	181EBF	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	14
AR-EG-0032	Stiege 2	181ED6	RIVO_ARR_right	RIVO eingesetzt	15
AR-EG-0033	Stiege 4	181EF4	RIVO_ARR_down	RIVO eingesetzt	25
AR-EG-0034	Stiege 4	181F12	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	26
AR-EG-0035	Stiege 4	181F30	RIVO_ARR_bothsided	RIVO eingesetzt	27
AR-EG-0036	Stiege 4	181F4E	RIVO_ARR_right	RIVO eingesetzt	28
AR-EG-0037	Stiege 4	181F6C	STANDARD_SPOT	SL offen	29

Notbeleuchtungen zeichnen - Am Rain 5

OG1-OG4 | erklärender CAD-TEILSTAND v1 | aus den bearbeiteten RIVO-DXF's

37 einzelne Plankandidaten: 23 RIVO-Rettungszeichen in den bearbeiteten DXFs, 14 Sicherheitsleuchten noch als Originalblock offen. Jede Fallseite zeigt einen Vektor-CAD-Ausschnitt und eine eigene ortsbezogene Erklärung. Dies ist keine vollständige physische Leuchtenbilanz und keine Ausführungsfreigabe.

Lesehinweis

Die CAD-Architektur und die Symbole stammen ausschliesslich aus den vier tatsächlich bearbeiteten TEILSTAND-v2-DXF's. Grüne Symbolflächen sind RIVO-Blockgeometrie; blau umkreiste SL-Objekte bleiben Originale. Orange Markierungen und AR-OG-Lehr-IDs sind nur didaktisch. Die vektorisierte Bildausgabe blendet QR-Daten und fremde Gewerke aus, nicht die vollständigen DXF-Arbeitskopien.

Warum keine Personen-Wege eingezeichnet sind

Die belegten Plantexte und Tuergeometrien ergeben noch keinen gesicherten durchgängigen Rettungsweg, keine verifizierte Geschossverbindung und keinen bestätigten Endausgang. Eine grüne Linie würde hier eine Sicherheit vortäuschen, die die Quellen noch nicht tragen.

Normquelle mit Bedingung

OeNORM EN 1838:2019-11, Par. 4.1.1-4.1.2 (Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11) und Par. 5.1, 5.3, 5.5 (Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15). Für Wegbeleuchtung Par. 4.2.1 und 4.2.7 (Druck-S. 9/11, PDF-S. 11/13). Die Projektverbindlichkeit dieser Ausgabe, Schildsicht und Lichtwirkung sind offen.

OG1 - alle lokalen Architekturfelder

Direkt gespeicherte CAD-Geometrie aus bearbeiteter DXF; farbige Kreise = registrierte Kandidaten



Planstand

OG1: 9 registrierte Kandidaten, davon 6 RIVO-Rettungszeichen und 3 unveränderte Sicherheitsleuchten.

Plantext

1.OG / Stiege und Gänge / Am Rain 5

Einordnung

Die 2er-/4er-Arbeitsbereiche folgen Text- und Koordinatennachbarschaft. Ein STGH-Text belegt keine konkrete Podest-Tuerfolge. Dachausstieg und Terrasse sind nicht als sichere Bereiche freigegeben.

Bildgrenze


Die gesamte bearbeitete DXF behält Layouts und Gewerke. Diese Lesefigur zeigt direkt gespeicherte Architektursegmente und echte Leuchten-INSERT-Geometrie; verschachtelte Architektur kann fehlen.

Offen

Schlichsicht, RIVO-SL-Mapping, Geschossuebergang und Weg bis zum bestaetigten Endausgang. Keine Photometrie oder Versorgung geprueft.

OG1 - untere Leuchtenbereiche

Orientierung zu den folgenden Einzelfaellen; keine bestaetigte Fluchtweglinie



Planstand

OG1: 9 registrierte Kandidaten, davon 6 RIVO-Rettungszeichen und 3 unveraenderte Sicherheitsleuchten.

Plantext

1.OG / Stiege und Gänge / Am Rain 5

Einordnung

Die 2er-/4er-Arbeitsbereiche folgen Text- und Koordinatennachbarschaft. Ein STGH-Text belegt keine konkrete Podest-Tuerfolge. Dachausstieg und Terrasse sind nicht als sichere Bereiche freigegeben.

Bildgrenze


Die gesamte bearbeitete DXF behaelt Layouts und Gewerke. Diese Lesefigur zeigt direkt gespeicherte Architektursegmente und echte Leuchten-INSERT-Geometrie; verschachtelte Architektur kann fehlen.

Offen

Schildersicht, RIVO-SL-Mapping, Geschossuebergang und Weg bis zum bestaetigten Endausgang. Keine Photometrie oder Versorgung geprueft.

AR-OG1-0001 | OG1

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT BFD91 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir im unteren lokalen 2er-Planbereich eine RZ-Position oberhalb der STGH-Zone. In der Nachbarschaft sind ZI 1, VR und eine Absturzsicherung beschriftet. Der größere Abstand zum STGH-Text unterscheidet diese Stelle von der Sicherheitsleuchte 0003 am Treppenbereich.

Menschen

Personen aus ZI 1 und aus dem VR wären getrennte mögliche Ankunftsgruppen. Ob beide über dieselbe gezeichnete Tür in die signierte Zone gelangen und die Vorderseite sehen, ist aus der Textnähe nicht entscheidbar.

Funktion und danach

Die eingesetzte RIVO-Blockreferenz ersetzt hier den früheren RZ-Block; an einer bestätigten Richtungsentscheidung könnte sie Orientierung geben. Welche Pfeilrichtung in Weltkoordinaten tatsächlich sichtbar ist, ist noch nicht visuell geprüft. Eine Linie von ZI 1 bis zur Stiege wäre ohne geprüfte Öffnung und ohne Umgang mit der Absturzsicherung erfunden.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PL ist als RIVO_ARR_left eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Tür-/Wandseite, Schildvorderseite und begehbare Fortsetzung zum STGH bleiben offen.

Lernpunkt

Eine Raumbezeichnung neben einem Rettungszeichen beschreibt mögliche Herkunft, nicht automatisch den Weg dorthin.

AR-OG1-0002 | OG1

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT BFDAF | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir das zweite RZ im 2er-Bereich näher am beschrifteten GANG und an 2_10. Direkt benachbart ist eine als Absturzsicherung bezeichnete Kante; der STGH-Text liegt weiter entfernt als beim Spot 0003.

Menschen

Eine Person, die sich bereits im GANG-Bereich befindet, und eine Person aus 2_10 würden das Schild aus verschiedenen Winkeln erreichen, sofern die jeweilige Türfolge tatsächlich zu diesem Gang führt.

Funktion und danach

Die lokale RIVO-Blockvariante `down` bezeichnet nicht schon die sichtbare Pfeilrichtung nach INSERT-Drehung. Sie erlaubt auch keinen Weg über die Absturzsicherung oder geradlinig zur Treppe. Als möglicher nächster Orientierungspunkt kommt die gezeichnete Stiegenzone in Betracht; ihre Verbindung ist noch nicht nachgewiesen.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantename bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Sichtseite, Brüstungs-/Absturzsicherungslage und tatsächliche Gang-zu-STGH-Verbindung fehlen.

Lernpunkt

Eine schützende Kante ist beim Einzeichnen eines Wegs ein Hindernis, kein bloßer grafischer Hintergrund.

AR-OG1-0003 | OG1

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT BFDCD | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir einen unveränderten SPOT_SL im unteren 2er-Planbereich, nahe der Einheitsmarke 2_11 und in räumlicher Nähe zur STGH-Beschriftung. Er ist eine eigene Sicherheitsleuchten-Instanz, nicht die zweite Schildseite von 0002.

Menschen

Personen aus dem Bereich 2_11 oder vom Stiegenpodest könnten an dieser Stelle Beleuchtung benötigen; welche Bodenfläche sie tatsächlich betreten, zeigt die Leuchtengrafik nicht.

Funktion und danach

Die mögliche Aufgabe ist die Ausleuchtung der gezeichneten Übergangs-/Stiegenzone. Ob Stufen, eine Türschwelle oder ein Gangstück getroffen werden und ob danach ein begehbarer Anschluss besteht, ist mit Photometrie und Architektur zu prüfen.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen


RIVO-SL-Zuordnung, Montagehöhe, Lichtverteilung und Tür-/Podestbezug sind offen.

Lernpunkt

Ein Spot ohne Pfeil erklärt Lichtbedarf, aber niemals die Fluchtrichtung.

AR-OG1-0004 | OG1

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT BFDE4 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir ein RZ im unteren 4er-Bereich deutlich oberhalb des STGH-Texts. ZI 3 und mehrfach eine Absturzsicherung sind in diesem Planfeld beschriftet; der benachbarte GANG-Text liegt näher als STGH.

Menschen

Aus ZI 3 kommende Menschen könnten das Zeichen erst nach der zugehörigen Tür sehen. Eine andere Gruppe könnte im GANG ankommen; beide Blickseiten und die dazwischenliegende Wandführung sind getrennt zu prüfen.

Funktion und danach

Die eingesetzte RIVO-Blockreferenz übersetzt den Quellblock grafisch; die Pfeilrichtung im Grundriss nach Rotation ist hier nicht unabhängig visuell bestätigt. Ein Weg durch eine bestimmte Öffnung folgt daraus nicht. Die Fortsetzung zum STGH darf nicht aus dem ähnlichen 2er-Grundriss kopiert werden.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PL ist als RIVO_ARR_left eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Tatsächliche Raumentür, Sichtbehinderung und Verbindung zur Stiege 4 sind nicht geklärt.

Lernpunkt

Gleiche Symboltypen in ähnlichen Häusern benötigen jeweils einen eigenen lokalen Tür- und Sichtbeleg.

AR-OG1-0005 | OG1

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT BFE02 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir ein weiteres RZ des 4er-Bereichs zwischen der beschrifteten BAD/WC-Nachbarschaft und der STGH-Zone. Eine Absturzsicherung liegt im Textumfeld sehr nahe am INSERT-Bezug.

Menschen

Personen, die vom inneren Raum- oder Treppenbereich kommen, könnten unterschiedliche Seiten des Zeichens wahrnehmen. Dass ein BAD/WC-Text in der Nähe steht, belegt nicht, dass dessen Ausgang unmittelbar am Zeichen liegt.

Funktion und danach

Die lokale RIVO-Blockvariante `down` ist dokumentiert; der nach INSERT-Drehung tatsächlich sichtbare Pfeil und die Schildseite sind damit noch nicht bestimmt. Eine Weiterführung müsste um Wände und Schutzkanten herum und über eine tatsächlich vorhandene Tür ermittelt werden.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Montageseite des Schilds, Funktion der nahen Öffnung und weiterer Verlauf sind offen.

Lernpunkt

Bei engem Treppen-/Sanitärraumgefüge darf die kürzeste Luftlinie nicht zur Fluchtweglinie werden.

AR-OG1-0006 | OG1

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT BFE20 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir einen unveränderten SPOT_SL östlich der STGH-Textmarke im Umfeld von 4_10, 4_06, KOCHNISCHKE und einem GANG-Text. Er liegt nicht am selben Ort wie die Schilder 0007 und 0008 direkt an STGH.

Menschen

Für Personen aus den angrenzenden Einheiten oder entlang des GANGs wäre eine beleuchtete Bodenfläche denkbar, falls diese Zone ein festgelegter Rettungsweg ist.

Funktion und danach

Ein punktförmiges Symbol kann einen Gangabschnitt markieren, seine Lichtverteilung entlang der gesamten Verbindung aber nicht beweisen. Auch ein Produktname mit `SL` bestimmt nicht automatisch eine Antipanikfläche.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen


Zugehöriger Gangabschnitt, Montage, Photometrie und fachlich passende RIVO-SL-Variante fehlen.

Lernpunkt

Eine Sicherheitsleuchte im Gang ist kein Ersatz für den Nachweis der tatsächlich beleuchteten Wegfläche.

AR-OG1-0007 | OG1

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT BFE37 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir die beidseitige RIVO-RZ-Variante direkt bei der STGH-Textmarke im 4er-Bereich. Die benachbarte Marke 4_05 liegt deutlich näher als die weiter entfernten Gangtexte.

Menschen

Eine Gruppe könnte vom Podest, eine andere aus dem angrenzenden 4_05-Bereich ankommen. Zwei gezeichnete Schildseiten gehören hier zu einer INSERT-Instanz, nicht zu zwei gezählten Leuchten.

Funktion und danach

Diese Position kann für entgegengesetzte Blicke an einer bestätigten Treppenentscheidung sinnvoll sein. Welche Seite am realen Montageort lesbar wäre und ob das Treppenhaus tatsächlich zum nächsten Geschoss führt, bleibt separat zu prüfen.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PLPR ist als RIVO_ARR_boshsided eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Vorder-/Rückseitenbezug, Podesthöhe und freigegebene Geschossfortsetzung sind offen.

Lernpunkt

Beidseitige CAD-Grafik und zwei Herkunftsrichtungen sind unterschiedliche Sachverhalte; beide müssen einzeln belegt werden.

AR-OG1-0008 | OG1

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT BFE55 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir ein weiteres, eigenes RZ-INSERT rechts der STGH-Marke. Es liegt neben 0007, aber näher an 4_06 und BAD/WC-Texten als das beidseitige Zeichen.

Menschen

Menschen vom gezeichneten Treppenfeld und aus 4_06 könnten diese Position aus anderen Winkeln wahrnehmen. Die Raumtextnähe ersetzt keine Prüfung der Türöffnung und des Schilds auf der tatsächlich sichtbaren Seite.

Funktion und danach

Die RIVO-Blockreferenz `RIVO\_ARR\_down` belegt hier eine eigene, vom benachbarten 0007 getrennte Planinstanz. Die jeweilige sichtbare Welt-Pfeilrichtung ist noch zu prüfen; eine Zusammenfassung würde die zwei unterschiedlichen Handles verdecken.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Der konkrete Podest-/Türanschluss nach 0007 beziehungsweise 0008 ist offen.

Lernpunkt

Benachbarte Zeichen am Treppenhaus dürfen weder gelöscht noch pauschal als dasselbe Gerät erklärt werden.

AR-OG1-0009 | OG1

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT BFE73 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir den dritten OG1-Spot-SL weit östlich der STGH-Zone bei den Einheitsmarken 4_08 und 4_09 sowie VR-Texten. Er gehört räumlich nicht zur unmittelbaren STGH-Symbolgruppe.

Menschen

Personen aus 4_08 und 4_09 wären mögliche Herkunftsgruppen; ob ihre Türen auf denselben nutzbaren Gangabschnitt führen, muss aus der Architektur im Detail belegt werden.

Funktion und danach

Die mögliche Beleuchtungsaufgabe betrifft eher diesen entfernten Anschlussbereich als die direkt gezeichneten Stufen. Eine normative Gangbeleuchtung darf erst nach Festlegung des Rettungswegs und der Leuchtenwirkung behauptet werden.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen

Raumseitige Türen, beleuchtete Fläche, Photometrie und passender RIVO-SL-Block bleiben offen.

Lernpunkt

Abstand zur Stiege macht eine eigene Erklärung des jeweiligen Gang-/Raumanschlusses erforderlich.

OG2 - alle lokalen Architekturfelder

Direkt gespeicherte CAD-Geometrie aus bearbeiteter DXF; farbige Kreise = registrierte Kandidaten



Planstand

OG2: 13 registrierte Kandidaten, davon 8 RIVO-Rettungszeichen und 5 unveränderte Sicherheitsleuchten.

Plantext

2.OG / Stiege und Gänge / Am Rain 5

Einordnung

Die 2er-/4er-Arbeitsbereiche folgen Text- und Koordinatennachbarschaft. Ein STGH-Text belegt keine konkrete Podest-Tuerfolge. Dachausstieg und Terrasse sind nicht als sichere Bereiche freigegeben.

Bildgrenze


Die gesamte bearbeitete DXF behält Layouts und Gewerke. Diese Lesefigur zeigt direkt gespeicherte Architektursegmente und echte Leuchten-INSERT-Geometrie; verschachtelte Architektur kann fehlen.

Offen

Schildsicht, RIVO-SL-Mapping, Geschossuebergang und Weg bis zum bestaetigten Endausgang. Keine Photometrie oder Versorgung geprueft.

OG2 - untere Leuchtenbereiche

Orientierung zu den folgenden Einzelfaellen; keine bestaetigte Fluchtweglinie



Planstand

OG2: 13 registrierte Kandidaten, davon 8 RIVO-Rettungszeichen und 5 unveraenderte Sicherheitsleuchten.

Plantext

2.OG / Stiege und Gänge / Am Rain 5

Einordnung

Die 2er-/4er-Arbeitsbereiche folgen Text- und Koordinatennachbarschaft. Ein STGH-Text belegt keine konkrete Podest-Tuerfolge. Dachausstieg und Terrasse sind nicht als sichere Bereiche freigegeben.

Bildgrenze


Die gesamte bearbeitete DXF behält Layouts und Gewerke. Diese Lesefigur zeigt direkt gespeicherte Architektursegmente und echte Leuchten-INSERT-Geometrie; verschachtelte Architektur kann fehlen.

Offen

Schildsicht, RIVO-SL-Mapping, Geschossuebergang und Weg bis zum bestaetigten Endausgang. Keine Photometrie oder Versorgung geprueft.

AR-OG2-0001 | OG2

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 9C724 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir die RZ-Position im 2er-Planfeld des zweiten Obergeschosses bei ZI 1. Die nahen Absturzsicherungs-Texte und die deutlich entfernte STGH-Marke unterscheiden diesen Ausschnitt von der Treppenposition 0003.

Menschen

Menschen aus ZI 1 und benachbartem VR wären denkbare Betrachter, sofern Türen und Sichtkorridor tatsächlich in den gezeichneten Erschließungsbereich führen.

Funktion und danach

Die eingesetzte RIVO-Referenz ist eine grafische Zuordnung zum Quellblock; ihre sichtbare Richtung nach Drehung bleibt gesondert zu prüfen. Aus dem gleichen x/y wie auf OG1 darf kein unmittelbarer vertikaler Anschluss und kein automatischer Weg durch die Schutzkante abgeleitet werden.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PL ist als RIVO_ARR_left eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Türseite, Sichtlinie, Absturzsicherung und nächste tatsächlich begehbare Verbindung bleiben offen.

Lernpunkt

Wiederkehrende Koordinaten sind ein Planvergleich, kein Nachweis identischer Wege in zwei Geschossen.

AR-OG2-0002 | OG2

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 9C742 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir ein nach unten gerichtetes RIVO-RZ nahe 2_14 und VR. Der STGH-Text liegt mehrere Meter entfernt; eine Absturzsicherung ist näher am Punkt als die Treppenmarke.

Menschen

Personen aus 2_14 könnten auf das Zeichen zulaufen, während Menschen von der Gangseite es seitlich sehen könnten. Die tatsächliche Tür- und Blickbeziehung ist noch nicht geprüft.

Funktion und danach

Ein Pfeil im Piktogramm ist nicht der architektonische Treppenlaufpfeil. Vor einer Fortsetzung zum STGH müssen die dazwischen gezeichneten Öffnungen und Schutzkanten nachvollzogen werden.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Sichtseite, barrierefreier Umgang mit der Schutzkante und Verbindung zwischen 2_14 und STGH sind offen.

Lernpunkt

Richtung des Zeichens, Lage im Grundriss und Bewegungsrichtung der Person bleiben drei getrennte Ebenen.

AR-OG2-0003 | OG2

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 9C760 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir den unverändert belassenen SPOT_SL unterhalb der STGH-Nachbarschaft, nahe 2_15, AR und WOHNRAUM. Gegenüber den beiden RZ 0001/0002 hat er eine andere, beleuchtende Planfunktion.

Menschen

Personen aus 2_15 und Menschen an der Stiege könnten an unterschiedlichen Bodenstellen Licht brauchen; der CAD-Punkt benennt keine dieser Flächen eindeutig.

Funktion und danach

Wäre dieser Anschluss Teil eines bestätigten Rettungswegs, kämen Treppen-/Wegbeleuchtungsanforderungen in Betracht. Der Spot selbst belegt weder Stufenlicht noch eine ausreichende Ausleuchtung des Wohnraumbereichs.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen


Montagehöhe, Leuchtencharakteristik, Rettungswegabgrenzung und RIVO-SL-Mapping sind offen.

Lernpunkt

Die Nähe eines Spots zum Wohnraum macht ihn nicht automatisch zur Rettungszeichenleuchte.

AR-OG2-0004 | OG2

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 9C777 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir ein zusätzliches RIVO-RZ zwischen der 2_14-Nachbarschaft und der STGH-Textzone. KOCHNISCHE steht ebenfalls in der Nähe; das Zeichen ist ein anderes Handle als 0002 oberhalb.

Menschen

Aus 2_14 kommende Menschen würden diese Stelle nur erreichen, wenn die im Grundriss angedeutete Tür-/Gangfolge tatsächlich offen und begehbar ist. Eine zweite Gruppe könnte sich bereits beim STGH befinden.

Funktion und danach

Gerade die Zwischenlage kann eine weitere Orientierung erklären, ohne einen durchgehenden Weg zu erfinden. Die `down`-Variante darf nicht aus der Etagenbezeichnung als 'nach unten fliehen' gelesen werden.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Wirksame Schildseite, konkrete Türfolge und Anschluss an das Stiegenpodest sind offen.

Lernpunkt

Mehrere Schilder in einer Zone können verschiedene Sichtaufgaben haben; ihre Reihenfolge ergibt sich nicht aus INSERT-Nummern.

AR-OG2-0005 | OG2

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 9C795 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir ein RIVO-RZ weiter östlich im 2er-Planfeld, nur etwa 0,6 m vom Text 2_23 und nahe einem GANG-Text. Es ist räumlich vom STGH-Cluster 0001-0004 getrennt.

Menschen

Menschen aus 2_23 und Menschen auf dem Gang könnten aus verschiedenen Richtungen ankommen. Ob sie das Schild frontal oder seitlich erfassen, hängt von der Türöffnung und Montage ab.

Funktion und danach

Die Bestandsgrafik kann eine Orientierungsstelle im längeren Erschließungsband anzeigen. Ein Rückweg zur Stiege oder eine Verbindung zu 0004 ist dadurch noch nicht belegt, selbst wenn der Grundriss ähnlich aussieht.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Türseite zu 2_23, kontinuierlicher Gang und Schild-Erkennungsweite fehlen.

Lernpunkt

Bei entfernten Zeichen muss der Abschnitt zwischen zwei Entscheidungspunkten explizit geprüft werden.

AR-OG2-0006 | OG2

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 9C7B3 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir einen SPOT_SL in der mittleren 2er-Zone bei 2_18 und mehreren BAD-Texten. Der nächste GANG-Text liegt weiter entfernt als beim RZ 0005.

Menschen

Menschen aus 2_18 wären eine mögliche Herkunft; die BAD-Beschriftungen belegen weder einen Fluchtweg durch Sanitärräume noch die Lage einer Tür zum Spot.

Funktion und danach

Die Beleuchtungsaufgabe könnte einen Zwischenbereich betreffen, ist aus dem Plansymbol aber nicht festgelegt. Die tatsächliche Lichtverteilung und ein Anschluss an den Gang müssten gemessen beziehungsweise anhand Herstellerangaben und Architektur geprüft werden.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen


Raumgrenzen, Wegfunktion, Leuchtendaten und RIVO-SL-Entsprechung sind offen.

Lernpunkt

Ein nahe stehender Raumtext darf die beleuchtete Fläche nicht ersetzen.

AR-OG2-0007 | OG2

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 9C7CA | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir den östlichsten OG2-SPOT_SL der 2er-Gruppe bei 2_22 und WC/VR. Seine Position ist weit von der STGH-Marke entfernt und nicht dieselbe Situation wie 0003 am Treppenbereich.

Menschen

Personen aus 2_22 oder dem benachbarten VR könnten den Abschnitt nutzen, sofern die eingezeichneten Türen tatsächlich dorthin öffnen. Aus der WC-Nähe folgt kein vorgeschriebener WC-Fluchtweg.

Funktion und danach

Die plausible Aufgabe ist Beleuchtung einer lokalen Entscheidungs-/Durchgangsfläche, nicht Richtungsvorgabe. Ob die Fläche Teil eines Rettungswegs ist und ausreichend Licht erhält, bleibt offen.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen


Türbeziehungen, Lichtberechnung und Funktionsgleichheit mit einem RIVO-Block fehlen.

Lernpunkt

Auch ein weit von der Stiege entfernter Spot braucht eine eigene örtliche Begründung statt 'wie bei den anderen'.

AR-OG2-0008 | OG2

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 9C7E1 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir das westliche RZ der 4er-Gruppe bei ZI 3 und einer mehrfach beschrifteten Absturzsicherung. Es steht deutlich oberhalb des STGH-Textes und ist vom beidseitigen Stiegenzeichen 0011 getrennt.

Menschen

Für Menschen aus ZI 3 wäre zunächst die benachbarte Tür relevant; Personen auf dem Gang könnten dieselbe Schildposition aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen, sofern diese Seite sichtbar und der Gang angeschlossen ist.

Funktion und danach

Die eingesetzte RIVO-Referenz ist eine grafische Übersetzung des Quellblocks; ihre Welt-Pfeilrichtung ist noch nicht visuell bestätigt. Eine Wegführung in die STGH-Zone müsste die Schutzkante umgehen und alle Türen belegen; sie wird hier nicht gezeichnet.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PL ist als RIVO_ARR_left eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Sichtseite, genaue Raumöffnung und Stiegenanschluss bleiben offen.

Lernpunkt

Eine nahe Absturzsicherung verlangt vor jeder didaktischen Weglinie eine echte Geometrieprüfung.

AR-OG2-0009 | OG2

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 9C7FF | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir das zweite 4er-RZ bei BAD/WC und 4_11, im Umfeld des STGH-Texts. Ein Absturzsicherungs-Text liegt ebenfalls in der Nähe.

Menschen

Menschen aus 4_11 und Personen auf dem Podest hätten möglicherweise unterschiedliche Annäherungsrichtungen. Der BAD/WC-Text alleine sagt nicht, auf welcher Seite die Leuchte montiert ist.

Funktion und danach

Die RIVO-Blockreferenz `RIVO\_ARR\_down` ist als lokale Piktogrammvariante eingesetzt; Quell- und Ergebnisrichtung im Grundriss sind ohne separate Sichtprüfung nicht gleichzusetzen. Sie beweist weder, dass die nächstliegende Öffnung ein Rettungsweg ist, noch dass der Pfeil eine Geschossrichtung bezeichnet.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Türlage, Schildvorderseite und barrierefreie Fortsetzung um die Schutzkante sind offen.

Lernpunkt

Piktogrammpfeil und Stiegenlauf dürfen nicht zu einer einzigen Wegbehauptung verschmolzen werden.

AR-OG2-0010 | OG2

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 9C81D | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir den mittleren 4er-SPOT_SL nahe 4_16, 4_12, KOCHNISCHE und einem GANG-Text. Er liegt östlich der STGH-RZ-Gruppe und westlich von Spot 0013.

Menschen

Personen aus 4_16 und 4_12 könnten einen gemeinsamen Gang nutzen; ob die beiden Türen tatsächlich auf dieselbe begehbare Fläche führen, ist noch nicht belegt.

Funktion und danach

Die Symbolfunktion ist Beleuchtung, nicht ein Wegpfeil. Erst ein geprüfter Gangverlauf und photometrische Angaben erlauben zu sagen, ob dieser Spot einen Abschnitt zwischen Stiege und weiterem Bereich abdeckt.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen


Türfolge, Lichtverteilung, Montage und RIVO-SL-Zuordnung fehlen.

Lernpunkt

Zwischen zwei Spots ist kein automatisch durchgehend beleuchteter Korridor bewiesen.

AR-OG2-0011 | OG2

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 9C834 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir das beidseitige RIVO-RZ nur rund 0,24 m vom STGH-Text der 4er-Gruppe. Die nächstgenannte Einheitsmarke ist 4_11.

Menschen

Eine Person vom Treppenfeld und eine aus dem Bereich 4_11 wären mögliche Betrachter aus zwei Richtungen. Die CAD-Variante zeigt zwei Schildseiten innerhalb eines INSERTs, nicht zwei nachgewiesene physische Leuchten.

Funktion und danach

Der Ort ist als Orientierung am Stiegenbereich nachvollziehbar, aber welche Schildfläche tatsächlich wo sichtbar ist, folgt erst aus Montage und Blickgeometrie. Die weitere Geschossverbindung bleibt offen.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PLPR ist als RIVO_ARR_bothersided eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Schildvorder-/Rückseite, Höhe, Sichtentfernung und bestätigte Podestanschlüsse fehlen.

Lernpunkt

Beidseitigkeit ist eine Eigenschaft des Zeichens, keine pauschale Bestätigung von Sichtbarkeit aus allen Räumen.

AR-OG2-0012 | OG2

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 9C852 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir eine eigene RZ-Referenz mit lokalem Variantennamen `down` rechts von 0011, weiterhin nahe STGH, aber mit 4_12 und BAD/WC als anderen Nachbartexten. Die Handles belegen zwei getrennte Planinstanzen.

Menschen

Menschen aus 4_12 könnten zuerst 0012 sehen, während ein Ankommender auf der anderen Podestseite eher 0011 wahrnehmen könnte; diese Zuordnung ist eine zu prüfende Möglichkeit.

Funktion und danach

Das Zusatzzeichen kann an einem eigenen Entscheidungspunkt liegen. Der Pfeil allein legt jedoch weder die Treppe nach unten noch die spätere Ausgangstür fest.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantename bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Echte Türfolge, Schildseite und mögliche Überdeckung der Zeichen bleiben offen.

Lernpunkt

Eng benachbarte, unterschiedlich orientierte Schilder nicht durch ein allgemeines 'Treppenhauszeichen' ersetzen.

AR-OG2-0013 | OG2

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 9C870 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir einen SPOT_SL am östlichen Ende der 4er-Gruppe, bei 4_14, 4_15 und BAD/WC/VR-Texten. Er liegt deutlich weiter vom STGH entfernt als Spot 0010.

Menschen

Personen aus 4_14 und 4_15 wären separate mögliche Ankunftsgruppen. Aus der Textnähe folgt nicht, dass beide durch denselben Vorraum oder Gang zum Spot kommen.

Funktion und danach

Seine mögliche Beleuchtungsaufgabe betrifft diesen lokalen Anschlussbereich, nicht automatisch die Stufen der fernen Stiege. Ein Licht- und Wegnachweis muss hier gesondert beginnen.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen

Begehbare Türfolge, Zielbereich der Beleuchtung, Photometrie und RIVO-SL-Mapping sind offen.

Lernpunkt

Ein fernes Gangende darf nicht durch den Nachweis am Treppenhaus mitabgedeckt erklärt werden.

OG3 - alle lokalen Architekturfelder

Direkt gespeicherte CAD-Geometrie aus bearbeiteter DXF; farbige Kreise = registrierte Kandidaten



Planstand

OG3: 12 registrierte Kandidaten, davon 7 RIVO-Rettungszeichen und 5 unveränderte Sicherheitsleuchten.

Plantext

3.OG / Stiege und Gänge / Am Rain 5

Einordnung

Die 2er-/4er-Arbeitsbereiche folgen Text- und Koordinatennachbarschaft. Ein STGH-Text belegt keine konkrete Podest-Tuerfolge. Dachausstieg und Terrasse sind nicht als sichere Bereiche freigegeben.

Bildgrenze


Die gesamte bearbeitete DXF behält Layouts und Gewerke. Diese Lesefigur zeigt direkt gespeicherte Architektursegmente und echte Leuchten-INSERT-Geometrie; verschachtelte Architektur kann fehlen.

Offen

Schildsicht, RIVO-SL-Mapping, Geschossuebergang und Weg bis zum bestaetigten Endausgang. Keine Photometrie oder Versorgung geprueft.

OG3 - untere Leuchtenbereiche

Orientierung zu den folgenden Einzelfaellen; keine bestaetigte Fluchtweglinie



Planstand

OG3: 12 registrierte Kandidaten, davon 7 RIVO-Rettungszeichen und 5 unveraenderte Sicherheitsleuchten.

Plantext

3.OG / Stiege und Gänge / Am Rain 5

Einordnung

Die 2er-/4er-Arbeitsbereiche folgen Text- und Koordinatennachbarschaft. Ein STGH-Text belegt keine konkrete Podest-Tuerfolge. Dachausstieg und Terrasse sind nicht als sichere Bereiche freigegeben.

Bildgrenze


Die gesamte bearbeitete DXF behält Layouts und Gewerke. Diese Lesefigur zeigt direkt gespeicherte Architektursegmente und echte Leuchten-INSERT-Geometrie; verschachtelte Architektur kann fehlen.

Offen

Schildersicht, RIVO-SL-Mapping, Geschossuebergang und Weg bis zum bestaetigten Endausgang. Keine Photometrie oder Versorgung geprueft.

AR-OG3-0001 | OG3

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 73D2C | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir das westliche 2er-RZ im dritten Obergeschoss nahe ZI 1, VR und der Marke 2_25. Obwohl der INSERT-Punkt den unteren Geschossen geometrisch ähnelt, ist die nähere Raumfolge jetzt eine andere.

Menschen

Personen aus ZI 1 und aus 2_25 könnten zu unterschiedlichen Zeiten eine benachbarte Tür erreichen. Welche Schildseite sie dann tatsächlich sehen, lässt sich aus dem 2D-Text nicht schließen.

Funktion und danach

Die RIVO-Blockreferenz übersetzt den Bestandsblock, ohne dass ihre Welt-Pfeilrichtung damit schon bestätigt wäre. Der GANG-Text liegt mehrere Meter entfernt und STGH noch weiter. Eine direkte grüne Linie zu dieser Treppe wäre ohne Türprüfung nicht belegbar.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PL ist als RIVO_ARR_left eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Wand-/Türdurchgänge, Schildsicht und Abschnitt bis STGH fehlen.

Lernpunkt

Ähnliche Symbolkoordinaten in Regelgeschossen verlangen neue, geschossbezogene Raumbelege.

AR-OG3-0002 | OG3

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 73D4A | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir eine RZ-Referenz mit lokalem Variantennamen `down` nahe WOHNKÜCHE, 2_25 und VR. Sie liegt zwischen der wohnungsnahen Zone und dem entfernten STGH-Bereich, nicht am selben Punkt wie 0001.

Menschen

Personen aus der Wohnküche und aus dem Vorraum wären mögliche Herkunftsrichtungen; ob beide dieselbe Türöffnung und dieselbe Schildfläche nutzen, ist noch offen.

Funktion und danach

Die grafische Pfeilrichtung kann erst in Bezug auf eine tatsächlich nutzbare Gangverbindung erklärt werden. Eine gerade Linie über die dazwischenliegenden Raumgrenzen würde die Bestandsarchitektur falsch vereinfachen.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantename bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Genaue Zimmertür, Sichtseite und Folge zum Treppenhaus sind nicht nachgewiesen.

Lernpunkt

Wohnküche und Vorraum sind keine austauschbaren Ankunftspositionen.

AR-OG3-0003 | OG3

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 73D68 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir den unveränderten SPOT_SL nahe 2_26 und nur rund zwei Meter vom STGH-Text. Daneben liegen AR und 2_27 als weitere Planhinweise.

Menschen

Personen vom Stiegenbereich und aus 2_26 könnten an einer Übergangsfläche zusammenkommen; das setzt eine tatsächlich gezeichnete und nutzbare Tür voraus.

Funktion und danach

Für diese Lage ist eine Stufen-/Podest- oder Wegflächenbeleuchtung als Planungsfunktion denkbar. Der Spot-Block zeigt aber weder den Lichtkegel noch die Beleuchtungsstärke an den Stufen.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen


Podestgeometrie, Lichtberechnung, Montagehöhe und passende RIVO-SL-Variante sind offen.

Lernpunkt

Auch kurze Abstände zur STGH-Textmarke ersetzen keine Messung auf der relevanten Fläche.

AR-OG3-0004 | OG3

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 73D7F | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir eine weitere RZ-Referenz mit lokalem Variantenamen `down` zwischen 2_25, KOCHNISCHE/WOHNKÜCHE und der STGH-Nachbarschaft. Es ist eine zusätzliche CAD-Instanz zum wohnungsnäheren 0002.

Menschen

Menschen aus 2_25 könnten diese Stelle erst nach einer Türfolge erreichen; eine andere Gruppe könnte von der Treppe kommen. Beide Seiten des Entscheidungsraums sind im Plan separat zu lesen.

Funktion und danach

Der Abstand zur STGH-Marke ist kleiner als bei 0002, aber daraus entsteht noch keine gesicherte Zeichenkette. Pfeil und nächste Tür müssen gemeinsam im echten Architektur-Crop überprüft werden.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Ankunftstür, Schildfläche und vertikale Fortsetzung bleiben offen.

Lernpunkt

Zwischenzeichen sind nur dann sinnvoll erklärbar, wenn der Abschnitt davor und danach begehbar belegt ist.

AR-OG3-0005 | OG3

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 73D9D | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir einen SPOT_SL bei 2_29, einem GANG-Text und BAD/VR. Er liegt zwischen der STGH-Nachbarschaft von 0003 und dem weiter östlichen Spot 0006.

Menschen

Eine Person aus 2_29 könnte einen anderen Gangabschnitt erreichen als jemand aus BAD oder VR. Die jeweiligen Raumöffnungen dürfen nicht nur aus Namensnähe angenommen werden.

Funktion und danach

Eine Beleuchtungsaufgabe für den gezeichneten GANG ist plausibel, sofern dieser als Rettungsweg festgelegt ist. Ob die Leuchte einen Richtungswechsel, eine Tür oder lediglich Fläche bedient, bleibt photometrisch und baulich offen.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen


Türlage, Gangbreite, Lichtverteilung und RIVO-SL-Mapping fehlen.

Lernpunkt

Bei Gang-SL muss die tatsächlich betroffene Bodenfläche benannt werden, nicht bloß die Leuchtenkoordinate.

AR-OG3-0006 | OG3

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 73DB4 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir den weiter östlichen SPOT_SL der 2er-Gruppe bei 2_31 und KOCHNISCHE. Der nächste GANG-Text liegt deutlich weiter weg als bei 0005; TERRASSE erscheint in der weiteren Planumgebung.

Menschen

Für Personen aus 2_31 wäre zunächst die Wohnungs-/Raumtür zu prüfen. Eine Terrasse ist nicht allein wegen Nähe ein sicherer Fluchtpunkt.

Funktion und danach

Die lokale Beleuchtungsaufgabe kann nicht aus der Lage von 0005 übernommen werden. Dieser separate Spot benötigt eine eigene Zuordnung zu einer begehbaren Fläche und einen Lichtnachweis.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen


Raum-/Terrassentür, Rettungswegstatus, Photometrie und RIVO-Funktionsgleichheit sind offen.

Lernpunkt

Ein Außenraum-Text am Planrand ist keine automatische Freigabe als Notausgang.

AR-OG3-0007 | OG3

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 73DCB | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir das linke RZ der 4er-Gruppe bei AR und mehreren Absturzsicherungs-Hinweisen. Der STGH-Text liegt mehrere Meter entfernt; anders als auf OG2 steht kein naher GANG-Text am INSERT.

Menschen

Personen aus dem AR- oder angrenzenden Wohnungsbereich könnten das Schild nur sehen, wenn die gezeichnete Türfolge tatsächlich zu dieser Stelle führt und die Schutzkante nicht im Weg liegt.

Funktion und danach

Die RIVO-Blockreferenz zeigt eine grafische Quellzuordnung, nicht die noch fehlende Richtungs- und Wegbestätigung. Die Nähe eines Dach-/Terrassenbereichs in OG3 ändert daran nichts.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PL ist als RIVO_ARR_left eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Türfolge, Schildsicht und Umgang mit der Absturzsicherung sind offen.

Lernpunkt

Dach- und Schutzkanten müssen beim Lesen des Geschossgrundrisses aktiv von Gehwegen getrennt werden.

AR-OG3-0008 | OG3

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 73DE9 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir eine RZ-Referenz mit lokalem Variantenamen `down` nahe BAD/WC, AR und 4_17, im weiteren Umfeld des STGH. Eine Absturzsicherung ist näher am INSERT als der Stiegetext.

Menschen

Personen aus 4_17 und vom Treppenpodest könnten mit entgegengesetzten Blickrichtungen ankommen. Der Text BAD/WC belegt weder die Wandseite noch eine Durchgangstür.

Funktion und danach

Die RIVO-Zuordnung ist im bearbeiteten CAD vorhanden; ob der im Grundriss sichtbare Pfeil dem Quellzeichen entspricht, bleibt einzeln visuell zu prüfen. Der nächste begehbare Schritt darf weder durch die Schutzkante noch allein aus der Nähe von 0010 an STGH konstruiert werden.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schilde sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestätigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schilde Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Schildvorderseite, Türöffnung und Weg bis zur Podestkante sind offen.

Lernpunkt

Ein RZ neben einer Stiege ist erst mit einer bestätigten Ankunfts- und Fortsetzungsseite erklärbar.

AR-OG3-0009 | OG3

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 73E07 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir einen unveränderten SPOT_SL bei 4_23, KOCHNISCHE und einem GANG-Text. Er liegt östlich der STGH-Zone, aber näher am gezeichneten Gang als der östliche Spot 0012.

Menschen

Personen aus 4_23 und einem benachbarten Kochbereich könnten auf verschiedene Türen angewiesen sein; ihre tatsächliche gemeinsame Bodenfläche ist noch nicht bestimmt.

Funktion und danach

Die mögliche Aufgabe ist Beleuchtung dieses Abschnitts, nicht Richtungsgebung. Aus der Ähnlichkeit zu OG2-0010 darf weder gleiche Lichtwirkung noch gleiche Wegfreigabe angenommen werden.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen


Raumgrenzen, Gangfunktion, Photometrie und RIVO-SL-Zuordnung fehlen.

Lernpunkt

Wiederkehrende Spot-Positionen brauchen pro Geschoss neue Raum- und Lichtdaten.

AR-OG3-0010 | OG3

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 73E1E | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir das beidseitige RIVO-RZ direkt bei STGH; 4_17 und 4_18 sind benachbarte Einheitsmarken. Die beiden Schildseiten sind in einer Blockreferenz enthalten.

Menschen

Menschen von einem Treppenpodest und aus 4_17/4_18 wären getrennte mögliche Blickgruppen. Die CAD-Doppelseitigkeit sagt nicht, welche Seite an der realen Wand oder Decke frei sichtbar wäre.

Funktion und danach

Diese Position ist als Orientierung an einem Treppenbereich plausibel. Eine Ausweisung des Wegs in das vierte Obergeschoss oder hinunter ins EG benötigt jedoch einen belegten Stiegenanschluss, nicht bloß gleiche Modellkoordinaten.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PLPR ist als RIVO_ARR_boshsided eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu pruefen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Schildmontage, beide Blickkorridore und Geschossfortsetzung sind offen.

Lernpunkt

Eine beidseitige Leuchte bleibt eine physische Kandidateninstanz, solange keine gegenteiligen Belege vorliegen.

AR-OG3-0011 | OG3

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 73E3C | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir eine eigene RZ-Referenz mit lokalem Variantennamen `down` rechts von 0010. Die Nachbartexte 4_17, 4_18 und 4_19 legen mehrere Raumanschlüsse in der Umgebung nahe, aber nicht ihre direkte Türfolge.

Menschen

Eine Person aus 4_19 könnte die Zeichenkombination anders lesen als jemand von der Stiege. Vor einer didaktischen Figur müssen beide Ankunftsstellen wirklich auf der begehbaren Seite eingetragen werden.

Funktion und danach

Die Lage nahe STGH kann eine weitere lokale Entscheidung markieren. Die RIVO-Pfeilrichtung ist von der Grundrissrotation und von einer angenommenen Geschossrichtung zu trennen.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantename bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Echte Türbeziehungen, Schildseite und Verhältnis zu 0010 bleiben fachlich offen.

Lernpunkt

Zwei Nachbar-INSERTs nicht zu einer einzigen allgemeinen Treppenhauserklärung verkürzen.

AR-OG3-0012 | OG3

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 73E5A | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir den östlichen 4er-SPOT_SL bei 4_21, 4_22 und VR. Der STGH-Text ist weit entfernt, also ist diese Situation nicht durch den Stufenfall 0010/0011 erklärt.

Menschen

Personen aus 4_21 und 4_22 könnten verschiedene Vorraumbereiche benutzen. Der Plantext allein zeigt nicht, ob beide an diesem Spot vorbeikommen.

Funktion und danach

Die Sicherheitsleuchte könnte einen lokalen Durchgang beleuchten; sie zeigt keinen Pfeil und beweist keine gleichmäßige Ausleuchtung bis zum entfernten Treppenhaus.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen

Türen, Gangzusammenhang, Beleuchtungsnachweis und RIVO-SL-Funktionszuordnung sind offen.

Lernpunkt

Ein entfernter Lichtpunkt muss auf seine eigene Teilfläche bezogen werden.

OG4 - alle lokalen Architekturfelder

Direkt gespeicherte CAD-Geometrie aus bearbeiteter DXF; farbige Kreise = registrierte Kandidaten



Planstand

OG4: 3 registrierte Kandidaten, davon 2 RIVO-Rettungszeichen und 1 unveränderte Sicherheitsleuchten.

Plantext

Stiege und Gänge / Am Rain 5 / 4. OG / Stiege 2 und Stiege 4

Einordnung

Die 2er-/4er-Arbeitsbereiche folgen Text- und Koordinatennachbarschaft. Ein STGH-Text belegt keine konkrete Podest-Tuerfolge. Dachausstieg und Terrasse sind nicht als sichere Bereiche freigegeben.

Bildgrenze

Die gesamte bearbeitete DXF behält Layouts und Gewerke. Diese Lesefigur zeigt direkt gespeicherte Architektursegmente und echte Leuchten-INSERT-Geometrie; verschachtelte Architektur kann fehlen.

Offen

Schildersicht, RIVO-SL-Mapping, Geschossuebergang und Weg bis zum bestaetigten Endausgang. Keine Photometrie oder Versorgung geprueft.

OG4 - untere Leuchtenbereiche

Orientierung zu den folgenden Einzelfaellen; keine bestaetigte Fluchtweglinie



Planstand

OG4: 3 registrierte Kandidaten, davon 2 RIVO-Rettungszeichen und 1 unveraenderte Sicherheitsleuchten.

Plantext

Stiege und Gänge / Am Rain 5 / 4. OG / Stiege 2 und Stiege 4

Einordnung

Die 2er-/4er-Arbeitsbereiche folgen Text- und Koordinatennachbarschaft. Ein STGH-Text belegt keine konkrete Podest-Tuerfolge. Dachausstieg und Terrasse sind nicht als sichere Bereiche freigegeben.

Bildgrenze


Die gesamte bearbeitete DXF behält Layouts und Gewerke. Diese Lesefigur zeigt direkt gespeicherte Architektursegmente und echte Leuchten-INSERT-Geometrie; verschachtelte Architektur kann fehlen.

Offen

Schildersicht, RIVO-SL-Mapping, Geschossuebergang und Weg bis zum bestaetigten Endausgang. Keine Photometrie oder Versorgung geprueft.

AR-OG4-0001 | OG4

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 32726 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir das westliche RZ des vierten Obergeschosses bei ZI 1 und mehrfach markierter Absturzsicherung H=112. Die einzige STGH-Textmarke dieses Modells liegt erheblich weiter südlich.

Menschen

Personen aus ZI 1 könnten den Bereich verlassen; ob ihre Tür zum Zeichen oder zur gemeinschaftlichen Terrasse führt, ist nicht geklärt. Die Absturzsicherung bleibt eine Grenze, auch wenn das Schild dahinter optisch nahe scheint.

Funktion und danach

Die RIVO-Blockreferenz ist im bearbeiteten CAD vorhanden; ihre Welt-Ausrichtung bleibt gesondert zu prüfen. Sie macht die benachbarte Dach-/Terrassenfläche weder zum Rettungsweg noch zum sicheren Endpunkt.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PL ist als RIVO_ARR_left eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Türseite, Schutzkante, Schildsicht und gesicherte Fortsetzung zur Stiege 2 fehlen.

Lernpunkt

Auf Dachgeschoss ist die Unterscheidung zwischen sichtbarer Außenfläche und begehbarem Rettungsanschluss besonders wichtig.

AR-OG4-0002 | OG4

RIVO-Rettungszeichen im CAD | INSERT 32744 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir das zweite OG4-RZ bei 2_33. Hochbeet, Absturzsicherung H=112 und eine Leitungseinhausung sind unmittelbare Planhinweise; die STGH-Marke liegt deutlich entfernt.

Menschen

Menschen aus 2_33 oder von einer zugänglichen Terrasse könnten aus unterschiedlichen Richtungen ankommen, falls die jeweiligen Türen und Wege freigegeben sind. Eine Bewegung durch Hochbeet oder Schutzgeländer ist ausgeschlossen, solange keine Öffnung belegt ist.

Funktion und danach

Die `down`-Piktogrammvariante darf nicht als pauschaler Befehl 'vom Dach hinunter' gedeutet werden. Der Pfeil beschreibt erst nach Sicht- und Wegeprüfung die konkrete Entscheidung an diesem Ort.

CAD-Symbol

Quellblock STANDARD_RZ_PU ist als RIVO_ARR_down eingesetzt. Der Variantenname bezeichnet lokale Blockgrafik, nicht den Welt-Pfeil nach INSERT-Drehung. Welt-Ausrichtung und Schildsicht sind noch visuell zu prüfen.

Norm - bedingt

Nur bei bestaetigtem Rettungsweg/Ausgang: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.1, Druck-S. 8/PDF-S. 10; Schildsicht Par. 5.1/5.5, Druck-S. 12-13/PDF-S. 14-15.

Offen


Zugangstüren, Hindernisgeometrie, Sichtseite und vertikale Fortsetzung sind offen.

Lernpunkt

Dachmöblierung und technische Einhausungen sind bei der Fluchtweggrafik echte Hindernisse, keine Dekoration.

AR-OG4-0003 | OG4

Original-Sicherheitsleuchte offen | INSERT 32762 | Lehr-ID, keine Betriebsmittelkennung



Hier sehen wir

Hier sehen wir den einzigen registrierten OG4-SPOT_SL nahe der STGH-Textmarke und der Einheitsmarke 2_34. Er bleibt als Original-`STANDARD\_SPOT\_SL` erhalten und ist nicht durch die beiden entfernten RZ ersetzt.

Menschen

Menschen am gezeichneten Treppenpodest und aus 2_34 könnten hier Licht auf verschiedenen Bodenstellen benötigen; die tatsächlichen Zugänge zum Podest sind anhand der Türen zu prüfen.

Funktion und danach

Eine Beleuchtung von Stufen oder Niveauwechsel wäre bei bestätigtem Rettungsweg fachlich relevant. Ob genau dieser Spot jede relevante Stufe erreicht und wie sich der Weg in OG3 oder zur Terrasse fortsetzt, ist nicht aus dem Symbol erkennbar.

CAD-Symbol

TYPE=SL, Block STANDARD_SPOT_SL blieb erhalten. Kein Rettungszeichenpfeil; RIVO-SL-Zuordnung offen.

Norm - bedingt

Nur fuer eine belegte Weg-/Stiegensituation: OeNORM EN 1838:2019-11 Par. 4.1.2, Druck-S. 8-9/PDF-S. 10-11; Lichtnachweis Par. 4.2.7, Druck-S. 11/PDF-S. 13.

Offen

Stufen- und Podestphotometrie, Montagehöhe, Türfolge und RIVO-SL-Mapping bleiben offen.

Lernpunkt

Der letzte im Plan registrierte Spot eines Geschosses ist kein Nachweis, dass dahinter bereits ein sicherer Bereich liegt.

OG1-OG4: Fallregister | TEILSTAND

Einzelne RZ und offene SL sind getrennt; Seiten zeigen Vektor-Ausschnitte aus bearbeiteten DXFs.

Lehr-ID	Geschoss	Handle	aktueller CAD-Block	Stand	Seite
AR-OG1-0001	OG1	BFD91	RIVO_ARR_left	RIVO-RZ	4
AR-OG1-0002	OG1	BFDAF	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	5
AR-OG1-0003	OG1	BFD9D	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	6
AR-OG1-0004	OG1	BFDE4	RIVO_ARR_left	RIVO-RZ	7
AR-OG1-0005	OG1	BFE02	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	8
AR-OG1-0006	OG1	BFE20	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	9
AR-OG1-0007	OG1	BFE37	RIVO_ARR_bothsided	RIVO-RZ	10
AR-OG1-0008	OG1	BFE55	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	11
AR-OG1-0009	OG1	BFE73	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	12
AR-OG2-0001	OG2	9C724	RIVO_ARR_left	RIVO-RZ	15
AR-OG2-0002	OG2	9C742	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	16
AR-OG2-0003	OG2	9C760	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	17
AR-OG2-0004	OG2	9C777	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	18
AR-OG2-0005	OG2	9C795	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	19
AR-OG2-0006	OG2	9C7B3	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	20
AR-OG2-0007	OG2	9C7CA	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	21
AR-OG2-0008	OG2	9C7E1	RIVO_ARR_left	RIVO-RZ	22
AR-OG2-0009	OG2	9C7FF	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	23
AR-OG2-0010	OG2	9C81D	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	24

OG1-OG4: Fallregister | TEILSTAND

Einzelne RZ und offene SL sind getrennt; Seiten zeigen Vektor-Ausschnitte aus bearbeiteten DXFs.

Lehr-ID	Geschoss	Handle	aktueller CAD-Block	Stand	Seite
AR-OG2-0011	OG2	9C834	RIVO_ARR_bothsided	RIVO-RZ	25
AR-OG2-0012	OG2	9C852	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	26
AR-OG2-0013	OG2	9C870	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	27
AR-OG3-0001	OG3	73D2C	RIVO_ARR_left	RIVO-RZ	30
AR-OG3-0002	OG3	73D4A	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	31
AR-OG3-0003	OG3	73D68	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	32
AR-OG3-0004	OG3	73D7F	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	33
AR-OG3-0005	OG3	73D9D	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	34
AR-OG3-0006	OG3	73DB4	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	35
AR-OG3-0007	OG3	73DCB	RIVO_ARR_left	RIVO-RZ	36
AR-OG3-0008	OG3	73DE9	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	37
AR-OG3-0009	OG3	73E07	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	38
AR-OG3-0010	OG3	73E1E	RIVO_ARR_bothsided	RIVO-RZ	39
AR-OG3-0011	OG3	73E3C	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	40
AR-OG3-0012	OG3	73E5A	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	41
AR-OG4-0001	OG4	32726	RIVO_ARR_left	RIVO-RZ	44
AR-OG4-0002	OG4	32744	RIVO_ARR_down	RIVO-RZ	45
AR-OG4-0003	OG4	32762	STANDARD_SPOT_SL	SL offen	46

Am Rain - Untergeschoss

13 CAD-gestützte Fallnotizen - Prüfentwurf, Fassung 2

RIVO-Teilstand v2; keine vollständige Notbeleuchtungs- oder Fluchtwegerklärung

13 von 213 registrierten UG-Instanzen sind auf den folgenden Seiten als individuelle, aber ausdrücklich offene Prüffälle beschrieben. Die lokalen Ausschnitte zeigen direkte Architektur und echte bearbeitete CAD-Blockgeometrie; die zwei georeferenzierten SIMA-Fälle zeigen nur belegbare Symbol-/Elektrotextgeometrie.

Jeder türkisfarbene Ring ist eine externe Prüfmarkierung, keine Änderung der DXF. Plantexte im Bild sind dem CAD entnommen. Gehwege, Ankunftsrichtungen, Türfreigaben, Schildseiten, sichere Außenflächen, Beleuchtungsstärke und physische Dubletten sind nicht durch dieses Dokument belegt.

Grundlage: ARAI5_FE_XEL_ZZ_MOP_UG_0010_V_02_RIVO_Symbole_TEILSTAND_v2.dxf; Eingabeprüfung und konkrete Bildkoordinaten in 05_Pruefung/UG_13_Fallnotizen_CAD_Bildregister_Fassung2.json. Normen gelten hier ausschließlich bedingt wie pro Fall vermerkt; projektverbindliche Ausgabe/Rechtsübernahme offen.

Wegweiser durch diesen offenen Teilstand

Stiege, Schleuse, Fahrradrampe: Seiten 2-6

Heizzentrale und mittleres Garagenband: Seiten 7-8

Anonyme/offene Garagenzeichen und Projektgrenze: Seiten 9-12

Georeferenzierte SIMA-Gruppe ohne Architektur: Seiten 13-14

NICHT ZUR AUSFÜHRUNGSFREIGABE - 200 UG-Instanzen hier noch ohne Fallseite

AR-UG-0108 - Schleusenmarke bei Stiege 1

Handle 12878E | STANDARD_RZ_PU -> RIVO_ARR_down



OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Hier sehen wir in der lokalen UG-Zeichnung den ursprünglichen Rettungszeichenblock STANDARD_RZ_PU an (12 196, 41 061) mm, im bearbeiteten CAD als echter RIVO_ARR_down-Block. Der Text SCHLEUSE liegt 466 mm vom dokumentierten Quell-Grafikanker entfernt, die Höhenangabe STUK= 2,08 ü.FOK 528 mm. Personen, die eine bestätigte begehbare Schleusenverbindung nutzen, könnten hier eine Orientierungsentscheidung benötigen. Noch nicht belegt sind jedoch ihre tatsächlichen Ankunftsseiten, die zugehörige Tür, die sichtbare Schildseite und die Fortsetzung. § 4.1.1 EN 1838 wird erst relevant, wenn der Abschnitt als Rettungsweg belegt ist; der Blockname down allein ist kein nachgewiesener Fluchtwegpfeil im Grundriss. Lernpunkt: Schleusentext und Piktogramm müssen mit der konkreten Tür-/Sichtgeometrie zusammen gelesen werden.

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1, Druck-S. 8 / PDF-S. 10 - erst bei bestätigtem Rettungsweg und sichtbarer Schildseite.

AR-UG-0111 - Leuchtenzeichen an der Stiege-1-Zeichnung

Handle 1287E8 | STANDARD_SPOT_SL | Originalsymbol unverändert




OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Das unveränderte Quellzeichen STANDARD_SPOT_SL steht bei (4 452, 41 040) mm; STIEGE 1 ist 1 046 mm und TREPPENHAUS 1 813 mm entfernt. Es ist gerade nicht durch RIVO ersetzt, weil Funktion, Grafikgröße und geeigneter Zielblock noch geprüft werden müssen. Falls es die Treppen-/Podestfläche beleuchten soll, wäre § 4.1.2 EN 1838 der richtige Prüfraum; eine kombinierte Sicherheits-/Rettungszeichenfunktion folgt aus dem Namen SPOT_SL allein nicht. Offen bleiben echte Leuchtenfunktion, Montagepunkt, Photometrie sowie ob die nächstliegende Stiegenmarke derselben zeichnerischen Teilansicht angehört. Lernpunkt: ein helles Symbol nahe einer Treppe ist kein Lichtnachweis für die Stufen.

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2, Druck-S. 8-9 / PDF-S. 10-11 - Lichtwirkung an bestätigten Treppen/Stufen erst nach Photometrie.

AR-UG-0135 - Zeichen und mögliche Gittertür im Stiege-2-Teilbereich

Handle 128A74 | STANDARD_RZ_PU -> RIVO_ARR_down




OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Bei (1 490, 9 131) mm ist STANDARD_RZ_PU im v2-CAD proportional durch RIVO_ARR_down ersetzt. Der Text Gittertür steht etwa 4 183 mm entfernt, also keineswegs unmittelbar am Einfügepunkt. Hier dürfen wir aus dem Wort weder eine freie Öffnung noch eine als Fluchtweg freigegebene Tür machen. Die zeichnerische Türlage, die Zugänglichkeit während eines Ereignisses, der Schildsichtwinkel und die Fortsetzung müssen getrennt geprüft werden. Eine Aussage zu § 4.1.1 EN 1838 ist nur bei bestätigter Weg-/Ausgangsfunktion tragfähig. Lernpunkt: die Nähe einer Türbezeichnung schafft noch keine Türzuordnung für ein Zeichen.

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1, Druck-S. 8 / PDF-S. 10 - Gittertür und Wegfreigabe nicht belegt.

AR-UG-0137 - Fahrradraumseite, erstes linkes Zeichen

Handle 128AB0 | STANDARD_RZ_PL -> RIVO_ARR_left



OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Hier sehen wir STANDARD_RZ_PL bei (1 166, 13 203) mm, nun RIVO_ARR_left. FAHRRADRAUM liegt 1 629 mm, FAHRRADRAMPE 3 144 mm und eine der STIEGE 2-Marken 4 182 mm entfernt. Für aus dem Fahrradraum kommende Personen wäre nur dann eine Wegerklärung möglich, wenn eine tatsächlich begehbare Öffnung und die weitere Passage im CAD-Detail gezeigt werden; die Fahrradrampe ist nicht automatisch ein Rettungsweg. § 4.1.1 EN 1838 gibt den bedingten Rahmen für ein Richtungszeichen, belegt aber nicht, dass „links“ hier die zulässige Bewegung ist. Lernpunkt: Nutzungsbeschriftung, Rampenpfeil und Piktogramm Pfeil nicht gleichsetzen.

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1, Druck-S. 8 / PDF-S. 10 - Fahrradrampe nicht automatisch Rettungsweg.

AR-UG-0138 - zweites Zeichen im Bereich der Fahrradrampe

Handle 128ACA | STANDARD_RZ_PL -> RIVO_ARR_left




OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Auch dieses STANDARD_RZ_PL ist im Arbeitsstand als RIVO_ARR_left enthalten, jedoch bei (1 166, 20 220) mm und damit in einem anderen Ausschnitt derselben linken UG-Zeichnung. Der Text Rampenverlauf folgend, FOK -80 ist 2 049 mm entfernt; FAHRRADRAMPE liegt erst knapp 5 m entfernt. Wir können deshalb eine Rampen-/Niveau-Situation benennen, aber keine gemeinsame Sichtachse zu AR-UG-0137 oder eine durchgehende Fluchtwegkette behaupten. Falls die Rampe als Rettungsweg bestätigt wird, sind Niveauwechsel und Ausleuchtung nach § 4.1.2 EN 1838 zu prüfen. Lernpunkt: zwei gleichgerichtete Zeichen auf einem Blatt beweisen ohne Tür-/Rampenprüfung keine zusammenhängende Route.

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.2, Druck-S. 8-9 / PDF-S. 10-11 - Niveauwechsel nur bei bestätigtem Weg.

AR-UG-0159 - Sicherheitsleuchten-Kandidat an der Heizzentrale

Handle 128D11 | STANDARD_SL | Originalsymbol unverändert



OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Das Quellzeichen STANDARD_SL bei (63 881, 13 472) mm liegt 1 467 mm vom Text HEIZZENTRALE; GANG ist dagegen etwa 4 832 mm entfernt. Die Zeichnung belegt damit eine nahe Technikraumbezeichnung, nicht die beleuchtete Fläche oder eine besondere Gefährdung. Das Symbol bleibt unverändert, bis der passende RIVO-Sicherheitsleuchtenblock einschließlich Grafikmaß und Montagebezug geklärt ist. Je nach bestätigtem Rettungsweg oder besonderer Stelle können §§ 4.1.2/4.2.1 EN 1838 relevant sein; ein „Hochrisikobereich“ wird aus HEIZZENTRALE allein nicht abgeleitet. Lernpunkt: Raumname und Leuchtensymbol ersetzen keine Nutzungs- und Lichtwirkungsprüfung.

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, §§ 4.1.2, 4.2.1, Druck-S. 8-9 / PDF-S. 10-11 - Fläche und Anwendung offen.

AR-UG-0175 - beidseitiges Zeichen im mittleren Garagenzeichenband

Handle 128EC1 | STANDARD_RZ_PLPR -> RIVO_ARR_bothsided



OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Das ursprüngliche STANDARD_RZ_PLPR bei (97 452, 30 551) mm ist im v2-Plan als echter RIVO_ARR_bothsided-Block vorhanden. Der nächste Text ZUGANG AM RAIN HAUS 1-4 liegt jedoch rund 9 086 mm entfernt; in Garage rund 8 568 mm. Deshalb ist eine konkrete Tür- oder Schildseitenzuordnung hier noch nicht belegt. Für Menschen aus verschiedenen Ankunftsrichtungen wären die beiden physischen Schildseiten separat zu betrachten - nicht als zwei automatisch unabhängige Leuchten oder zwei Pfeile auf einer Seite. § 5.5 EN 1838 betrifft erst nach bekanntem Zeichenmaß und Blickweg die Erkennungsweite. Lernpunkt: bei beidseitigen Zeichen Vorder-/Rückseite, Pfeil und Gehbewegung sauber trennen.

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 5.5, Druck-S. 13 / PDF-S. 15 - Schildseiten/Blickwege offen. Renderer-Ausreißer an gespiegelten Konturen; CAD-Viewer-Gegenprüfung nötig.

AR-UG-0105 - anonymes Zeichen nahe „Garage 1“

Handle A9F3B | *U65 | Originalsymbol unverändert




OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Bei (54 115, 5 020) mm steht ein *U65-INSERT. Garage 1 liegt 1 105 mm entfernt, ist in dieser Datei jedoch eine elektrische Verteiler-/Anmerkungsbeschriftung und kein alleiniger Nachweis einer Raumgrenze. Der Block ist im Register ausdrücklich ungeklärter Kandidat; eine RIVO-Zuordnung oder Sicherheitsleuchtenfunktion wird hier nicht behauptet. Eine Personensituation oder Normstelle lässt sich daraus noch nicht seriös ableiten. Lernpunkt: anonyme Blocknamen und nahe Fremdgewerk-Texte sind Anlass zur CAD-/Legendenprüfung, keine abnahmefähige Funktionsbestimmung.

Noch keine fallbezogene Normzuordnung: *U65-Funktion ungeklärt; EN 1838 § 4.1.1 oder § 4.2.1 erst nach Funktionsklärung.

AR-UG-0184 - unverändertes *U1814 bei Garage BA3

Handle 128FCF | *U1814 | Originalsymbol unverändert



OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Im durchgehenden lokalen Garagenzeichenband liegt *U1814 bei (12 007, 30 533) mm; GARAGE BA3 ist 4 868 mm entfernt. Die getrennt betrachtete Quellgeometrie zeigt zwei Pfeile innerhalb einer Zeichenseite; das ist nicht automatisch dasselbe wie RIVO_ARR_bothsided mit zwei Schildseiten. Deshalb bleibt die Instanz offen und im bearbeiteten DXF unverändert. Vor einer Erklärung für ankommende Personen braucht es den tatsächlichen Schildstandort, Tür-/Schleusenbezug und Planlegende. OIB 2.2 § 5.5 und EN 1838 § 4.1.1 sind nur bei belegtem Garagen-Fluchtweg einschlägig. Lernpunkt: gleiche „zwei Richtungen“-Anmutung kann eine andere Symbolsemantik haben.

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.1.1, PDF-S. 10; OIB-Richtlinie 2.2:2023, § 5.5, PDF-S. 7 - Garagenweg/Anwendung offen.

AR-UG-0197 - Beleuchtungszeichen bei Garage BA2

Handle 12912B | STANDARD_SL | Originalsymbol unverändert




OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

STANDARD_SL bei (112 163, 30 570) mm liegt ungefähr gleich weit von den Texten GARAGE BA2 (1 263 mm) und GARAGE (1 266 mm). Die Situation spricht für einen Sicherheitsleuchten-Kandidaten im gezeichneten Garagenband, belegt aber weder die beleuchtete Fahr-/Gehfläche noch die Qualität einer einzelnen Anschlussstelle. Der Symboltausch ist offen, nicht heimlich als RIVO ausgegeben. Für bestätigte Garagenwege wären OIB 2.2 § 5.5 und EN 1838 § 4.2.1 nur nach Nutzflächen-/Rettungsweg- und Photometrieprüfung konkret anzuwenden. Lernpunkt: ein regelmäßiges Symbolraster in einer Garage ist nicht gleich einer bestandenen Bodenbeleuchtungsrechnung.

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.2.1, PDF-S. 11; OIB-Richtlinie 2.2:2023, § 5.5, PDF-S. 7 - Fläche/Photometrie offen.

AR-UG-0204 - Zeichen an der Rautenweg-Beschriftung

Handle 1291E8 | STANDARD_SL | Originalsymbol unverändert




OFFEN / LOKALES ZEICHENBAND - DIREKTE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Bei (156 836, 30 570) mm steht ein noch nicht ersetzttes STANDARD_SL. BRANDABSCHNITT 1, GARAGE RAUTENWEG 162 und ANSCHLUSS sind jeweils etwa 4,6 m entfernt. Hier sehen wir einen beschrifteten möglichen Anschluss-/Grenzbereich, aber keinen Beweis, dass dieselbe Anlage, dieselbe Wegfreigabe oder ein sicherer Bereich erreicht ist. Die vorliegende DXF darf die Rautenweg-Geometrie nicht automatisch zur Am-Rain-Fluchtwegkette machen. OIB 2.2 § 5.5 erfordert genau die baulichen Anschlüsse und Türfolgen, die hier noch geprüft werden müssen. Lernpunkt: Projekt-/Brandabschnittsgrenzen ausdrücklich als offen markieren, statt Linien durch den Planleerraum zu ziehen.

Bedingt: OIB-Richtlinie 2.2:2023, § 5.5, Druck-S. 5 / PDF-S. 7 - Anschluss, Nutzung und Rechtsgrundlage offen.

AR-UG-0001 - anonymes SIMA-Zeichen


Handle 6F39D | *U1501 | Originalsymbol unverändert



OFFEN / GEOREFERENZIERT - OHNE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

Das *U1501-INSERT liegt bei (34 588 967, 1 201 402) mm in der georeferenzierten Modellgruppe. Der nächste erfasste Text Kabeltasse E-Mob ist 2 759 mm entfernt, aber eine Trassenbezeichnung und kein Beleg für einen begehbaren Weg oder eine Schildseite. Der bestehende Registereintrag ist lediglich ein Rettungszeichen-*Kandidat*; der Zielblock bleibt offen. Auch ein rechnerisch nahegelegenes lokales Zeichen würde ohne gemeinsamen Planbereichs-/Montagebeleg keine physische Dublette darstellen. Noch gibt es hier keine zulässige Personenlinie oder konkrete Normpositionsbegründung. Lernpunkt: elektrische Trassen- und Symbolkoordinaten können eine Funktion ankündigen, aber keine Architektur rekonstruieren.

Noch keine fallbezogene Normzuordnung: anonymes SIMA-RZ-Kandidat ohne geprüfte Architektur; EN 1838 § 4.1.1 erst danach.



OFFEN / GEOREFERENZIIERT - OHNE ARCHITEKTUR / Türkis = geprüfte INSERT-Auswahl, kein Wegnachweis

SIMA_ET_SIBEL_Sicherheitsleuchte liegt bei (34 589 975, 1 203 402) mm; Kabeltasse E-Mob ist 3 073 mm entfernt. Die Benennung stützt die Registerklasse Sicherheitsleuchten-Kandidat, nicht die tatsächliche Lichtverteilung und nicht die Gleichheit mit AR-UG-0001 oder einem lokalen STANDARD_SL. Der SIMA-Layer war in der Originalprüfung global gefroren; seine Ausgabe in den georeferenzierten Layoutfenstern ist im CAD-Viewer offen. Erst Architekturbezug, Leuchtenprodukt, Montagehöhe und Photometrie ermöglichen eine Aussage zu § 4.2.1 EN 1838. Lernpunkt: getrennte Koordinatengruppen und Sichtbarkeitszustände gehören zum fachlichen Befund, nicht in eine stillschweigende Stückzahldeduplikation.

Bedingt: ÖNORM EN 1838:2019-11, § 4.2.1, Druck-S. 9 / PDF-S. 11 - Weg/Bodenfläche und Photometrie offen.