

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명 : SMOKEY911_나바캠)]

그림문자(GHS)



유해성 · 위험성

- H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음.
- H315 피부에 자극을 일으킴.
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴.
- H371 중추신경계, 심장혈관계에 손상을 일으킬 수 있음.

취급시 주의사항

가.예방조치

- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오
- 취급 후에는 취급 부위를 깨끗이 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

나.대응방법

- 피부에 묻으면: 다량의 물/비누로 씻으시오.
- 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- (비누와 물로 피부를 씻으시오.) 처치를 하시오.
- 피부/눈이 자극 이 나타나면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오

다.저장

- 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

라.폐기

- 관련법규에 명시된 내용에 따라 폐기하십시오.

개인보호구

가. 호흡기 보호구 : 호흡용보호구

- 인증된 호흡기

나.눈 보호 : 보안면

다.손 보호 : 절연장갑

라.신체 보호 : N/A

응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때

- 화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오. 자극, 부기, 통증, 눈물, 눈부심이 지속될 경우 의사의 진찰을 받으시오. 눈에 이상증상이 발생한 경우 의사의 진찰을받으시오.

나.피부에 접촉했을 때

- 비눗물로 씻어내어 화학물질을 제거하십시오. 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하십시오. 피부질환의 증상이 지속되는 경우 의사의 진찰을 받으시오

다.흡입했을 때

- 움직임을 최소화하여 안정하십시오. 심장부정맥 징후가 관찰되면 안정을 취하며 아드레날린 분비를 억제하십시오

라.먹었을 때

- 적절한 방법으로 기도를 확보하십시오. 구토 유도, 활성탄 투여, 위세척을 실시하지 마시오. 산소를 공급하십시오. 상기도 및 위장관에 동상을 일으킬 가능성이 있으니 주의하십시오.

마.기타 의사의 주의사항

- 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것.

누출 및 폭발화재 사고시 대처방법

가. 적절한 소화제

- 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제
- ※ 금지 소화제 : 자료없음

나. 특정 유해성

- 고온 분해시 독성가스 생성 할 수 있음
- 중합반응으로 폭발할 수 있음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화할 수 있음
- 증기는 자각없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.

다. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 밀폐된 공간에 출입하기 전 환기하십시오.
- 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.
- 열,불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.
- 누출된 물질을 만지지 마시오.

라. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로에 유입되지 않도록 하시오.
- 증기가, 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오.

마. 정화 또는 제거 방법

- 소제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 불활성 물질로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

금지 표지		지시 표지	
	화기 금지		보안면
	흡연을 금지하시오..		호흡용 보호구
			절연장갑