

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명 : ENCLEA)]

그림문자(GHS)



유해성 · 위험성

- H280 고압가스 : 가열되면 폭발할 수 있음

취급시 주의사항

가.예방조치

- 고온 조심할 것

나.대응방법

- 다량의 물로 씻으시오
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세를 안정을 취하시오.
- 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

다.저장

- 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관
- 서늘하고 건조한 장소에 보관

라.폐기

- 관련법규에 명시된 내용에 따라 폐기하시오.

개인보호구

가. 호흡기 보호구 : 방진마스크

- 흡수 보호장치

나.눈 보호 : N/A

다.손 보호 : 보호장갑

라.신체 보호 : 보호복

응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉한 경우 즉시 흐르는 물로 최소 20분 동안 눈을 씻으시오.

나.피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복과 신발을 제거하고 오염된 지역을 격리할 것

다.흡입했을 때

- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시
- 호흡이 곤란하면 산소를 공급

라.먹었을 때

- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 주지 말 것.

마.기타 의사의 주의사항

- 즉시 의사의 진료를 받으시오.

누출 및 폭발화재 사고시 대처방법

가. 적절한 소화제

- 주변 지역에 적합한 소화제를 사용할 것.
- ※ 금지 소화제 : 자료없음

나. 특정 유해성

- 매우 높은 온도로 가열되면 폭발 위험

다. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 안전한 거리를 유지하여 화재를 진압
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재 지역에서 옮길 것

라. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 배수구, 지하실 및 밀폐된 공간에 유입을 방지하시오.

마. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출된 경우 오염된 부위를 다량의 물로 씻을 것.
- 대량 유출의 경우, 유출된 액체로부터 멀리 도랑을 만들 것.

금지 표지		지시 표지	
	화기금지		보호복
			보호 장갑
			방진마스크