

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명 :MOLYKOTE® High Vacuum Grease)]

그림문자(GHS)

유해성 · 위험성

취급시 주의사항

가.예방조치

- 해당 없음

나.대응방법

- 해당 없음

다.저장

- 해당 없음

라.폐기

- 해당 없음

개인보호구

가. 호흡기 보호구 : 방독마스크, 정화통

나.눈 보호 : 옆 가리개가 있는 보안경

다.손 보호 : 내화학성 장갑

라.신체 보호 : 화학물질용 보호복

응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때

- 수분동안 물로 철저히 눈을 깨끗이 씻으십시오.
- 1-2분이 지난 후 콘택트렌즈를 빼고 다시 수분동안 씻으십시오.

나.피부에 접촉했을 때

- 물로 충분히 씻어내십시오.

다.흡입했을 때

- 맑은 공기를 마시도록 사람을 옮기십시오.
- 증세가 나타나면 의사에게 자문을 구하십시오.

라.먹었을 때

- 삼킨 경우, 의료 자문을 구하십시오.
- 의료 요원의 지시가 없으면 구토를 유도하지 마십시오.

누출 및 폭발화재 사고시 대처방법

가. 적절한 소화제

- 물 분무, 내알콜성 포말, 이산화탄소, 건조 화학 분말

나. 특정 유해성

- 탄소산화물, 규소산화물, 붕소산화물, 포름알데히드.

다. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 자급식 호흡장비를 착용할 것
- 개인 보호장비를 착용할 것

라. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 자연 환경에 그대로 방출하지 말 것.
- 안전한 방법으로 더 이상 누출이 없게 하십시오.
- 오염된 세척수를 수거하여 폐기하십시오.
- 유출정도가 심각한 경우, 현지 당국에 보고할 것.

마. 정화 또는 제거 방법

- 회수나 처리를 위해 닦거나 긁어 내어 용기에 넣을 것.
- 적용되는 규정을 확인 할 것.
- 대량 누출시, 제방이나 제방이나 적절한 저지물을 설치하여 물질의 확산을 방지할 것.
- 제방에 가둔 물질을 퍼올릴 수 있으면, 수거한 물질을 적절한 용기에 보관할 것.

금지 표지		지시 표지	
			고글형 보안경을 착용할 것
			보호 장갑을 착용할 것
			보호복을 착용할 것
			호흡용 보호구를 사용할 것