

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명 :OPTISHIELD II Corrosion Inhibitor)]

그림문자(GHS)

응급조치 요령

유해성 · 위험성

가.눈에 들어갔을 때

- 콘택트렌즈를 착용한 경우 제거할 것.
- 눈을 뜬 상태로 흐르는 물에 몇 분간 씻어낼 것.
- 증상이 지속되면 의사와 상담할 것.

나.피부에 접촉했을 때

- 따뜻한 물로 씻어낼 것
- 불편함이 지속될 경우 의사의 치료를 받을 것.

다.흡입했을 때

- 신선한 공기를 공급할 것.
- 불편함이 있을 경우 의사의 진료를 받을 것.

라.먹었을 때

- 입을 행귀내고 다량의 물을 마실 것.
- 구토를 유도하지 말고 즉시 의사의 진료를 요청할 것.

취급시 주의사항

누출 및 폭발화재 사고시 대처방법

가.예방조치

- 해당 없음

나.대응방법

- 해당 없음

다.저장

- 해당 없음

라.폐기

- 해당 없음

가. 적절한 소화제

- 비가연성
- 주변 환경에 적합한 소화 방법 사용할 것.

나. 특정 유해성

- 가열 시 또는 화재 시 유독가스가 생성 될 수 있음.

다. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 충분한 환기를 확보할 것
- 필요 시 개인보호구를 착용할 것
- 누출/유출된 제품으로 인해 미끄러질 위험이 높음.

라. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 희석되지 않은 제품 또는 다량의 제품이 지하수, 수로 또는 하수관에 유입되지 않도록 할 것.

마. 정화 또는 제거 방법

- 액체 흡수재(모래, 규조토, 산성 결합체, 범용 바인더, 톱밥)로 흡수할 것.

개인보호구

가. 호흡기 보호구 :

- 통상적인 사용조건에서 필요하지 않음.

나.눈 보호 : 보안경

다.손 보호 : 내화학성 장갑

라.신체 보호 : 작업용 보호복

금지 표지		지시 표지	
			고글형 보안경을 착용할 것
			보호 장갑을 착용할 것
			보호복을 착용할 것