

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명 : 제논(Xe) Gas)_(주)유니온가스]

그림문자(GHS)



유해성 · 위험성

-고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음

취급시 주의사항

가.예방조치

- 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있으니 열원을 차단하십시오.
- 호흡하면 질식할 수 있으니 흡입하지 마시오

나.대응방법

- 흡입으로 인한 부작용이 발생하면,오염되지 않은 지역으로 이동하고, 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시하십시오.

다.저장

- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

라.폐기

- 제조자/공급자가 제공한 재생용 · 재활용에 대한 정보를 참조하십시오.

개인보호구

가. 호흡기 보호구 : 호흡용보호구

- 반면형 방독마스크 또는 전면형 방독마스크 (유기화합물용), 산소가 부족할 경우 송기마스크

나.눈 보호 : 보안경

- 가스상태 : 밀폐형 보안경
- 입자상 물질의 경우 : 통기성 보안경

다.손 보호 : 안전장갑

- 보호장갑

라.신체 보호 : 안전화

- 보호의복

응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오

나.피부에 접촉했을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오

다.흡입했을 때

- 신선한 공기가 있는곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.
- 긴급 의료조치를 받으시오

라.먹었을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

마.기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

누출 및 폭발화재 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오.
- 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오
- 누출원에 직접주수하지 마시오.
- 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오.
- 물질이 흩어지도록 두시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

#1 적절한(부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

#2 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음(비인화성)
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.

금지 표지		지시 표지	
	열노출 금지.		방독마스크를 착용하십시오. 산소결핍시 송기마스크를 착용하십시오.
	..		보안경을 착용하십시오.
	.		보호장갑을 착용하십시오.
	.		보호복을 착용하십시오.